detran.sp

Vistoria de Identificação Veicular

APROVADO

Validação sujeita à análise do Detran-SP.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: [redacted]

DATA/HORA : 30/04/2026 10:12 **VALIDADE DO LAUDO:** 29/06/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

MUNICÍPIO: SALTO **UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO: TRACKER 12T A PR **COR:** PRETA **ANO FAB:** 2024

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL **ESPÉCIE:** PASSAGEIRO **ANO MOD:** 2025

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL **COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL **PASSAGEIROS:** 5

POTÊNCIA: 133 **CAP. CARGA:** 0.0 **CMT:** 1.6

CILINDRADA: 1200 **PBT:** 1.6

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: [redacted] **KM:** 22022

Nº CHASSI: [redacted] **Nº LACRE:** MERCOSUL

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA

PARADELLA S VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME
DATA: 30/04/2026 HORA: 10:29:03 1

TRASEIRA

PARADELLA S VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME
DATA: 30/04/2026 HORA: 10:28:52 1

HODÔMETRO

PARADELLA S VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME
DATA: 30/04/2026 HORA: 10:14:55 1

LACRE

PARADELLA S VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME
DATA: 30/04/2026 HORA: 10:17:24 1

CHASSI

PARADELLA S VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME
DATA: 30/04/2026 HORA: 10:20:09 1

MOTOR

PARADELLA S VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME
DATA: 30/04/2026 HORA: 10:24:34 1

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: PARADELLA S VISTORIA DE VEICULOS **NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** [redacted]

NOME DO VISTORIADOR: [redacted]

MUNICÍPIO : ITU

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAUDO CAUTELAR

Laudo [redacted]
Data: 30/04/2026

APROVADO

Dados do Cliente/Interessado

Nome:	ANDRETA MOTORS LTDA	**CPF/CNPJ:**	5332231000116
Telefone:	(11)4013-8500	**E-mail:**	DOCUMENTO.

Dados do Veículo

Marca:	CHEV	**Modelo:**	TRACKER 12T A PR
Ano Fab. / Modelo:	2024 / 2025	**Cor:**	PRETA
Placa:	[redacted]	**Município:**	SALTO-SP
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	**KM:**	22.022

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	[redacted]			✓
Motor				✓
Câmbio				

Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI
- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR
- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO
- ✓ 300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO
- ✓ 411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA
- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR
- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5.1 - PLAQUETA ANO DE FABRICAÇÃO
- ✓ 510 - APROVADO

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA
- ✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA
- ✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA
- ✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA
- ✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA DIREITA
- ✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS
CNPJ: 11.377.301/0001-55
Telefone: (11) 2429-9005
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

[redacted]
Vistoriador

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA/ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

720 - PLACA EM CONFORMIDADE

8 - CRLV/CRV

801 - APROVADO

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Observações

*PESQUISA EM ANEXO:
- CONSTA DÉBITO DE MULTA.
- CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA (ALIENAÇÃO FIDUCIARIA).

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Olho Vivo Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Olho Vivo Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS
CNPJ: 11.377.301/0001-55
Telefone: (11) 2429-9005
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

[redacted]
Vistoriador

Fotos

DIANTEIRA 45º

TRASEIRA 45º



CHASSI



MOTOR

HODÔMETRO

CRLV

QR CODE/LACRE

CÂMBIO

ETIQUETA (VIS)



CINTO DE SEGURANÇA

CINTO DE SEGURANÇA

RODA SOBRESSALENTE

PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS
CNPJ: 11.377.301/0001-55
Telefone: (11) 2429-9005
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

Vistoriador

Análise de pintura



*Análise de pintura realizada por aparelho com certificado de calibração. Aparelho este que utiliza o princípio de indução eletromagnética para fornecer leituras confiáveis da espessura, e a unidade de medida o mícron.

PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS
CNPJ: 11.377.301/0001-55
Telefone: (11) 2429-9005
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

[redacted]
Vistoriador

Análise estrutural



PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS
CNPJ: 11.377.301/0001-55
Telefone: (11) 2429-9005
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 182
Centro - Itu/SP

[redacted]
Vistoriador

Olho Vivo Vistorias Automotivas

www.olhovivovistorias.com.br

[redacted]

AUTO SCORE
CÓDIGO DA CONSULTA: [redacted]

EMPRESA ISO 9001 CERTIFICADA

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]

DATA DA PESQUISA: 30/04/2026 10:43:55 **DATA DA IMPRESSÃO:** 30/04/2026 10:53:23

RESTRIÇÕES	MULTAS E DÉBITOS	INDÍCIO DE SINISTRO	COMUNICAÇÃO DE VENDA	ROUBO E FURTO	VENDA DIRETA
LEILÃO	REMARKETING	DUPLICIDADE DE MOTOR	CHASSI REMARCADO	RENAJUD	OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2024**	ANO MODELO:	**2025**
MARCA / MODELO:	**CHEV/TRACKER 12T A PR**	COR:	**PRETA**
COMBUSTÍVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEÍCULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**0**	PROCEDÊNCIA:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1200**	POTÊNCIA:	**133**
CAPAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	**1600/1600**
QTD. DE EIXOS:			

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:		DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**SALTO-SP**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**EM CIRCULACAO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	[redacted]	Nº MOTOR:	[redacted]

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS**
ADMINISTRATIVA:	**CNPJ_DA INSTITUICAO_FINANCEIRA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**0,00**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**0,00**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**131,46**
LICENCIAMENTO:	**0,00**		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	**ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_**	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	**NÃO DISPONÍVEL**
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	**NÃO DISPONÍVEL**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**SIM**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 3:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 4:	**SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**PARADELLA'S VISTORIAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.