INSPECAR VISTORIA

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

[redacted]
Data realização: **16/07/2025**
Data Impressão: **16/07/2025**

DADOS DO SOLICITANTE

Nome
T.T MOTORS

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome	CPF/CNPJ	Telefone	E-mail
[redacted]			

DADOS DO VEÍCULO - CARACTERISTICAS

Placa	Fabricante	Modelo	Ano Fabricação	Ano Modelo	Cor	Combustivel
[redacted]	**JEEP**	**RENEGADE SPORT AT**	**2015**	**2016**	**BRANCA**	**BI-COMBUSTIVEL**

Tipo de Veiculo	QtdePassageiros	Potencia	Cilindrada	Tipo de Carroceria	QtdeEixos
PASSEIO	**5**	**132**	**1800**	**NAO APLICAVEL**	**0**

DADOS DO VEÍCULO - IDENTIFICAÇÃO

DADOS COLETADOS PELO VISTORIADOR

Chassi	Nr Motor	Nr Cambio
[redacted]		

DADOS APRESENTADOS NA BASE NACIONAL/AGREGADO

Chassi	Nr Motor	Nr Cambio
[redacted]		

DADOS APRESENTADOS BASE ESTADUAL

Chassi	Nr Motor	Nr Cambio
[redacted]		

PARECER TÉCNICO

APROVADO

OBSERVAÇÕES

A PERÍCIA SE RESTRINGE ÀS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DO VEICULO OBSERVADAS NO MOMENTO EXATO DA AVALIAÇAO PERICIAL, QUANDO SÃO VERIFICADAS LONGARINAS, COLUNAS, NUMERAÇÃO DE CHASSI E MOTOR. AS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES QUE ACOMPANHAM O PRESENTE LAUDO NÃO INTERFEREM NA CONDIÇÃO ESTRUTURAL DO VEICULO PERICIADO E SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA CARFACTS – CF SISTEMAS E INFORMAÇOES LTDA, A QUAL DETÉM OS DADOS RELATIVOS AO HISTÓRICO DO VEICULO. FICA A CARGO DO PROPRIETÁRIO E INTERESSADO AS PROVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DO MESMO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO NECESSÁRIO. A PERÍCIA CAUTELAR CORRESPONDE ÀS CONDIÇOES DO VEÍCULO NESTA DATA, FICANDO A MESMA PREJUDICADA EM CASO DE EVENTUAIS SINISTROS OCORRIDOS POSTERIORMENTE À REALIZAÇAO DA PERÍCIA.

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

NUMERAÇÃO DO CHASSI

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE - ORIGINAL

NUMERAÇÃO DO MOTOR

1 - NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR DENTRO DO PADRÃO USUAL DO FABRICANTE - ORIGINAL

NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

OBSERVAÇÕES: NÃO AVALIADO

ANÁLISE DAS PLACAS

1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E TARJETAS EM CONFORMIDADE (OK)

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
[redacted]

CNPJ
09341127000149

ENDEREÇO	CIDADE	BAIRRO	CEP	FONE
RUA BENEDITO RODRIGUES VASCONCELOS, 6	**OSASCO/SP**	**KM 18**	**06190000**	**(11)3607-1946**

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

INSPECAR VISTORIA

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

[redacted]
Data realização: **16/07/2025**
Data Impressão: **16/07/2025**

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

1 - CRV/CRLV NÃO APRESENTADO.

ETIQUETAS

1 - ETIQUETA COLUNA - ORIGINAL
2 - ETIQUETA MOTOR - ORIGINAL
3 - ETIQUETA PISO - ORIGINAL

ANÁLISE DOS VIDROS - ORIGINALIDADE

PARABRISA/DATA	TRASEIRO/DATA
ORIGINAL /	**ORIGINAL /**

ANÁLISE DAS CONSULTAS/PESQUISAS

1 - CONSTA DÉBITOS NO VEÍCULO

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu contratante na qualidade de cliente e/ou proprietário do veículo analisado em conformidade a este laudo de vistoria veicular, DECLARO, ter lido e compreendido todas as informações impressas e expostas no laudo de vistoria, dou ciência que recebi as informações necessárias, explicadas no ato final do laudo de vistoria pelo próprio vistoriador (a). O LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR, foi realizado a pedido do cliente e/ou proprietário do veículo no presente momento, este possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística ou mesmo vistorias do veículo para fins de aceitação em seguros, alienação em financiamentos, consórcios ou qualquer outro tipo de negócio comercial /financeiro, tendo em vista que, cada instituição possui seus próprios critérios para aceitação dos veículos. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização da vistoria no veículo identificado acima, iniciando primeiramente com a verificação de dados dos documentos ora apresentados e observações identificadas com as coletas de dados, descritas no documento, as quais foram cruzadas com as informações adquiridas nas consultas junto à empresas terceirizadas, as quais se utilizam de bases de dados públicos e privados, em razão disto, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, ou ainda a falta de informação, falha ou erro operacional, ao abastecer a base, de um órgão de trânsito para outro, especialmente àquelas que impliquem o chassi, motor ou câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetam a segurança do veículo (suas partes estruturais), ou ainda débitos, restrições e bloqueios administrativos/judiciais, sendo necessário a sua constatação junto aos órgão oficial do estado onde o veículo esteja registrado/licenciado "Detran". Somos responsáveis, pelas informações que coletamos e apontamos no referido Laudo de Avaliação Cautelar, bem como pelas fotos, indicativos de danos estruturais e de pintura "se contratado pelo cliente", que são devidamente comprovados por testes realizados no ato da verificação. Não somos responsáveis, por verificar vestígios de instalação de GNV, sinais de alagamento, bem como, itens de partes mecânicas, elétricas, transmissão, suspensão e freios do veículo, sendo que inclusive para o tipo de veículo motocicleta, não faz parte do escopo desta vistoria a verificação de danos no chassi/quadro, pois existe obstrução pelo tanque de combustível e carenagens que inviabilizam tal inspeção a vistas desarmadas, bem como pelas informações apresentadas na pesquisa do veículo, tendo em vista que são informativas ao proprietário do veículo, portanto qualquer restrição interna de uma cia seguradora a qual não venha descrito na pesquisa realizada no exato momento da vistoria, nossa empresa não tem responsabilidade, caberá ao proprietário do veículo ou cliente consultar posteriormente o órgão competente, alertamos ainda, que antes de concluir a negociação do veículo, declara estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo que não é valido como certidão e as informações acima descrita são de uso exclusivo ao destinatário e sua utilização por outra pessoa ou para finalidade diversa da contratada pode caracterizar ilícito civil. Como "não temos" acesso à informação de bancos de dados de restrições internas de empresas Seguradoras, Financeiras, Leiloeiros, consórcios e Bancos, restrições estas que não sendo informada em pesquisa venham a acarretar prejuízos ao adquirente do veículo em análise, não podemos ser responsabilizados. O Fato de um veículo ser de leilão não significa que o veículo não possa ser comercializado, nosso trabalho é identificar se o referido veículo sofreu abalos em sua estrutura que possam prejudicar o veículo e ocorra na perda de segurança do mesmo. Veículos de procedência comercial de eventos corporativos, ou mesmo que foram comercializados diretamente por seguradoras a terceiros, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas e que não estão informados em nenhuma base de pesquisa no ato de sua verificação/vistoria, não fazem parte do escopo desta pesquisa de dados, sendo de única e exclusiva responsabilidade do CLIENTE de ser adquirido do histórico junto ao proprietário do veículo. Problemas mecânicos, problemas em pinturas, avarias em latas e lanternas, reparos em sua lataria, bem como retoques de pinturas, reparos com massa plástica, não são de nossa responsabilidade.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
[redacted]

CNPJ
09341127000149

ENDEREÇO	CIDADE	BAIRRO	CEP	FONE
RUA BENEDITO RODRIGUES VASCONCELOS, 6	**OSASCO/SP**	**KM 18**	**06190000**	**(11)3607-1946**

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]


INSPECAR VISTORIA

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR


[redacted]
Data realização: **16/07/2025**
Data Impressão: **16/07/2025**

ANÁLISE DA ESTRUTURA


ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



ORIGINAL	1 - PAINEL FRONTAL
ORIGINAL	2 - LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	3 - CAIXA DE AR ESQUERDA
ORIGINAL	4 - COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	5 - COLUNA CENTRAL ESQUERDA
ORIGINAL	6 - COLUNA TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	7 - LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



ORIGINAL	1 - PAINEL TRASEIRO
ORIGINAL	2 - LONGARINA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	3 - CAIXA DE AR DIREITA
ORIGINAL	4 - COLUNA TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	5 - COLUNA CENTRAL DIREITA
ORIGINAL	6 - COLUNA DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL	7 - LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ORIGINAL	1 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA
ORIGINAL	2 - TORRE DE AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	5 - TORRE DE AMORTECEDOR TRASEIRA DIREITA
ORIGINAL	6 - TORRE DO AMORTECEDOR TRASEIRA ESQUERDA
ORIGINAL	7 - ASSOALHO DO PORTA MALAS

OBSERVAÇÕES

ITENS ANALISE ESTRUTURA OBSERVAÇÃO

NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTES.
NÃO APRESENTA VESTÍGIOS APARENTES DE COLISÃO.

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
[redacted]

CNPJ
09341127000149

ENDEREÇO	CIDADE	BAIRRO	CEP	FONE
RUA BENEDITO RODRIGUES VASCONCELOS, 6	**OSASCO/SP**	**KM 18**	**06190000**	**(11)3607-1946**

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

FOTOS



FRENTE



FRENTE DIREITA 45



TRASEIRA



TRASEIRA ESQUERDA 45



NR. CHASSI



NR. MOTOR

LAUDO DE AVALIAÇÃO CAUTELAR

[redacted]
Data realização: **16/07/2025**
Data Impressão: **16/07/2025**


FOTOS



PLACA TRASEIRA


ETA MOTOR


GRAV. VIDRO PARABRISA


GRAV. VIDRO TRASEIRO

UNIDADE CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL
[redacted]

CNPJ
09341127000149

ENDEREÇO	CIDADE	BAIRRO	CEP	FONE
RUA BENEDITO RODRIGUES VASCONCELOS, 6	**OSASCO/SP**	**KM 18**	**06190000**	**(11)3607-1946**

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Assinado Digitalmente

[redacted]

Nenhum impedimento

1 alerta(s)
- Débito Licenciamento

Dados do veículo - OK

CONSULTA SIMPLES

carfacts
Sua compra no azul.

Laudo ID [redacted] **Data impressão:** 16/07/2025

BASE ESTADUAL

Placa [redacted]	**Chassi**	**Marca/Modelo** RENEGADE SPORT AT
Tipo CAMIONETA	**Procedência** NACIONAL	**Municipio/UF** SAO PAULO/SP
Espécie MISTO	**N° Motor** [redacted]	**Categoria** PARTICULAR
Ano Fabricação 2015	**Combustivel** ALCOOL/GASOLINA	**Cor** BRANCA
Ano Modelo 2016	**Cap de Carga** 40	**Cap. de Passageiro** 5
Cilindrada 1800	**Potência** 132	**Carroceria** 61498713
Renavam [redacted]	**Proprietário Atual** [redacted]	**Proprietário Anterior** [redacted]
Situação Chassi NORMAL	**Situação do Veículo** CIRCULACAO	**NR Cambio**

INSPECAR VISTORIA

DÉBITOS

Status Multas NADA CONSTA	**Status IPVA** NADA CONSTA	**Débitos Licenciamento** 167,74
Débitos Multas NADA CONSTA	**Débitos IPVA** NADA CONSTA	**Total Débitos** 167,74

RESTRIÇÕES

Restrição 1 NADA CONSTA	**Restrição 2** NADA CONSTA	**Restrição 3** NADA CONSTA
Restrição 4 NADA CONSTA	**Restrição Judicial(RENAJUD):** NADA CONSTA	**Restrição Administrativa:** NADA CONSTA

CONSULTA SIMPLES

carfacts
Sua compra no azul.

Laudo ID: [redacted] **Data impressão:** 16/07/2025



INDICIO DE SINISTRO

Situação	Data Inclusão
Não consta indicio de sinistro	



HISTORICO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL/TOTAL

ATENÇÃO: Não foi encontrado histórico de indenização integral/total nas bases consultadas. Recomendamos verificar a aceitação do veículo junto as Seguradoras, tendo em vista que podem existir apontamentos internos não divulgados ao mercado



HISTÓRICO DE OFERTA EM LEILÃO

Não foram encontradas informações de oferta de venda



HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO DIRETA

Não foram encontradas informações de oferta de venda

INSPECAR VISTORIA

CONSULTA SIMPLES

carfacts Sua compra no azul.

Laudo ID: [redacted] **Data impressão:** 16/07/2025

DÉBITOS RENAINF MULTAS EM ABERTO

Status da consulta: **Consulta realizada com sucesso**
Data da Consulta: **16/07/2025 15:52** Qtde Multas em Aberto: **0** Total de Multas: **R$ 0,00**

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS BASE 1

Código: 62403 **Impressão:** 16/07/2025 15:54:56 [redacted]

UF	Município	Exercício	Nome completo	CPF/CNPJ	Ocorrência
		2015	[redacted]	xxxxxxxxxx	01/11/2015
		2018		xxxxxxxxxx	01/09/2018

Informações de proprietários, são as que existem cadastradas na base de dados. Para obter o histórico completo necessário procurar o DETRAN.

HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS BASE 2

Código: 62404 **Impressão:** 16/07/2025 15:54:56 [redacted]

UF	Município	Exercício	Nome completo	CPF/CNPJ	Ocorrência
SP	SAO PAULO	2023	[redacted]	xxxxxxxxxx	15/05/2023
SP	SAO PAULO	2023		xxxxxxxxxx	16/05/2023

Informações de proprietários, são as que existem cadastradas na base de dados. Para obter o histórico completo necessário procurar o DETRAN.

INSPECAR VISTORIA

Importante: Nos termos de contrato vigente, a CARFACTS, não altera, adultera ou manipula informação obtida nos diversos bancos de dados com que mantém acesso legítimo, automático e sistemático com os respectivos titulares. Assim, a CARFACTS não é responsável pela veracidade, exatidão, falta, insulficiência e/ou distorção das informações obtidas em relação ao veículo consultado, em razão de erros na sua origem e/ou fonte, posto que tais informações são reproduções exatas e fiéis das informações constantes nos bancos de dados. A CARFACTS, igualmente, não se responsabiliza pela realização ou não do negócio jurídico entre o usuário e seu cliente com base nas informações acessadas, uma vez que a decisão negativa ou positiva sobre a concretização do negócio é tomada exclusivamente pelo usuário e sua companhia conforme critérios, diretrizes e procedimentos exclusivos, dos quais a CARFACTS não participa. Importante: Débitos existentes em divida ativa ou ainda que não constem divulgado pelo DETRAN em seu portal, não fazem parte do escopo desta pesquisa, devendo ser acessado mediante consulta junto a rede bancária autorizada pelo processamento dos recebimentos.