Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

13/03/2026 16:21:02

DADOS DO VEÍCULO

CITROËN

Nº VISTORIA:	[redacted]
Nº CHASSI:	
Nº MOTOR:	
PLACA:	
MARCA:	CITROEN
MODELO:	CITROEN/C3 LIVE PK 1.0
KILOMETRAGEM:	46792
COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO:	2024
ANO MODELO:	2025
SITUAÇÃO CHASSI:	1

SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 48 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

FAZ SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE: A ULTRAVISÃO DECLARA ESTE LAUDO NÃO SERVE COMO PARÂMETRO PARA AS SEGURADORAS DEVIDO AS MESMAS TEREM CRITÉRIOS DIFERENTES DE AVALIAÇÃO.

[redacted]

powered by MEGA LAUDO

Ultra Visão
Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

MARCA: CITROEN
MODELO: CITROEN/C3 LIVE PK 1.0

Tipo Veiculo: 1
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2025

DIANTEIRA



LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



[redacted]

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

Tipo Veiculo: 1
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: CITROEN
Ano Fab: anoFabricacao
MODELO: CITROEN/C3 LIVE PK 1.0
Ano Modelo: 2025

ETIQUETA DO CINTO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



HODÔMETRO KM



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

Ultra Visão
Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]
MARCA: CITROEN
MODELO: CITROEN/C3 LIVE PK 1.0

Tipo Veiculo: 1
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: anoFabricacao
Ano Modelo: 2025

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



NÚMERO DO CÂMBIO



MOTOR



CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

MARCA: CITROEN
MODELO: CITROEN/C3 LIVE PK 1.0

Tipo Veiculo: 1
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: IanoFabricacao
Ano Modelo: 2025

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE



TRASEIRA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



ETIQUETA DO MOTOR



[redacted]

powered by MEGALAUDO

Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

[redacted]

Tipo Veículo: 1
COR: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
MARCA: CITROEN
Ano Fab: 2024
MODELO: CITROEN/C3 LIVE PK 1.0
Ano Modelo: 2025

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	01-ORIGINAL -A-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	OK -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-
OBSERVAÇÃO	SEM OBS -A-

6-ESTRUTURA - LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-

7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK -A-
CAIXA DO ESTEPE	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-

LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-

8-ESTRUTURA - TETO

TETO	OK -A-

9-ESTRUTURA ASSOALHO

ASSOALHO CENTRAL	OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	OK -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO	OK -A-
MULTAS, IPVA E OUTROS	OK -A-
RESTRIÇÃO JUDICIAL	OK -A-
ROUBO E FURTO EM ABERTO	OK -A-
ALIENAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)	OK -A-
RENAJUD	OK -A-
ACIDENTES	OK -A-
CHASSI	OK -A-
MOTOR	OK -A-
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	OK -A-

[redacted]

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

Número da Vistoria - [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]