Laudo Cautelar

Visao Plena Vistoria

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

[redacted]

Dados

Realizado Em: 16/07/2026 13:03 **O.S** [redacted] **CNPJ:** 58303909000107

Vistoriador [redacted] **Analista:** Nenhum Analista

Dados do solicitante

Nome: MARINHO MULTIMARCAS LTDA **CPF/CNPJ:** 05.669.830/0001-20

Dados do proprietário

Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

Dados do veículo

Placa: [redacted]	**Marca:** CAOACHERY	**Modelo:** TIGGO7 PRO16TA	**Tipo:** UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2023 / 2024	**Quilometragem:** 41888	**Cidade:** SANTO ANDRE	**UF Atual:** SP
CRLV: Não informado	**Nº do lacre:** Não informado	**Tipo de lacre:** Não informado	**Renavam:** [redacted]

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): [redacted]	**Chassi (Atual):** [redacted]
Motor (BIN): [redacted]	**Motor (Atual):** [redacted]
Combustível (BIN): GASOLINA	**Combustível (Atual):** GASOLINA
Cor (BIN): BRANCA	**Cor (Atual):** BRANCA
Cambio (BIN): Não informado	**Cambio (Atual):** Não informado


DESTAQUES ★



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000

[redacted]

Fotos do veiculo

FOTOS



N° DO MOTOR



Nº CHASSI




COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



HODÔMETRO KM



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA

VISTORIA VEICULAR

Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000

[redacted]



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA



GRAVAÇÃO VIDRO



ANO FABRICAÇÃO

VISTORIA VEICULAR

Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000

Checklist

ESTRUTURA:

- LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**


IDENTIFICAÇÃO:

- NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


CONSULTA DOCUMENTAL:

- HISTÓRICO DE LEILÃO: **NÃO CONSTA**
- HISTÓRICO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- QUEIXA DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- VEÍCULO ROUBADO: **NÃO CONSTA**
- RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NÃO CONSTA**
- VEÍCULO BAIXADO: **NÃO CONSTA**
- RECALL: **NÃO CONSTA**
- EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO: **NÃO CONSTA**
- VENDA DIRETA: **NÃO CONSTA**
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: **NÃO CONSTA**
- BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO: **NÃO CONSTA**


Croqui




Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)

VISTORIA VEICULAR


Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

DIANTEIRA (EXTERNA)

1 Retrovisor direito **Descrição:**	2 Retrovisor esquerdo **Descrição:**	3 Pneu dianteiro direito **Descrição:**
4 Pneu dianteiro esquerdo **Descrição:**	5 Para-choque dianteiro **Descrição:**	6 Farol direito **Descrição:**
7 Farol esquerdo **Descrição:**	8 Placa dianteira **Descrição:**	

TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo **Descrição:**	22 Pneu traseiro direito **Descrição:**	23 Para-choque traseiro **Descrição:**
24 Lanterna traseira esquerda **Descrição:**	25 Lanterna traseira direita **Descrição:**	26 Placa traseira **Descrição:**

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo **Descrição:**	40 Roda dianteira esquerda **Descrição:**	41 Caixa de ar esquerda **Descrição:**
42 Porta dianteira esquerda **Descrição:**	43 Vidro porta dianteira esquerda **Descrição:**	44 Porta traseira esquerda **Descrição:**
45 Vidro porta traseira esquerda **Descrição:**	46 Lateral traseira esquerda **Descrição:**	47 Roda traseira esquerda **Descrição:**

VISÃO PLENA
VISTORIA VEICULAR

Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000

[redacted]

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito
Descrição:

56 Roda dianteira direita
Descrição:

57 Caixa de ar direita
Descrição:

58 Porta dianteira direita
Descrição:

59 Vidro porta dianteira direita
Descrição:

60 Porta traseira direita
Descrição:

61 Vidro porta traseira direita
Descrição:

62 Lateral traseira direita
Descrição:

63 Roda traseira direita
Descrição:

TETO (EXTERNO)

34 Capô
Descrição:

35 Vidro para-brisas dianteiro
Descrição:

36 Teto externo
Descrição:

37 Tampa traseira porta-malas
Descrição:

38 Vidro vigia traseiro
Descrição:

TRASEIRA (INTERNA)

27 Caixa de roda traseira esquerda
Descrição:

28 Caixa de roda traseira direita
Descrição:

29 Suspensão traseira esquerda
Descrição:

30 Suspensão traseira direita
Descrição:

31 Freio traseiro esquerdo
Descrição:

32 Freio traseiro direito
Descrição:

33 Painel traseiro
Descrição:

DIANTEIRA (INTERNA)

9 Painel corta-fogo
Descrição:

10 Caixa de roda dianteira direita
Descrição:

11 Caixa de roda dianteira esquerda
Descrição:

12 Barra de direção
Descrição:

13 Caixa de direção
Descrição:

14 Torre do amortecedor dianteira direita
Descrição:

15 Torre do amortecedor dianteira esquerda
Descrição:

16 Semieixo dianteiro direito
Descrição:


17 Semieixo dianteiro esquerdo
Descrição:

18 Freio dianteiro direito
Descrição:

19 Freio dianteiro esquerdo
Descrição:

20 Painel dianteiro
Descrição:

Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000



VISTORIA VEICULAR

ESQUERDA (INTERNA)

48 Longarina dianteira esquerda **Descrição:**	49 Para-lama interno esquerdo **Descrição:**	50 Coluna A dianteira esquerda **Descrição:**
51 Estrutura dianteira da caixa de ar esquerda **Descrição:**	52 Coluna B central esquerda **Descrição:**	53 Estrutura traseira da caixa de ar esquerda **Descrição:**
54 Coluna C traseira esquerda **Descrição:**	71 Longarina traseira esquerda **Descrição:**	

DIREITA (INTERNA)

64 Longarina dianteira direita **Descrição:**	65 Para-lama interno direito **Descrição:**	66 Coluna A dianteira direita **Descrição:**
67 Estrutura dianteira da caixa de ar direita **Descrição:**	68 Coluna B central direita **Descrição:**	69 Estrutura traseira da caixa de ar direita **Descrição:**
70 Coluna C traseira direita **Descrição:**	72 Longarina traseira direita **Descrição:**	

Responsável: Visao Plena Vistoria Ltda

Emitido por: Visao Plena Vistoria

VISÃO PLENA
VISTORIA VEICULAR

AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é valida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou



veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

Visao Plena Vistoria
CNPJ: 58303909000107
E-mail: visaoplenavistoria@gmail.com
Rua Nova Jerusalém, Nº 795 - Chácara Santo Antônio (Zona Leste), São Paulo,
CEP: 03410000



VISAO PLENA
VISTORIA VEICULAR

Company Confer
Informação certa, bons negócios

CONFERI AUTO PERICIA PLUS

[redacted]

[redacted]

CONFIDENCIAL PARA: Visao Plena Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 16/07/2026 às 12:54

[redacted]

CHERY
TIGGO7 PRO16TA

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [redacted]	**Marca/Modelo:** CAOACHERY / TIGGO7 PRO16TA	
Chassi [redacted]	**Motor:** [redacted]	**Combustível:** Gasolina
Cor: Branca	**Tipo de veículo:** Utilitario	**Município/UF:** SANTO ANDRE / SP
Ano fabricação: 2023	**Ano modelo:** 2024	**UF de Origem:** SP
UF Faturado: SP	**Caixa de câmbio:**	**Situação:** CIRCULACAO
Espécie: Misto	**Lotação:** 5	**Potência:** 187
Carroceria:	**Cilindradas:** 1589	**Procedência:** Nacional
Situação Chassi: Normal	**Capacidade carga:** 189	**Eixo traseiro:** 0
Terceiro eixo: 0	**Documento importadora:**	**Identidade importadora:** 0
Número DI: 0	**Fabricante:**	**Segmento:** Não Identificado
Grupo modelo veículo: Não Identificado/Cadastrado	**Capacidade máxima tração:**	**Peso bruto:** 189
	Última atualização: 2023-07-27	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa [redacted]	**Situação:** CIRCULAÇÃO	
Marca/Modelo: CAOACHERY / TIGGO7 PRO16TA	**Tipo de veículo:** UTILITARIO	
Montagem: NãO APLICAVEL	**Ano fabricação/Ano modelo:** 2023 / 2024	
Procedência: NACIONAL	**Município/UF:** SANTO ANDRE / SP	
Chassi: [redacted] NORMAL	**Motor:** [redacted]	
Renavan [redacted]	**Combustível:** GASOLINA	
Cor: BRANCA	**Capacidade de passageiros:** 5	
Espécie: MISTO	**Cilindradas:** 1589	
Peso bruto(PBT): 1.89	**Peso bruto(CMT):** 1.89	
Potência: 187	**Capacidade de carga:** 0.4	
Eixo: 2	**Eixo Traseiro Dif:** 0	
Eixo auxiliar: 0		

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

Queixa e histórico de roubo e furto

Não existe queixa de roubo e furto ativa

Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[redacted]		✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

Base estadual (Cortesia)

Placa [redacted]
Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: CHERY / TIGGO7 PRO16TA
Tipo de veículo: UTILITARIO
Categoria: PARTICULAR
Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Procedência: NACIONAL
Município/UF: SANTO ANDRE-SP / SP
UF de origem: SP
Chassi: [redacted] NORMAL
Motor: [redacted]
Renavam [redacted]
Combustível: GASOLINA
Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros: 5
Potência: 187
Cilindradas: 1589
Peso bruto(PBT): 189
Peso bruto(CMT): 189
Espécie: MISTO
Capacidade de carga: 40
Eixo: 2
Carroceria: INEXISTENTE

Informações de proprietário

Proprietário Atual [redacted]
Proprietário anterior: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Multas: R$ *

IPVA: R$ *

Licenciamento: R$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [redacted] NAS BASES CONSULTADAS

SEGURALTA

Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

Clique aqui para cotar

[redacted]

Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por **SSL**

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 58.303.909/0001-07** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 58.303.909/0001-07 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 58.303.909/0001-07 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.