VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

APROVADO

LAUDO DE AUTENTICIDADE VEICULAR

Empresa atendendo a Resolução 282/2008 do CONTRAN, Credenciada conforme Portaria DV-1373/2017 da Portaria DETRAN-SP 68/2017.

Data:	07/05/2026	**Proprietário:**	[redacted]
Laudo N.º	[redacted]	**Renavam:**	[redacted]
Veículo:	TRACKER T A LTZ	**Marca:**	CHEVROLET
Ano:	2024/2025	**Cor:**	AZUL
Placa:	[redacted]	**Cidade:**	JUNDIAÍ-SP
N.ºMotor:	[redacted]	**N.ºCâmbio:**	NÃO COLETADO
N.ºChassi:	[redacted]	**N.ºCarroceria:**	NÃO COLETADO

A natureza dos exames terá por objetivo a constatação da:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:
Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:
Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CÂMBIO:
A numeração do câmbio não apresentava visualização suficiente para fotografação , razão pela qual a referida foto não acompanha o laudo de autenticidade.

ETIQUETAS AUTO DESTRUTÍVEIS (OBRIGATÓRIAS):
*Do compartimento do motor: Original
*Do batente da porta: Original
*Do Piso: Não obrigatório

GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:
*Pára-Brisas: Original
*Porta Dianteira Esquerda: Original
*Porta Dianteira Direita: Original
*Porta Traseira Esquerda: Original
*Porta Traseira Direita: Original
*Traseiro: Original

LACRE DA PLACA:
Placa Mercosul/QR CODE.

ESTRUTURA DO VEÍCULO:
O veículo examinado não apresentava corte/reparo em sua estrutura.

AVARIAS: não foi constatado.

REPAROS DE FUNILARIA/PINTURA:
Utilizando equipamento de Medição de Camada, não foi constatado reparos.

PESQUISA DO VEÍCULO: (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):
* Não foram encontrados registros até a presente data nos maiores bancos de dados do país. Anexo consulta. Informamos ao cliente que referidos bancos de dados são alimentados continuamente por informações das empresas leiloeiras e seguradoras. A eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa á qual coube a realização do leilão e/ou seguradora a sua inserção nos bancos de dados nacionais. Razão porque a MONICA DONIZETE CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta à(s) empresa(s) responsável (is) pela omissão das referidas informações.

CONCLUSÃO: O que foi observado e constatado nos exames, juntamente com a pesquisa fornecida pela AUTO SCORE, leva o vistoriador a inferir que as identificações do motor e chassi, bem como suas bases estão dentro dos padrões da montadora e sem vestígios de adulteração.

NOTA: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a MONICA DONIZETE VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reparos estruturais).

[redacted]

e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

DOCUMENTOS ÓPTICOS

VEÍCULO DIANTEIRA



VEÍCULO TRASEIRA

CHASSI

MOTOR

GRAVAÇÃO DO VIDO

ETIQUETA

KM



PLACA

e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

DOCUMENTOS ÓPTICOS

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

COMPARTIMENTO MOTOR

PAINEL TRASEIRO

[redacted]

e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

DOCUMENTOS ÓPTICOS

COMPARTIMENTO PORTA MALA

QR CODE

e-mail: viscar2010@hotmail.com viscar.wixsite.com/jundiai (11) 4586-3852
Av. Antonio Frederico Ozanan, 4.548 - Jardim Liberdade - CEP 13215-485 - JUNDIAÍ - SP - FONE: (11) 3963-6503

OBSERVAÇÕES GERAIS

- **Multas; débitos e restrições não fazem parte do escopo da vistoria. Para levantamento destes dados, procurar um profissional especializado;**
- **A VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS não valida a existência ou funcionamento das bolsas de airbag no veículo;**
- **Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias, devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade;**
- **A VISCAR disponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa, não se responsabilizando por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de bases de terceiros;**
- **Os itens estruturais analisados contemplam as regiões visíveis, passíveis de serem analisadas, sem desmontagem de peças.**

VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

[redacted]

AUTO SCORE

CÓDIGO: [redacted]

DATA: 07/05/2026 17:03

IMPRESSÃO 07/05/2026 17:04

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2024**	ANO MODELO:	**2025**
MARCA / MODELO:	**CHEV/TRACKER T A LTZ**	COR:	**AZUL**
COMBUSTÍVEL:	**ALCOOL/GASOLINA**	ESPÉCIE:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEÍCULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**0**	PROCEDÊNCIA:	**NACIONAL**
CILINDRADAS:	**1000**	POTÊNCIA:	**116**
CAPAC. DE CARGA:	**00000**	CMT/PBT:	**0,0000/0,0000**
QTD. DE EIXOS:	**0**		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:		DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**JUNDIAI-SP**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**EM CIRCULACAO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	[redacted]	Nº MOTOR:	[redacted]

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**
RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**0,00**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**893,73**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**0,00**
LICENCIAMENTO:	**174,08**		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: [redacted]

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:		INFORMANTE FINAN:	**NÃO DISPONÍVEL**
NOME AGENTE		DT INCLUSÃO FN.:	**NÃO DISPONÍVEL**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**NÃO**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**ALIENACAO FIDUCIARIA**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 3:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 4:	**SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

detran.sp

Vistoria de Identificação Veicular

APROVADO

Validação sujeita à análise do Detran-SP.

FINALIDADE: Transferência de Propriedade/ Município

LAUDO Nº: [redacted]

DATA/HORA : 07/05/2026 17:13 **VALIDADE DO LAUDO:** 06/07/2026

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: [redacted] **CPF/CNPJ:** [redacted]

MUNICÍPIO: JUNDIAI **UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO: TRACKER T A LTZ **COR:** AZUL **ANO FAB:** 2024

TIPO DE VEÍCULO: AUTOMOVEL **ESPÉCIE:** PASSAGEIRO **ANO MOD:** 2025

TIPO DE CARROCERIA: NAO APLICAVEL **COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL **PASSAGEIROS:** 5

POTÊNCIA: 116 **CAP. CARGA:** 0.0 **CMT:** 1.6

CILINDRADA: 1000 **PBT:** 1.6

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: [redacted] **KM:** 6718

Nº CHASSI: [redacted] **Nº LACRE:** 0

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA

TRASEIRA

HODÔMETRO

LACRE

CHASSI



MOTOR

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM **NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** [redacted]

NOME DO VISTORIADOR: [redacted]

MUNICÍPIO : JUNDIAI

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente