Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO


01/07/2026 18:20:25


DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO:	[redacted]	KILOMETRAGEM:	85001
Nº CHASSI:		COR:	PRETA
Nº MOTOR:		COMBUSTÍVEL:	ALCOOL/GASOLINA
PLACA:		ANO FABRICAÇÃO:	2019
MARCA:	FORD	ANO MODELO:	2020
MODELO:	FORD/ECOSPORT SE AT 1.5	SITUAÇÃO CHASSI:	1


SITUAÇÃO GERAL

- CONFORME: 44 ITENS
- CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 1 ITENS
- NÃO CONFORME: 0 ITENS









IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
CRLV	PARTE DIANTEIRA	RESTRIÇÕES
PLACA	PARTE TRASEIRA	HISTÓRICO DE LEILÃO
MOTOR	LADO ESQUERDO	RECAL
CHASSI	LADO DIREITO	ROUBO E FURTO
KM	TETO	IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
VIDROS	ASSOALHO	ACIDENTES
CINTOS	PINTURA ESTRUTURAL	OUTROS
	PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	

Observações:

VIDRO PARABRISA NÃO ORIGINAL.FAZ SE NECESSÁRIO INFORMAR QUE: A ULTRAVISÃO DECLARA ESTE LAUDO NÃO SERVE COMO PARÂMETRO PARA AS SEGURADORAS DEVIDO AS MESMAS TEREM CRITÉRIOS DIFERENTES DE AVALIAÇÃO.

Ultra Visão
Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE


CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

NÂº CHASSI: [redacted]
NÂº MOTOR:
PLACA: [redacted]
MARCA: FORD
MODELO: FORD/ECOSPORT SE AT 1.5

Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: |anoFabricacao
Ano Modelo: 2020

TRASEIRA




LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CHASSI



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: FORD
MODELO: FORD/ECOSPORT SE AT 1.5
Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: IanoFabricacao
Ano Modelo: 2020

COLUNA CENTRAL DIREITA




CHASSI




ETIQUETA DO CINTO



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR:
PLACA [redacted]
MARCA: FORD
MODELO: FORD/ECOSPORT SE AT 1.5
Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: IanoFabricacao
Ano Modelo: 2020

COLUNA CENTRAL ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




DIANTEIRA



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGA LAUDO

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

APROVADO

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:


DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: FORD
MODELO: FORD/ECOSPORT SE AT 1.5
Tipo Veiculo: 3
COR: PRETA
Combustivel: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: IanoFabricacao
Ano Mcdelo: 2020

NÚMERO DO CÂMBIO



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ANDREZA MOREIRA MENDONCA - ME

Endereço: AVENIDA PIRES DO RIO 1318 - SP

powered by MEGALAUDO

Ultra Visão Franchising
Perícias e Vistorias

ULTRA VISAO SAO MIGUEL

[redacted]

[redacted]

DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

Nº CHASSI: [redacted]
Nº MOTOR: [redacted]
PLACA: [redacted]
MARCA: FORD
MODELO: FORD/ECOSPORT SE AT 1.5

Tipo Veículo: 3
COR: PRETA
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Ano Fab: 2019
Ano Modelo: 2020

LEGENDAS

CONFORME | CONFORME COM OBSERVAÇÕES | NÃO CONFORME

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV	01-ORIGINAL -A-
PLACA	01-ORIGINAL -A-
MOTOR	01-ORIGINAL -A-
CHASSI	01-ORIGINAL -A-
KM	01-SEM VESTIGIOS DE ADUTERAÇÃO -A-
VIDROS	02-ORIGINAL/COM OBS -AR-
CINTOS	01-ORIGINAL -A-

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PARTE TRASEIRA	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO ESQUERDO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
LADO DIREITO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
TETO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
ASSOALHO	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-
PINTURA ESTRUTURAL	01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES	01-SEM RESTRIÇÕES -A-
HISTÓRICO DE LEILÃO	01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-
RECAL	01-SEM RECAL -A-
ROUBO E FURTO	01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-
IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO	01-SEM DEBITOS -A-
ACIDENTES	01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-
OUTROS	OK -A-

5-ESTRUTURA - LADO ESQUERDO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-

6-ESTRUTURA - LADO DIREITO

COLUNA DIANTEIRA	OK -A-
COLUNA CENTRAL	OK -A-
COLUNA TRASEIRA	OK -A-
CAIXA DE AR	OK -A-

7-ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA

PAINEL TRASEIRO	OK -A-
CAIXA DO ESTEPE	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-
LONGARINA TRASEIRA DIREITA	OK -A-

CAIXA DE RODA TRASEIRA DIREITA	OK -A-
CAIXA DE RODA TRASEIRA ESQUERDA	OK -A-

8-ESTRUTURA - TETO

TETO	OK -A-

9-ESTRUTURA ASSOALHO

ASSOALHO CENTRAL	OK -A-
ASSOALHO PORTA MALAS	OK -A-

10-HISTÓRICO IDENTIFICAÇÃO

LICENCIAMENTO	OK -A-
MULTAS, IPVA E OUTROS	OK -A-
RESTRIÇÃO JUDICIAL	OK -A-
ALIENAÇÃO	OK -A-
RESTRIÇÃO HISTÓRICO DE LEILÃO (BASE1)	OK -A-
RENAJUD	OK -A-
ACIDENTES	OK -A-
CHASSI	OK -A-
MOTOR	OK -A-


Ultra Visão
Franchising
Perícias e Vistorias

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

[redacted]

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]