Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 11/04/2026

Dados do Cliente

Solicitante: [redacted]

CNPJ/CPF Solicitante:

Dados do Veiculo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
HONDA | HONDA HR-V EXL HS	ALCOOL/GASOLINA	[redacted]	
Kilometragem:	**Renavam:**		**Fabricação/Modelo:**
52128	[redacted]		2024 / 2025

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:**
Placa e tarjeta em conformidades (OK).	Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:**
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	**CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**
Original/Dentro do padrão	Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	**REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:**
Original/Dentro do padrão	Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 11 DE ABRIL DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 11/04/2026

Dianteira



Traseira




Placa




Hodômetro




Documento




Etiqueta Motor



Numero Motor




Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 11 DE ABRIL DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar


[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 11/04/2026


Longarina Dianteira Direita




Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo




Torre do Amortecedor Direito



Teto




Etiqueta do Cinto



Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda




Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 11 DE ABRIL DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resultado: APROVADO


[redacted]

Data: 11/04/2026

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



SÃO PAULO, 11 DE ABRIL DE 2026

[redacted]