



LAUDO DE PERICIA CAUTELAR

Aprovado

Data: **29/06/2026** **16:47:27**

Nome do Cliente: **S COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

Examinador: [redacted]

Fabricante/Marca: **FERRARI**

Modelo/Versão: **458/ITALIA**

Ano Fab/Mod: **2011/2011**

Cor: **Branca**

Cidade: **Campinas**

Nº Chassi fisico: [redacted]

Nº Motor fisico:

Nº Câmbio fisico: **SEM ACESSO.**

Nº Chassi Bin: [redacted]

Nº Motor Bin:

Nº Câmbio Bin:

IMPORTANTE: Em conformidade com a resolução CONTRAN 282/08, a VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o numero 10.606.988/0001-90, declara que o veículo acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NÚMERO DO CHASSI :

Sem vestigio de adulteração/ dentro dos padrões do fabricante

SITUAÇÃO DO MOTOR:

Sem vestigios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

GRAVAÇÃO DO NÚMERO DE CHASSI NOS VIDROS:

Vidro dianteiro (para-brisa) - Original

Vidro da porta dianteira esquerda - Original

Vidro traseiro/vigia - Original

Vidro da porta dianteira direita - Original

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Compartimento do Motor - Original

Batente da porta - Original

PLACA / TARGETA / QR CODE :

Dentro do padrão (MERCOSUL)

REPAROS ESTRUTURAIS:

Não apresenta corte ou reparação na estrutura

OBSERVAÇÕES:

Eu, S COMERCIO DE VEICULOS LTDA , declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

Responsável Técnico

Campinas

[redacted]

Laudo de Motor

Aprovado

Data / Hora: **29/06/2026** **16:47:23**
Examinador: [redacted]

Fabricante/Marca:	**FERRARI**	Cidade:	**Campinas**
Modelo/Versão:	**458/ITALIA**	Cor:	**Branca**
Ano Fab/Mod :	**2011/2011**	Combustivel:	**Gasolina (G)**
Nº Chassi fisico:	[redacted]	Nº Chassi Bin:	[redacted]
Nº Motor fisico:		Nº Motor Bin:	

VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número 10.606.988/0001-90, declara que o motor acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Sem vestigios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

OBSERVAÇÕES:

Placa


[redacted]

Nº do Chassi


[redacted]

Nº do Motor


[redacted]


[redacted]

Responsável Técnico

Eu, S COMERCIO DE VEICULOS LTDA , declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90
R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007
Telefone: (19) 33254857 Fax: ()
www.trnvision.com.br

Nº do laudo: [redacted]

Campinas [redacted]

Data: 29/06/2026 16:47:19

Nº do Chassi



Nº do Motor



Frente



Traseira




Placa



Lacre



Nº Etiqueta



Ano do Veiculo



Responsável Técnico

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Telefone: (19) 33254857 Fax: ()

www.trnvision.com.br

Nº do Laud [redacted]


Campinas

[redacted]

Data: 29/06/2026 16:47:06

Nº do Câmbio

Plaqueta Identificação




Hodometro




Plaqueta Cabine

Cinto de Segurança



Nº do Vidro



Nº Eixo traseiro

-

3º Eixo traseiro

-

Responsável Técnico

VISION
VISTORIAS E PERÍCIAS TÉCNICAS

[redacted]



CÓD.: [redacted]

DATA: 29/06/2026 08:09

APROVADO

LAUDO ESTRUTUTAL

FOTOS









T R NISTA - ME

CNPJ: 10.606.988/0001-90
Telefone: (19) 3325-4857
Endereço: Rua Adalberto Maia, 370
Taquaral - Campinas/SP

[redacted]
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISION VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISION VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

VISION
VISTORIAS E PERÍCIAS TÉCNICAS

[redacted]

AUTO SCORE

CÓDIGO: [redacted]
DATA: 26/06/2026 16:16
IMPRESSÃO 20/07/2026 16:46

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: [redacted]



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	**2011**	ANO MODELO:	**2011**
MARCA / MODELO:	**I/FERRARI 458 ITALIA**	COR:	**BRANCA**
COMBUSTÍVEL:	**GASOLINA**	ESPÉCIE:	**PASSAGEIRO**
TIPO VEÍCULO:	**AUTOMOVEL**	CATEGORIA:	**PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	**2**	PROCEDÊNCIA:	**ESTRANGEIRO**
CILINDRADAS:	**4497**	POTÊNCIA:	**570**
CAPAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	**178/178**
QTD. DE EIXOS:	**2**		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	**17/11/2025**	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICIPIO PLACA:	**CAMPINAS-SP**	RENAVAM:	[redacted]
CHASSI:	[redacted]	SITUAÇÃO VEICULO:	**EM CIRCULACAO**
TIPO CHASSI:	**NORMAL**		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	**Não Informado**	Nº MOTOR:	[redacted]

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	[redacted]
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	**NADA CONSTA**	JUDICIAL:	**NADA CONSTA**
BLOQUEIO	**NADA CONSTA**	FINANCEIRA:	**NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA:	**NADA CONSTA**	RENAJUD:	**NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA:	**NADA CONSTA**		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 2:	**NADA CONSTA**

RESTRIÇÃO 3:	**NADA CONSTA**	RESTRIÇÃO 4:	**NADA CONSTA**

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	**0,00**	MUNICIPAIS:	**0,00**
DER:	**0,00**	POL. ROD. FEDERAL:	**0,00**
DERSA:	**0,00**	RENAINF:	**0,00**
CETESB:	**0,00**	IPVA:	**0,00**
DPVAT:	**0,00**	MULTAS:	**0,00**
LICENCIAMENTO:	**174,08**		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **S COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: **RAF SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI ME**

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA: [redacted]

MARCA/MODELO:	**I/FERRARI 458 ITALIA**	ANO FAB/MODELO:	**2011/2011**
COR:	**Branca**	COMBUSTÍVEL:	**Gasolina**
TIPO DE VEÍCULO:	**Automovel**	ESPÉCIE:	**Passageiro**
MUNICÍPIO / UF:	**SANTANA DE PARNAIBA / SP**	UF ORIGEM:	**SP**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	[redacted]	POTÊNCIA:	**570**
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	**178.0**
CILINDRADAS:	**4497**	TIPO CARROCERIA:	**NAO APLICAVEL**
SITUAÇÃO CHASSI:	**N**	SITUAÇÃO VEÍCULO:	**S**
NUMERO EIXOS:	**2**	PESO BRUTO TOTAL:	**178.0**
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	**0.0**
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	**NÃO**	ROUBO E FURTO:	**NÃO**
RENAINF (MULTAS):	**NÃO**	INDICADOR ALARME:	**NÃO**
RECALL:	**NÃO**	INDICADOR LEILÃO:	**NÃO**
RENAJUD:	**NÃO**		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 2:	**SEM RESTRICAO**
RESTRIÇÃO 3:	**SEM RESTRICAO**	RESTRIÇÃO 4:	**SEM RESTRICAO**

RECALL

NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**T R NISTA - ME**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.
As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.