



LAUDO DE PERICIA CAUTELAR

Aprovado

Data: 14/05/2026 08:34:49

Nome do Cliente:

Examinador:

Fabricante/Marca: MERCEDES-BENZ

Modelo/Versão: GLC300/4M CO

Ano Fab/Mod: 2023/2023

Cor: Preta

Cidade: Campinas

Nº Chassi físico:

Nº Chassi Bin:

Nº Motor físico:

Nº Motor Bin:

Nº Câmbio físico:

Nº Câmbio Bin:

IMPORTANTE: Em conformidade com a resolução CONTRAN 282/08, a VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número 10.606.988/0001-90, declara que o veículo acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NÚMERO DO CHASSI :

Sem vestígio de adulteração/ dentro dos padrões do fabricante

SITUAÇÃO DO MOTOR:

Sem vestígios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

GRAVAÇÃO DO NÚMERO DE CHASSI NOS VIDROS:

Vidro dianteiro (para-brisa) - veículo blindado / regravado

Vidro da porta dianteira esquerda - veículo blindado / regravado

Vidro da porta traseira esquerda - veículo blindado / regravado

Vidro traseiro/vigia - veículo blindado / regravado

Vidro da porta traseira direita - veículo blindado / regravado

Vidro da porta dianteira direita - veículo blindado / regravado

CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

Compartimento do Motor - Original

Batente da porta - Original


PLACA / TARGETA / QR CODE :

Dentro do padrão (MERCOSUL)

REPAROS ESTRUTURAIS:

Não apresenta corte ou reparação na estrutura

OBSERVAÇÕES:

Eu  declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

Responsável Técnico 

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Telefone: (19) 33254857 Fax: ()

www.trnvision.com.br

Nº do Laudo 



Laudo de Motor

Aprovado

Fabricante/Marca: **MERCEDES-BENZ**
Modelo/Versão: **GLC300/4M CO**
Ano Fab/Mod : **2023/2023**

Data / Hora: **14/05/2026 08:34:44**
Examinador: **[REDACTED]**
Cidade: **Campinas**
Cor: **Preta**
Combustivel: **Gasolina (G)**

Nº Chassi físico: **[REDACTED]**

Nº Motor físico: **[REDACTED]**

VISION VISTORIAS E PERICIAS TÉCNICAS, inscrita no CNPJ sob o número 10.606.988/0001-90, declara que o motor acima identificado, encontra-se nas seguintes condições:

NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Sem vestígios de adulteração dentro dos padrões do fabricante

OBSERVAÇÕES:


Placa



Nº do Chassi



Nº do Motor



Responsável Técnico **[REDACTED]**

Eu, **[REDACTED]**, declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitadas por mim.

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90


R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Telefone: (19) 33254857 Fax: ()


www.trnvision.com.br

Nº do laudo: **[REDACTED]**

Nº do Chassi



Nº do Motor




Frente




Traseira




Placa




Lacre



Nº Etiqueta



Ano do Veículo



Responsável Técnico [REDACTED]

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Telefone: (19) 33254857 Fax: ()

www.trnvision.com.br

Nº do Laudo: [REDACTED]

Nº do Câmbio




Plaqueta Identificação




Hodometro



Plaqueta Cabine




Cinto de Segurança




Nº do Vidro



Nº Eixo traseiro



3º Eixo traseiro



Responsável

LAUDO NÃO SERVE PARA TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO

T R NISTA ME CNPJ: 10.606.988/0001-90

R Adalberto Maia nº 370 - Taquaral - Campinas - SP CEP:13076-007

Telefone: (19) 33254857 Fax: ()
www.trnvision.com.br



Nº do Laudo



LAUDO ESTRUTURAL



FOTOS





T R NISTA - ME

CNPJ: 10.606.988/0001-90

Telefone: (19) 3325-4857

Endereço: Rua Adalberto Maia, 370
Taquaral - Campinas/SP

[Redacted Signature]

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VISION VISTORIAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VISION VISTORIAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: 2023
MARCA / MODELO: I/M.BENZ GLC300 4M CO
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO VEÍCULO: UTILITARIO

ANO MODELO: 2023
COR: PRETA
ESPÉCIE: MISTO
CATEGORIA: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: 5
CILINDRADAS: 0
CAPAC. DE CARGA: 67
QTD. DE EIXOS: 2

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO
POTÊNCIA: 258
CMT/PBT: 483/243

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 03/03/2026
MUNICÍPIO PLACA: CAMPINAS-SP
CHASSI:
TIPO CHASSI: NORMAL

DT LICENCIAMENTO:
RENAVAM:
SITUAÇÃO VEÍCULO: EM CIRCULACAO

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

CARROCERIA:

Nº MOTOR:

Nº MOTOR:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO: NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA
FINANCEIRA: NADA CONSTA
RENAJUD: NADA CONSTA

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 0,00
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00

MUNICIPAIS: 0,00
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 3232,92
MULTAS: 0,00

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL:

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO: I/M.BENZ GLC300 4M CO
COR: Preta
TIPO DE VEÍCULO: Utilitario
MUNICÍPIO / UF: SAO PAULO / SP

ANO FAB/MODELO: 2023/2023
COMBUSTÍVEL: Gasolina
ESPÉCIE: Misto
UF ORIGEM: SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:
CAMBIO:
CILINDRADAS: 0
SITUAÇÃO CHASSI: N
NUMERO EIXOS: 2
NUM. TERC. EIXO:
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: 258
CAP. MAX. TRAÇÃO: 483.0
TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO VEÍCULO: S
PESO BRUTO TOTAL: 243.0
CAP. DE CARGA: 67.0

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO
RENAINF (MULTAS): SIM
RECALL: NÃO
RENAJUD: NÃO

ROUBO E FURTO: NÃO
INDICADOR ALARME: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE CSV

 **FORAM ENCONTRADOS 1 CSV EMITIDO(S)**

IDENTIFICAÇÃO:



 **BAIXAR CSV**

RECALL

 **NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.**

ROUBO E FURTO

 **NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO**

 **NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS**

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

 **NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.**

LEILÃO

 **NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.**

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 **NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.**

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

 **FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!**

LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO
OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.



TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**T R NISTA - ME**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma **RESTRIÇÃO** ou no próprio CRLV do veículo.