





Laudo Cautelar

Placa: [REDACTED]
Laudo: [REDACTED]
21/07/2026 16:21



Ano Fabricação	2024	Município	GOIANIA
Ano Modelo	2024	UF	GO
Marca	PORSCHE	Tipo	Automovel
Modelo	PORSCHE CAYMAN	Espécie	Passageiro
Cor	Cinza	Capacidade Pas.	2
Potência	300	Motor	[REDACTED]
Cilindradas	1988	Câmbio	[REDACTED]
Combustível	Gasolina	Renavam	[REDACTED]
Segmento	Auto	Hodômetro	1198
Procedência	Importado		



VEÍCULO PERICIADO



**Numeração do Motor**

1 - MOTOR COM CARACTERÍSTICAS APARENTEMENTE SEMELHANTE AS DO FABRICANTE, SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO

Numeração do Chassi

1 - SEM CARACTERÍSTICAS APARENTES DE ADULTERAÇÃO / CONFERE BIN

Numeração do Câmbio

1 - GRAVAÇÃO OBSTRUIDA/SEM ACESSO

Estrutura

1 - NÃO APRESENTA CORTES E/OU REPAROS APARENTES

Originalidade Estrutura

Longarina Dianteira Direita ORIGINAL	Longarina Dianteira Esquerda ORIGINAL	Longarina Traseira Esquerda ORIGINAL
Longarina Traseira Direita ORIGINAL	Coluna Dianteira Direita ORIGINAL	Coluna Dianteira Esquerda ORIGINAL
Coluna Central Direita ORIGINAL	Coluna Central Esquerda ORIGINAL	Coluna Traseira Esquerda ORIGINAL
Coluna Traseira Direita ORIGINAL	Painel Frontal ORIGINAL	Painel Traseiro ORIGINAL

Análise de Vidros

Parabrisa ORIGINAL Fabricação: 2024	Vidro Dianteiro Esquerdo ORIGINAL Fabricação: 2024	
Vidro Lateral Esquerdo ORIGINAL Fabricação: 2023	Vidro Traseiro ORIGINAL Fabricação: 2023	Vidro Lateral Direito ORIGINAL Fabricação: 2023
Vidro Dianteiro Direito ORIGINAL Fabricação: 2023		

Etiquetas

Etiqueta Coluna ORIGINAL	Etiqueta Motor ORIGINAL	Etiqueta Piso SEM CAMPO VISUAL
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------

Emplacamento

1 - PLACA MERCOSUL APARENTEMENTE DENTRO DO PADRÃO

Itens de Segurança


Pneus BOM	Setas BOM	Luz de Posição BOM
Faróis BOM	Luz de Placa BOM	Luz de Ré BOM
Luz de Freio BOM	Buzina BOM	Placa BOM

Itens de Verificação

Lanterna Direita CONFERE	Luz de Freio CONFERE	Luz de Ré CONFERE
Setas CONFERE	Pisca Alerta CONFERE	Buzina CONFERE
Limpador de Parabrisa CONFERE	Funilaria CONFERE	Pintura CONFERE
Escapamento CONFERE	Cintos de Segurança CONFERE	Placas CONFERE
Suspensão	Película Refletiva	Macaco

CONFERE	CONFERE	CONFERE
Protetor de Roda CONFERE	Numeração de Chassi CONFERE	Encosto de Cabeça CONFERE
Numeração dos Vidros CONFERE	Numeração do Motor CONFERE	Parasol Condutor CONFERE
Pneus CONFERE	Padrão dos Pneus CONFERE	Freio de Mão CONFERE
Lanterna Traseira CONFERE	Farol Baixo CONFERE	Farol Alto CONFERE
Estepe CONFERE	Chave de Roda CONFERE	

Fotos Principais



CRLV



COMPARTIMENTO DE MOTOR




NUMERO DE MOTOR



CHASSI




HODOMETRO



INSTRUMENTOS



FRETE



TRASEIRA



PLACA

Parecer Final

APROVADO

Vistoriador Responsável



[Redacted Name]


Fotos




FRENTE DIREITA




FRENTE ESQUERDA




TRASEIRA DIREITA




TRASEIRA ESQUERDA




ETA COMP. MOTOR



ETA PORTA



ETIQUETA CINTO DIREITO



ETIQUETA CINTO ESQUERDO



LONG. DIANTEIRA DIREITA BAIXO



LONG. DIANTEIRA ESQUERDA CIMA




LONG. DIANTEIRA ESQUERDA
BAIXO



LONG. TRASEIRA DIREITA BAIXO




LONG. TRASEIRA ESQUERDA BAIXO



QR CODE PLACA



LONG. DIANTEIRA DIREITA CIMA



IDENTIFICACAO VIDRO



Laudo Cautelar

Placa: [REDACTED]
Laudo: [REDACTED]
21/07/2026 16:21

Leilão Prime

1 - Leilões Corporativos



☑ Nada Consta

2 - Leilões Varejo



☑ Nada Consta

3 - Leilões Diversos



☑ Nada Consta

4 - Leilões Privados



☑ Nada Consta

5 - Parecer Técnico



☑ Nada Consta

6 - Indício



☑ Nada Consta

7 - Securitário e Vistoria



☑ Nada Consta

8 - Remarketing



☑ Nada Consta

Parecer Técnico

Base Estadual

Placa	Chassi	Renavam	Marca
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	I PORSCHE
Modelo CAYMAN	Cor CINZA	Ano Fabricação 2024	Ano Modelo 2024
Combustível GASOLINA	Tipo AUTOMOVEL	Espécie PASSAGEIRO	Categoria PARTICULAR
Município GOIANIA	UF GO	Passageiros 2	Carroceria NAO APLICAVEL
NUMERO_CARROCERIA	Motor	Câmbio	Potência 300
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cilindrada 1988	CMT 173	PBT 173	Situação CIRCULACAO
Tipo Remarcação Chassi NORMAL	Roubo Furto NADA CONSTA	Procedência ESTRANGEIRA	

Base Federal

Renavam	Placa	Chassi	Modelo
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	I/PORSCHE CAYMAN
Marca I/PORSCHE	Cor CINZA	Ano Fabricação 2024	Ano Modelo 2024
Combustível GASOLINA	Espécie PASSAGEIRO	Município GOIANIA	UF GO
Tipo AUTOMOVEL	Passageiros 2	Ocorrência NÃO CONSTA ROUBO/FURTO	Tipo Remarcação Chassi NORMAL
Situação Veículo CIRCULACAO	Procedência ESTRANGEIRA	NUMERO DI [REDACTED]	

Restrições Diversas

NÃO CONSTA RESTRIÇÕES DIVERSAS PARA ESTE VEÍCULO

Débitos

Existe IPVA EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO	Valor IPVA R\$ 23.360,93
Existe Multa NAO EXISTE DEBITO DE MULTA	Valor Multa R\$ 0,00
Existe Licenciamento EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Valor Licenciamento R\$ 621,73
Existe DPVAT NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT	Valor Dpvat R\$ 0,00
Valor Municipais R\$ 0,00	

Proprietário

Tipo Doc.
FISICA

Doc. Proprietário

Proprietário

Comunicado de Compra / Venda

LIC Data

18/11/2024

Emissão CRLV

14/11/2024

Comunicação de Venda

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Decodificador

Chassi

Fabricante

PORSCHE

Ano Fabricação

2024

Ano Modelo

2024

Combustível

Gasolina

Tipo Carroceria

Coupe

Região Geográfica

Europa

País

Alemanha

Fábrica

Osnabruck

Marca

PORSCHE

Modelo

718 Cayman 2.0 Aut. H4 Turbo Gas. 2P

Veículo

718 Cayman

Versão

2.0

Motor

2.0 H4 Turbo

Transmissão

Automatiz. PDK - 7V

Portas

2

Dígito Verificador

OK

Código Fipe

035084-2

Conclusão

Completa

Histórico de Roubo e Furto


NADA CONSTA

Termo de Ciência do Contratante

Eu, contratante/proprietário do veículo, declaro ter lido e compreendido todas as informações impressas nesta consulta, especialmente tendo a ciência que a pesquisa da Sistema Base tem o objetivo exclusivo de COLABORAR com o processo de averiguação de procedência do veículo, ou seja, apenas como ANÁLISE PRÉVIA, como também estou ciente que a Sistema Base se limita em apresentar as informações que estão nas base e sites consultados sem nada modificar, cabendo a mim, contratante, consultar o órgão competente para os casos de restrições ou divergências nas informações, antes de concluir a negociação do veículo. Declaro estar ciente que esta pesquisa tem caráter sigiloso e informativo, que não é válida como certidão e as informações acima descritas são de uso exclusivo do destinatário e sua utilização por outra pessoa, ou para finalidade diversa da contratada, pode caracterizar ilícito civil. Tendo a ciência de que o levantamento das informações veiculares via consulta jamais pode substituir a consulta do órgão oficial de trânsito, compreendendo ainda que a Sistema Base, por mais esforços que faça para conseguir as informações ora contratadas a respeito deste veículo, está isenta por mim de toda e qualquer responsabilidade a respeito dos resultados ora revelados, haja vista tratar-se de informações oriundas de meios eletrônicos, de empresas privadas, de órgãos ou entidades que declaram que o extrato, a certidão ou a consulta não valem como negativa de débito ou certidão de regularidade. Autorizo a utilização destas informações para fins estatísticos e de vistoria. Importante: Portanto, por este quesito e também pelos demais acima apontados, a Sistema Base recomenda sempre a realização de uma vistoria cautelar, que visa atestar e garantir as condições físicas do veículo. As bases descritas como "não tarifada/cortesia" somente serão informadas se houver comunicação com a(s) respectiva(s) base(s) no ato da consulta. Caso não saia as informações de Restrição e Multas (e estas sejam importantes para sua análise), sugerimos pesquisar diretamente o site do Detran de origem do veículo e anexar o extrato a esta pesquisa. Caso haja falha na comunicação com a base de Roubo/Furto, sugerimos contatar nosso Suporte Técnico para uma análise mais aprofundada e atualização de pesquisa.


* A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO

ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA



O presente parecer técnico consiste em verificar vestígios aparentes ou não de procedimentos de adulteração e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, eximindo a empresa por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo e seus agregados posteriores a esta data e, tão pouco, pelos dados obtidos nas consultas fornecidas por órgãos públicos e/ou terceiros. Autorização: Autorizo a utilização de dados contidos neste Laudo de Vistoria para fins de redução de riscos em processos que envolvam veículos.

ORIGINALIDADE DA PINTURA



O presente parecer técnico consiste em verificar vestígios aparentes ou não de procedimentos de adulteração e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, eximindo a empresa por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições realizadas no veículo e seus agregados posteriores a esta data e, tão pouco, pelos dados obtidos nas consultas fornecidas por órgãos públicos e/ou terceiros. Autorização: Autorizo a utilização de dados contidos neste Laudo de Vistoria para fins de redução de riscos em processos que envolvam veículos.