



Cliente : [Redacted]
Cidade Estado: [Redacted]
Data: = 15/07/2026 08:20:22

DADOS DO VEÍCULO
Marca/Modelo = PORSCHE | I/PORSCHE 911 CARRERA - 2025 / 2025 - AMARELA
Placa [Redacted] Cidade = INDAIATUBA
Nº do Chassi do veículo [Redacted] Nº do Motor no Veículo = [Redacted]
Nº do Chassi no Cadastro [Redacted] Nº do Motor no Cadastro = [Redacted]
Nº do Carr. no Veículo = [Redacted] Nº da Câmbio no Veículo = [Redacted]
Nº do Carr. na BIN = [Redacted] Nº da Câmbio na BIN = [Redacted]

100-CONDIÇÃO DA PLACA:
Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:
Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:
Numeração dentro dos padrões do fabricante

400-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:
1 - MODELO NÃO POSSUI NUMERAÇÃO DE FÁBRICA

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:
1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:
Original

2-DO BATENTE DA PORTA:
Original

3-DO ASSOALHO:
Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:
1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
Original/Dentro dos padrão

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Original/Dentro dos padrão

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Original/Dentro dos padrão

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original/Dentro dos padrão

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Original/Dentro dos padrão

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:
Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
Nenhum registro encontrado.

Observação:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [Redacted] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo

[Redacted]



VISTORIA CAUTELAR




FRENTE




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LATERAL TRASEIRA



LATERAL TRASEIRA

