



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				DIESEL	RAM	RAM/RAMPAGE LARAMIE DS
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2025	2026	0	CINZA			23191
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	



RESTRIÇÕES ESTADUAL



ATENTE-SE PARA MULTAS E DEBITOS



LEILÃO



SINISTRO



HISTORICO DE ROUBO E FURTO



HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR



HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR



ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



PANORÂMICA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS






APROVADO


HODÔMETRO KM




ETIQUETA VIS COLUNA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CARROCERIA




PAINEL TRASEIRO INTERNO






TRAS ESQ




DIR




CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR




COMPARTIMENTO DO MOTOR







MINI FRENTE DIR



TORRE




TORRE



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR

