

Emissão: 28/05/2026

DADOS DO CLIENTE

Nome do proprietário

CPF/CNPJ

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo
BMW / 328i ACTIVE FLEX

Tipo
Automovel

Fabricação/Modelo
2015 / 2015

Quilometragem
104263

Cidade
SEROPEDICA

ESTADO
RJ

CRLV

Nº do lacre da placa

Tipo de lacre
QrCode

Combustível BIN
ALCOOL/GASOLINA

Combustível ATUAL
ALCOOL/GASOLINA

Cor BIN
CINZA

Cor ATUAL
CINZA






LATERAL DO VEÍCULO A




LATERAL DO VEÍCULO B



CHASSI




MOTOR



COMPARTIMENTO DE MOTOR




HODOMETRO



PLACA




LACRE



CRLV



ETIQUETA ETA



ETIQUETA ETA




GRAVACAO DOS VIDROS




ESTEPE




MALA DO VEÍCULO




ETIQUETA DO CINTO




LONGARINA DIANTEIRA A



LONGARINA DIANTEIRA B



LONGARINA TRASEIRA A



LONGARINA TRASEIRA B



TORRE A



TORRE B



COLUNA LATERAL A



COLUNA LATERAL B



FOTO ADICIONAL




FOTO ADICIONAL




FOTO ADICIONAL




FOTOS ADICIONAIS




FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS




FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS



FOTOS ADICIONAIS

APONTAMENTOS DA VISTORIA

✓ - **Chassi:** + chassi sem vestígios de irregularidade e a mesma que consta na BIN e está no padrão do fabricante.

- **Consulta:** Recall - Veículo possui recall pendente.

- **Estrutura:** Estrutura original, não possui vestígio aparente e avaria, corte ou reparo significativo nas partes estruturais.

✓ - **Etiqueta:** + etiqueta de coluna: original.

✓ - **Etiqueta:** + etiqueta de motor: original.

✓ - **Lacre:** + Lacre original, com ou sem número.

✓ - **Motor:** + Numeração do motor dentro dos padrões do fabricante e a mesma que consta na BIN.

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS ANÁLISE DE VISTORIA CAUTELAR

Todos os vidros remarcado pela blindagem

RECALL PENDENTE

CSV não encontrado

Veículo BLINDADO

Vistoria feita dia 14/04/2026

DECLARAÇÃO

A empresa laudocar pericia veicular analisa os veiculos e informa a estrutura cautelar e informações em órgãos oficiais sobre os dados do veículo, A estrutura do veículo e feita pelo critério interno da laudocar e não se baseia nos critérios da seguradora para aprovação ou recusa do seguro, nosso vistoria tem o prazo de 30 dias a partir do momento de sua conclusão . Todas as informações desse laudo não pode ser violada ou modificada por qualquer outra empresa

