



Laudo Cautelar

Suprema Vistoria

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ CONFORME

 Dados

Realizado Em: 21/03/2026 12:08

 Dados do solicitante

Nome: **CPF/CNPJ:**

 Dados do proprietário

Nome do proprietário: **CPF/CNPJ:**

 Dados do veículo

Marca: BMW **Modelo:** 320I SPORT GP FLEX **Tipo:** AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2022 / 2022 **Quilometragem:** 63133 **Cidade:** BELO HORIZONTE **UF Atual:** MG

CRLV: DIGITAL **Nº do lacre:** QR code **Tipo de lacre:**

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA


Cor (BIN): CINZA

Cor (Atual): CINZA


AUTOMOVEL



TRASEIRA




FRENTE



CHASSIS



PLACA TRASEIRA




LACRE




NUMERO MOTOR




HABITACULO DO MOTOR



TORRE DO AMORTECEDOR 1



TORRE DO AMORTECEDOR 2



COLUNA SUPERIOR DIANTEIRA 1




COLUNA SUPERIOR DIANTEIRA 2




ESTEPE




HODOMETRO




ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA PORTA



GRAVAÇÃO VIDROS




TETO



DIANTEIRA 45º




TRASEIRA 45º




CHAVE PRINCIPAL



PLAQUETA DE CARROCERIA



CHAVE DE RODA




MACACO



TRIANGULO




PAINEL CENTRAL INTERNO



BANCOS DIANTEIROS



BANCOS TRASEIROS





PNEU DIANTEIRO 1



PNEU DIANTEIRO 2



PNEU TRASEIRO 1



PNEU TRASEIRO 2

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARACHOQUE TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARACHOQUE DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- II VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- II TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- II TETO SOLAR: **SIM**
- II RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- II RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- II DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- II KIT GÁS GNV: **NÃO**
- II FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- II ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- II DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- II CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- II PILOTO AUTOMÁTICO: **SIM**
- II BANCO DE COURO: **SIM**
- II AR CONDICIONADO: **SIM**
- II AIRBAG: **SIM**
- II ABS: **SIM**

FUNCIONAMENTO:

- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**
- ✓ AR CONDICIONADO: **FUNCIONANDO**
- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ DOCUMENTO CRLV: **PRESENTE**
- ✓ MANUAIS: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE RESERVA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**

PNEUS:

- ✓ PNEU ESTEPE: **BOM**
- ✓ PNEU TRASEIRO DIREITO: **BOM**
- ✓ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **BOM**
- ✓ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **BOM**
- ✓ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **BOM**

INTERIOR:

- ✓ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **OK**

VIDROS:

- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO PARABRISAS: **OK**
- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**


BLINDAGEM:

- II VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**
- I VEÍCULO BLINDADO?: **SIM**


CONSULTA DOCUMENTAL:

- I VENDA DIRETA: **NÃO CONSTA**
- I EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO: **NÃO CONSTA**
- I RECALL: **NÃO CONSTA**
- I VEÍCULO BAIXADO: **NÃO CONSTA**
- I RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NÃO CONSTA**
- I VEÍCULO ROUBADO: **NÃO CONSTA**
- I QUEIXA DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- I HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- I HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- I HISTÓRICO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- I HISTÓRICO DE LEILÃO: **NÃO CONSTA**


Croqui




Traseira (Interna)








Dianteira (Interna)



Esquerda (Interna)



Direita (Interna)



Observações Adicionadas

DIANTEIRA (EXTERNA)

1 Retrovisor direito Descrição: Componente original	2 Retrovisor esquerdo Descrição: Componente original	3 Pneu dianteiro direito Descrição: Componente original
4 Pneu dianteiro esquerdo Descrição: Componente original	5 Para-choque dianteiro Descrição: Componente original	6 Farol direito Descrição: Componente original
7 Farol esquerdo Descrição: Componente original	8 Placa dianteira Descrição: Componente original	

TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo Descrição: Componente original	22 Pneu traseiro direito Descrição: Componente original	23 Para-choque traseiro Descrição: Componente original
24 Lanterna traseira esquerda Descrição: Componente original	25 Lanterna traseira direita Descrição: Componente original	26 Placa traseira Descrição: Componente original

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo Descrição: Componente original	40 Roda dianteira esquerda Descrição: Componente original	41 Caixa de ar esquerda Descrição: Componente original
42 Porta dianteira esquerda Descrição: Componente original	43 Vidro porta dianteira esquerda Descrição: Componente original	44 Porta traseira esquerda Descrição: Componente original
45 Vidro porta traseira esquerda Descrição: Componente original	46 Lateral traseira esquerda Descrição: Componente original	47 Roda traseira esquerda Descrição: Componente original

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito Descrição: Componente original	56 Roda dianteira direita Descrição: Componente original	57 Caixa de ar direita Descrição: Componente original
58 Porta dianteira direita Descrição: Componente original	59 Vidro porta dianteira direita Descrição: Componente original	60 Porta traseira direita Descrição: Componente original
61 Vidro porta traseira direita Descrição: Componente original	62 Lateral traseira direita Descrição: Componente original	63 Roda traseira direita Descrição: Componente original

TETO (EXTERNO)

34 Capô Descrição: Componente original	35 Vidro para-brisas dianteiro Descrição: Componente original	36 Teto externo Descrição: Componente original
37 Tampa traseira porta-malas Descrição: Componente original	38 Vidro vigia traseiro Descrição: Componente original	

TRASEIRA (INTERNA)


27 Caixa de roda traseira esquerda Descrição: Componente original	28 Caixa de roda traseira direita Descrição: Componente original	33 Painel traseiro Descrição: Componente original
--	---	--

DIANTEIRA (INTERNA)

9 Painel corta-fogo Descrição: Componente original	10 Caixa de roda dianteira direita Descrição: Componente original	11 Caixa de roda dianteira esquerda Descrição: Componente original
20 Painel dianteiro Descrição: Componente original		


ESQUERDA (INTERNA)


48 Longarina dianteira esquerda Descrição: Componente original	49 Para-lama interno esquerdo Descrição: Componente original	50 Coluna A dianteira esquerda Descrição: Componente original
51 Estrutura dianteira da caixa de ar esquerda Descrição: Componente original	52 Coluna B central esquerda Descrição: Componente original	53 Estrutura traseira da caixa de ar esquerda Descrição: Componente original
54 Coluna C traseira esquerda Descrição: Componente original	71 Longarina traseira esquerda Descrição: Componente original	



DIREITA (INTERNA)

64 Longarina dianteira direita Descrição: Componente original	65 Para-lama interno direito Descrição: Componente original	66 Coluna A dianteira direita Descrição: Componente original
67 Estrutura dianteira da caixa de ar direita Descrição: Componente original	68 Coluna B central direita Descrição: Componente original	69 Estrutura traseira da caixa de ar direita Descrição: Componente original
70 Coluna C traseira direita Descrição: Componente original	72 Longarina traseira direita Descrição: Componente original	






AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).





320I SPORT GP FLEX

CONSTA
CERTIFICADO DE
SEGURANÇA
VEICULAR

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle data: Marca/Modelo, Combustível, Cor, Tipo de veículo, Município/UF, Ano fabricação, Ano modelo, UF de Origem, UF Faturado, Caixa de câmbio, Situação, Espécie, Lotação, Potência, Carroceria, Cilindrada, Procedência, Situação Chassi, Capacidade, Eixo traseiro, Terceiro eixo, Documento importadora, Identidade im, Número DI, Fabricante, Segmento, Grupo modelo veículo, Capacidade máxima tração, Peso bruto, Última atualização.

Informações do veículo - Base Nacional

Placa:		Situação:	CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo:	BMW / 320I SPORT GP FLEX	Tipo de veículo:	AUTOMOVEL
Montagem:	NÃO APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo:	2022 / 2022
Procedência:	NACIONAL	Município/UF:	BELO HORIZONTE / MG
Chassi:		Moto:	
Renava:		Combustível:	ALCOOL/GASOLINA
Cor:	CINZA	Capacidade de passageiros:	
Espécie:	PASSAGEIRO	Cilindradas:	
Peso bruto:		Peso bruto:	
Potência:		Capacidade de carga:	0
Eixo:	0	Eixo Traseiro Dif:	0
Eixo auxiliar:	0		

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDA

Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Marca/Modelo: BMW / 320I SPORT GP FLEX

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SC

Motor: [REDACTED]

Combustível: ALCOOL/GASOLINA

Capacidade de passageiros: [REDACTED]

Cilindradas: [REDACTED]

Peso bruto: [REDACTED]

Capacidade de carga:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2022 / 2022

Município/UF: BELO HORIZONTE-MG / MG

Chassi: [REDACTED]

Renava: [REDACTED]

Cor: CINZA

Potência: [REDACTED]

Peso bruto: [REDACTED]

Espécie: PASSAGEIRO

Carroceria: INEXISTENTE



Informações de proprietário



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00

Guincho: NADA CONSTA



Restrições

Roubo e Furto: NADA CONSTA

Restrição Tributária: NADA CONSTA

Restrição Financeira: NADA CONSTA

Restrição Jurídica: NADA CONSTA

Restrição Administrativa: NADA CONSTA

Restrição Judiciária: NADA CONSTA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICAO DE VENDAS



OUTRAS RESTRIÇÕES

BLINDADO



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições



SENATRAN / CSV - Para mais informações

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de início de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

Precificador - FIPE

Marca: BMW

Modelo: 320iA 2.0 TB M Sport A.Flex/M.Sport 4p

Combustível: Flex



Dados cadastrais (Cortesia)

[REDACTED]



TELEFONES E CELULARES

[REDACTED]



ENDEREÇOS

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]


[REDACTED]

[REDACTED]



Realize sua cotação de **SEGURO GRÁTIS** com uma das maiores corretoras do Brasil.

Fale com um de nossos atendentes escaneando o QR ao lado, ou acesse o link para saber mais:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

⚠ Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** e sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do conhecimento da Company Conferi sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. A Company Conferi declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.