



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

Emissão 17/07/2026 10:50

DADOS DO VEÍCULO

Placa	Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
	I / PORSCHE 911 CARRE	2016/2017	OSASCO/SP
		Nº Câmbio Veículo	
		Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor
Passageiro	Automóvel	N/I	Verde
Potência/Cilindrada		Lotação	PBT/CMT
370cv/2981cc		4P / OT	O/OT
Número Lacre		Hodômetro	Renavam
		Cliente	
		GATTI VEÍCULOS LTDA EPP	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

322 - DO BATENTE DA PORTA: Danificada

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

246 - Vidro da lateral esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

266 - Vidro lateral traseira dianteira: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, mancha de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÀS COMPANHIAS DE SEGURO.



FOTOS DO VEÍCULO


Dianteira




Dianteira Esq




Traseira



Traseira Esq



Chassi



Motor




Placa



Câmbio



Comp.do Motor



Extra




Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



PORSCHÉ 911 CARRERA

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [REDACTED]	Marca/Modelo: I / PORSCHE 911 CARRERA	
Chassi: [REDACTED]	Motor: [REDACTED]	Combustível: Gasolina
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2016	Ano modelo: 2017	UF de Origem: SC
UF Faturado: RS	Caixa de câmbio: [REDACTED]	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Passageiro	Lotação: 4	Potência: 370
Carroceria:	Cilindradas: 2981	Procedência: Importado
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 181	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: [REDACTED]	Fabricante:	Segmento: AU - SPORT
Grupo modelo veículo: 911	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 181
Última atualização: 2025-03-13		

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / PORSCHE 911 CARRERA	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017
Procedência: ESTRANGEIRO	Município/UF: OSASCO / SP
Chassi: [REDACTED] NORMAL	Motor: [REDACTED]
Renava: [REDACTED]	Combustível: GASOLINA
Cor: VERDE	Capacidade de passageiros: 4
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 2981
Peso bruto(PBT): 1.81	Peso bruto(CMT): 1.81
Potência: 370	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Nº carroceria: [REDACTED]	Eixo auxiliar: 0
Número do Câ: [REDACTED]	Número da Carroceria: [REDACTED]

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	VERDE	✗ Alterado
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa:	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I PORSCHE / PORSCHE 911 CARRERA	Tipo de veículo: AUTOMÓVEL
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2016 / 2017
Procedência: ESTRANGEIRO	Município/UF: OSASCO-SP / SP
UF de origem: RS	Chassi: NORMAL
Motor:	Renovar
Combustível: GASOLINA	Cor: VERDE
Capacidade de passageiros: 4	Potência: 370
Cilindradas: 2981	Peso bruto(PBT): 181
Peso bruto(CMT): 181	Espécie: PASSAGEIRO
Capacidade de carga:	Carroceria: INEXISTENTE
Nº carroceria:	



Informações de proprietário

Proprietário Atual:



Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA	Multas: R\$ 536
IPVA: Consultar Detran / Sefaz	IPVA: R\$ *
Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Licenciamento: R\$ 174,08
DETRAN: R\$536,00	



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Sinal Amarelo

 Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRATIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)**Qualidade Garantida**

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL **FIM DESTA PESQUISA.** **Avisos legais**

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao CNPJ 11.235.359/0001-64 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.235.359/0001-64 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.235.359/0001-64 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.