

LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



25

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo	I / LR RRS D350 HSED	Ano Fabricação/Modelo	2023/2023	Município/UF	SANTO ANDRE/SP
Nº Chassi Veículo		Nº Motor Veículo		Nº Câmbio Veículo	
		Nº Câmbio Cadastro		Nº Carroçaria Cadastro	
Espécie	Misto	Carroçaria	N/I	Cor	Preta
Potência/Cilindrada	350cv/2997 cc	Lotação	5P / 0T	PBT/CMT	0/0T
Número Lacre		Hodômetro		Combustível	Vide Campo Observação
		Cliente	GATTI VEÍCULOS LTDA EPP		

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

200-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

216 - Vidro dianteiro (pará-brisa): Original / dentro do padrão

226 - Vidro da porta dianteira esquerda: Original / dentro do padrão

236 - Vidro da porta traseira esquerda: Original / dentro do padrão

256 - Vidro traseira (vigia): Original / dentro do padrão

276 - Vidro da porta traseira direita: Original / dentro do padrão

286 - Vidro da porta dianteira direita: Original / dentro do padrão

Combustível: DIESEL/ELETRICO;

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, manuseio de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÀS COMPANHIAS DE SEGURO.

Vistoriador

Comp.do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta



FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira



Dianteira Esq



Traseira




Traseira Esq



Chassi




Motor



Placa



Câmbio



CONFIDENCIAL FISCAL Máxima Visão Serviços
de Vitoria Ltda

LR RRS D350 HSED

REALIZADA EM: 02/07/2026 às 11:39

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: [REDACTED]	Marca/Modelo: I / LR RRS D350 HSED	
Chassi: [REDACTED]	Motor: [REDACTED]	Combustível: DIESEL/ELETRICO
Cor: Preta	Tipo de veículo: Utilitário	Município/UF: SAO PAULO / SP
Ano fabricação: 2023	Ano modelo: 2023	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Misto	Lotação: 5	Potência: 350
Carroceria:	Cilindradas: 2997	Procedência: Importado
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 672	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número [REDACTED]	Fabricante:	Segmento: AU - SUVs
Grupo modelo veículo: RANGE ROV	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 322
ER	Última atualização: 2025-07-21	

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / LR RRS D350 HSED	Tipo de veículo: UTILITARIO
Montagem: JIPE	Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2023
Procedência: ESTRANGEIRO	Município/UF: SANTO ANDRE / SP
Chassi: [REDACTED] RMAL	Motor: [REDACTED]
Renavam: [REDACTED]	Combustível: DIESEL/ELETRICO
Cor: PRETA	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: MISTO	Cilindradas: 2997
Peso bruto(PBT): 3.22	Peso bruto(CMT): 6.72
Potência: 350	Capacidade de carga: 0.73
Eixo: 2	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 Queixa e histórico de roubo e furto Não existe queixa de roubo e furto ativa Não existe histórico de roubo e furto Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	
Motor			
Cor	PRETA	PRETA	
Combustível	DIESEL/ELETTRICO	DIESE/ELET	

 Base estadual (Cortesia)

Placa [REDACTED] Situação: **CIRCULAÇÃO**

Marca/Modelo: I LR / LR RRS D350 HSED Tipo de veículo: UTILITARIO

Categoria: PARTICULAR Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2023

Procedência: IMPORTADA Município/UF: SANTO ANDRE-SP / SP

UF de origem: SP Chassi [REDACTED] **ORMAL**

Motor [REDACTED] Renava [REDACTED]

Combustível: DIESE/ELET Cor: PRETA

Capacidade de passageiros: 5 Potência: 350

Cilindradas: 2997 Peso bruto(PBT): 322

Peso bruto(CMT): 672 Espécie: MISTO

Capacidade de carga: 73 Eixo: 2

Carroceria: JIPE

 Informações de proprietário

Proprietário Atual [REDACTED] Proprietário anterior: CONDUZ MAIS LTDA

 Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO Licenciamento: R\$ 0,00

 LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/por_taldetran/cidadao/home

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



 Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são confidenciais ao CNPJ 11.235.359/0001-64 sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.235.359/0001-64 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.235.359/0001-64 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.