



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

MÁXIMA OSASCO

Máxima Visão Serviços de Vistoria

CNPJ 11.235.359/0001-64

AV DOS AUTONOMISTAS, 5917 - CEP 06194-050 - Osasco - SP - Telefone (11) 3421-3005



Aprovado

Emissão 15/06/2026 10:39

DADOS DO VEÍCULO

Placa	Marca/Modelo	Ano Fabricação/Modelo	Município/UF
[REDACTED]	I / LR RRSPT PHEV404 HS2019/2020		RIO DE JANEIRO/RJ
Nº Chassi Veículo	Nº Motor Veículo	Nº Câmbio Veículo	
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	
	Nº Câmbio Cadastro	Nº Carroçaria Cadastro	
	[REDACTED]	[REDACTED]	
Espécie	Tipo	Carroceria	Cor
Misto	Utilitário	N/I	Cinza
Potência/Cilindrada		Lotação	Combustível
404cv/1997cc		5P / 0T	Gasolina/Elétrico
		PBT/CMT	
		0/0T	
Número Lacre	Hodômetro	Cliente	
		GATTI VEÍCULOS LTDA EPP	

CONDIÇÕES

100-CONDIÇÃO DA PLACA

107 - Placa e tarjeta em conformidade (ok)

800-REGISTRO / HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO E/OU ROUBO/FURTO

807 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA

709 - Não apresenta avarias / reparação significativa na estrutura da carroçaria

600-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI

617 - Numeração sem vestígio de adulteração / Dentro dos padrões do fabricante

500-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO

514 - Numeração de câmbio não avaliado

400-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

410 - Numeração é a mesma que consta na BIN

419 - Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

311 - DO COMPARTIMENTO DO MOTOR: Original

321 - DO BATENTE DA PORTA: Original

331 - DO ASSOALHO: Original

Veículo Blindado;

Eu, GATTI VEÍCULOS LTDA EPP declaro ter recebido e compreendido todas as informações contidas neste laudo no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por

IMPORTANTE * O presente Laudo possui caráter informativo de análise particular do veículo descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a Máxima Visão Perícias não se responsabiliza por quaisquer modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como: danos no chassi, manança de motor, mudança de câmbio,

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE LAUDO NÃO DETERMINAM A ACEITAÇÃO OU NÃO DO SEGURO DO VEÍCULO, CABENDO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE ÀS COMPANHIAS DE SEGURO.

[REDACTED]

FOTOS DO VEÍCULO

Dianteira




Dianteira Esq



Traseira



Traseira Esq



Chassi




Motor



Placa



Câmbio



Comp do Motor



Assoalho InPortaMala



Lateral Direita



Lateral Esquerda



Extra



Extra



Gravação do Vidro



Etiqueta





Q CONFERI AUTO PERICIA PLUS

CONFIDENCIAL PARA: Máxima Visão Serviços
de Vistoria Ltda

REALIZADA EM: 15/06/2026 às 10:38



LR RRSPT PHEV404 HSE



CONSTA
CERTIFICADO DE
SEGURANÇA
VEICULAR

Dados de Fabricação do Veículo

Placa	Marca/Modelo: I / LR RRSPT PHEV404 HSE	
Chassi	Motor:	Combustível: GASOLINA/ELETRICO
Cor: Preta	Tipo de veículo: Utilitário	Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
Ano fabricação: 2019	Ano modelo: 2020	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação: CIRCULACAO
Espécie: Misto	Lotação: 5	Potência: 404
Carroceria:	Cilindradas: 1997	Procedência: Importado
Situação Chassi: Normal	Capacidade carga: 570	Eixo traseiro: 0
Terceiro eixo: 0	Documento importadora:	Identidade importadora: 0
Número DI: 2001611462	Fabricante:	Segmento: Não Identificado
Grupo modelo veículo: Não Identificado/Cadastrado	Capacidade máxima tração:	Peso bruto: 320
	Última atualização: 2023-11-09	

 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]
Marca/Modelo: 1 / LR RRSPT PHEV404 HSE
Montagem: JIPE
Procedência: ESTRANGEIRO
Chassi: [REDACTED] **ORMAL**
Renava: [REDACTED]
Cor: CINZA
Espécie: MISTO
Peso bruto(PBT): 3.2
Potência: 404
Eixo: 2
Eixo auxiliar: 0

Situação: **CIRCULAÇÃO**
Tipo de veículo: UTILITARIO
Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020
Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ
Motor: [REDACTED]
Combustível: GASOLINA/ELETRICO
Capacidade de passageiros: 5
Cilindradas: 1997
Peso bruto(CMT): 5.7
Capacidade de carga: 0.54
Eixo Traseiro Dif: 0

 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

CONSTA RENAINF

 Queixa e histórico de roubo e furto Não existe queixa de roubo e furto ativa Não existe histórico de roubo e furto **Comparativo de Componentes Veiculares.**

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	
Cor	PRETA	CINZA	 Alterado
Combustível	GASOLINA/ELETRICO	GASOL/ELET	



Base estadual (Cortesia)

Placa

Marca/Modelo: LR / RRSPT PHEV404 HSE

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADO

Chassi:

RMAL

Renava

Cor: CINZA

Potência: 404

Peso bruto(PBT): 320

Espécie: MISTO

Eixo: 2

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: UTILITARIO

Ano fabricação/Ano modelo: 2019 / 2020

Município/UF: RIO DE JANEIRO / RJ

Motor

Combustível: GASOL/ELET

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 1997

Peso bruto(CMT): 570

Capacidade de carga: 54



Informações de proprietário



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



OUTRAS RESTRIÇÕES

RENAINF



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.rj.gov.br/consultas/consultas-drv/nada-consta.html>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado



SENATRAN / CSV - Para mais informações

ENCONTRADO CSV!

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

 Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

 Recall


Não encontrado recall

 Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

 Parecer técnico (Cortesia) Informações para comercialização OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRATIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:

[Clique aqui para cotar](#)



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 11.235.359/0001-64** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 11.235.359/0001-64 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 11.235.359/0001-64 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.