

VISTORIA CAUTELAR


CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA/ELETRICO	M.BENZ	I/M.BENZ AMG GLE53 4M
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024		PRETA			37109
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
1 - IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO	✓ OK	
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
4 - LONGARINA	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DOS VIDROS:	✓ OK	
600 - CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700 - REGISTROS/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ROUBO E FURTO:	✓ OK	




OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




ETIQUETA DO CINTO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




ETIQUETA VIS MOTOR

MOTOR






PAINEL TRASEIRO INTERNO




LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



CAIXA DE ESTEPE



COLUNA DIANTEIRA DIREITA







COLUNA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO DIREITO




ETIQUETA VIS COLUNA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




COMPARTIMENTO DO MOTOR





TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO






GRAVACAO PARA BRISA

TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO DIREITO

LATERAL DIREITA



LATERAL ESQUERDA



HODÔMETRO KM







GRAVAÇÃO DOS VIDROS

LACRE DA PLACA




CHASSI

DOC. DO VEÍCULO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

