[redacted]

[redacted]

DF CAUTELAR

DF CAUTELAR QUALITY

APROVADO

DF CAUTELAR QUALITY

DF VISTORIAS

[redacted]

Placa: [redacted]
UF: **DF**

Cor: **Branca**
Capacidade:
Renavam:

Ano de fabricação: **2024**
Ano do modelo: **2024**
Câmbio:

Data da vistoria: **27/07/2026**
Fabricante: **FIAT**
Motor: [redacted]

Modelo: **FIAT/MOBI LIKE**
Combustível: **Alcool / Gasolina**
Km: **45927**
Chassi: [redacted]
Vistoriador:
Unidade: **Brasília**

Dados do solicitante:
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A -
72.653.009/0001-02

Dados do proprietário:
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A -
72.653.009/0001-02

Conclusão gráfica

Estrutura (26 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita




Frente



Traseira

[redacted]

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

Peça	Análise	Peça	Análise
1 - Painel corta-fogo	ORIGINAL	2 - Coluna central esquerda	ORIGINAL
3 - Longarina dianteira direita	ORIGINAL	4 - Longarina dianteira esquerda	ORIGINAL
5 - Longarina traseira direita	ORIGINAL	6 - Longarina traseira esquerda	ORIGINAL
7 - Coluna Dianteira Direita	ORIGINAL	8 - Coluna Dianteira Esquerda	ORIGINAL
9 - Coluna central direita	ORIGINAL	10 - Caixa de Ar Direito	ORIGINAL
11 - Painel frontal inferior	ORIGINAL	12 - Painel traseiro	ORIGINAL
13 - Caixa de Ar Esquerdo	ORIGINAL	14 - Torre de amortecedor diant. Direito	ORIGINAL
15 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ORIGINAL	16 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - ORIGINAL
17 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - ORIGINAL	18 - Coluna Traseira Direita	ORIGINAL
19 - Coluna Traseira Esquerda	ORIGINAL	20 - Caixa de estepe	425 - ORIGINAL
21 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - ORIGINAL	22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - ORIGINAL
23 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - ORIGINAL	24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - ORIGINAL
25 - Assoalho Direito	408 - ORIGINAL	26 - Assoalho Esquerdo	470 - ORIGINAL

Condição e Numeração do Chassi

N° do chassi (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do chassi (Veículo) [redacted]

● **Chassi** - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES




Condição e Numeração do Motor

N° do motor (Base Nacional BIN) [redacted]

N° do motor (Veículo) [redacted]

● **Motor** - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES



CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

- OBSTRUÍDA

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

- NÃO OBRIGATÓRIA

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

- SERVIÇO NÃO CONTRADO

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES

HODÔMETRO

HODÔMETRO

- REGISTRO FOTOGRAFICO DO HODÔMETRO

AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO

VENTILAÇÃO

- OK

CONCLUSÃO


Conclusão Final

- APROVADO

Observações

SERVIÇO DE PESQUISA NÃO CONTRATADO.

Fotos



Placa



QR COLD





NÚMERO DO CÂMBIO



PAINEL DIANTEIRO TRONTAL



TORRE DO AMORTECEDOR L.D

Fotos



TORRE DO AMORTECEDOR L.E



ETA MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA L.E



LONGARINA DIANTEIRA L.D



PAINEL INTERNO



Hodômetro

Fotos



BONCO TRASEIRO



CAIXA DE AR L.E



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA L.E



LONGARINA TRASEIRA L.D

Fotos



QUADRO DO PORTA MALAS L.E



QUADRO DO PORTA MALAS L.D



CAIXA DE AR L.D



ETA COLUNA



CINTO DE SEGURANÇA




CHASSI DO VIDRO

Fotos




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.D SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.D SEM BORRACHA




PNEU DIAN/ L.E



PNEU TRAS/L.E

Fotos



PNEU TRAS/ L.D



PNEU DIAN/ L.D



ESTEPE

Emitido pela DF VISTORIAS

CERTIFICADO

DF CAUTELAR QUALITY

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo de DF CAUTELAR QUALITY , emitido pela DF VISTORIAS.
Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados, podendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 27/07/2026 | N° da vistoria: [redacted]

Marca/modelo: FIAT/FIAT/MOBI LIKE | Placa: [redacted]

Razão Social: DF VISTORIAS LTDA

Endereço: Q SIG QUADRA 1 LOTES 355 E, 365 - ZONA INDUSTRIAL, Brasília, DF





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a verificação das funcionalidades mecânicas do motor e/ou cambio e seus acessórios, do veículo vistoriado.