

**SS CARS VISTORIA VEICULAR LTDA**

CNPJ: 44.898.133/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 558
TELEFONE: (11) 30326-664
DATA VISTORIA: 04/07/2026 11:26:51

Número da Vistoria

EM
CONFORMIDADE**VISTORIA CAUTELAR**

CLIENTE: EUROVEICULOS

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	MINI	I/MINI CYMAN COOPER S
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2018		BRANCA			50386
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

**OBSERVAÇÃO:**

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a SS CARS VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo. Este documento possui escopo estritamente limitado à avaliação estrutural, autenticidade de identificação e procedência veicular. Eventuais avarias estéticas, de funilaria ou danos que não afetem a segurança e a estrutura do veículo não serão reportados na conclusão deste laudo.



SS CARS VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.898.133/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 558

TELEFONE: (11) 30326-664

DATA VISTORIA: 04/07/2026 11:26:51

Número da Vistoria: [REDACTED]




EM
CONFORMIDADE

PANORÂMICA



DOC. DO VEÍCULO



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO




TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA





TRASEIRA 45° LADO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



CAIXA DE AR LADO DIREITO




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO





SS CARS VISTORIA VEICULAR LTDA


CNPJ: 44.898.133/0001-00
ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 558
TELEFONE: (11) 30326-664
DATA VISTORIA: 04/07/2026 11:26:51

Número da Vistoria = [REDACTED]




EM
CONFORMIDADE

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO TRASEIRO




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



HODÔMETRO KM



GRAVACAO PARA BRISA



COL CENTRAL ESQUERDA





SS CARS VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.898.133/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 558

TELEFONE: (11) 30326-664


DATA VISTORIA: 04/07/2026 11:26:51

Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COL DIANTEIRA DIREITA



COL CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CINTO




ETIQUETA VIS COLUNA






ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA VIS MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA






CHASSI



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CARROCERIA





SS CARS VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 44.898.133/0001-00

ENDEREÇO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 558

TELEFONE: (11) 30326-664


DATA VISTORIA: 04/07/2026 11:26:51

Número da Vistoria = [REDACTED]





EM
CONFORMIDADE

CAIXA DE ESTEPE



MOTOR





SS CARS VISTORIA VEICULAR LTDA
CNPJ: 44.898.133/0001-00


Número da Vistoria



EM
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE DA PINTURA


VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





EM
CONFORMIDADE

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

[REDACTED]

[REDACTED]