

DATA REALIZAÇÃO: 12/11/2025 12:03 - DATA IMPRESSÃO: 13/11/2025 12:51

DADOS DO VEÍCULO

Nº LAUDO: 
Nº CHASSI: 
Nº MOTOR: 
PLACA: 
MARCA: FORD
MODELO: F150 FX2
QUILOMETRAGEM: 789438 KM
COR: PRETA
COMBUSTIVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2008
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

PARECER FINAL



CONFORME COM
OBSERVAÇÃO

179



SITUAÇÃO GERAL

✓	CONFORME	179 ITENS
!	CONFORME(COM OBSERVAÇÃO)	2 ITENS
✗	NÃO CONFORME	0 ITENS

IDENTIFICAÇÃO



- CRLV
- PLACA
- NR. DO MOTOR
- CHASSI
- KM
- VIDROS
- CINTOS
- ETIQUETADE IDENTIFICAÇÃO
- OBSERVAÇÃO

ESTRUTURA



- PARTE DIANTEIRA
- PARTE TRASEIRA
- LADO ESQUERDO
- LADO DIREITO
- TETO
- ASSOALHO
- PINTURA ESTRUTURAL
- PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

HISTÓRICO VEICULAR



- RESTRIÇÕES
- HISTÓRICO DE LEILÃO
- RECALL
- ROUBO E FURTO EM ABERTO
- HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
- IPVA/ MULTAS / RENAINF LICENCIAMENTO / DPVAT
- OUTROS

Observações: NADA CONSTA PARA HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO.

ATENÇÃO

- NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO O FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA.
- ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO.


DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: *****
 E-MAIL: *****
 CPF: *****
 TELEFONE: *****

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]
 Nº MOTOR: [REDACTED]
 PLACA: [REDACTED]
 MARCA: FORD
 MODELO: F150 FX2

COR: PRETA
 COMBUSTÍVEL: GASOLINA
 ANO FABRICAÇÃO: 2008
 ANO MODELO: 2008
 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO



CHASSI



MOTOR



DIANTEIRAC/ LATERAL DIREITA



DIANTEIRAC/ LATERAL ESQUERDA



TRASEIRAC/ LATERAL DIREITA



TRASEIRAC/ LATERAL ESQUERDA

DADOS DE REGISTRO DO VEÍCULO		
RENAVAM: ***** MUNICÍPIO: SAO PAULO TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE NÚMERO DE PASSAGEIROS: 6 MONTAGEM: POTÊNCIA: 248	CILINDRADAS: 0 PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO NÚMERO DE EIXOS: CMT: PBT: 236 CAPACIDADE DE CARGA:	DATA DE: NÚMERO DI: DATA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: IDENT. PROPRIETÁRIO REVENDEDOR DISTRIB. ORIGEM: NACIONAL

DECODIFICADOR CHASSI (ATUAL)			
Ano Fabr/Mod a partir de 99	2008	Localização da Fábrica	Kansas City
cc Motor	Inexistente,	País	Estados Unidos
Cinto de Segurança / Tipo de Freio	Air Bag Duplo	Tipo do Veículo	Pick-up
Controle Gerado pelo Computador	Controle Interno	Veículo	F-150,
Dígito Verificador	Definido Automaticamente pelo Sistema		
Fabricante	FORD		



HODÔMETRO



ADICIONAL 1




CAIXA DE CÂMBIO



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



PAINEL DE INSTRUMENTO



LAT ESQUERDA (BOR. ABAIXADA)



LAT DIREITA (BOR. ABAIXADA)

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: *****
E-MAIL: *****
CPF: *****
TELEFONE: *****

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: *****
Nº MOTOR: *****
PLACA: *****
MARCA: FORD
MODELO: F150 FX2
COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2008
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO


VERDE
(Conforme)

AMARELO
(Conforme com Observações)

VERMELHO
(Não Conforme)

MODULO - HISTÓRICO CHECKAUTO

!	PESQUISAS EM BASES DE DADOS	CONFORME COM OBSERVAÇÃO	
	LICENCIAMENTO / DPVAT	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA
	EMPLACAMENTO	UF: SP	
	MULTAS / IPVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE AVERBAÇÃO
	RESTRIÇÃO JUDICIAL	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (ESTADUAL)
	ARRENDAMENTO	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO CRLV
	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO DE VEICULO APREENDIDO
	RESTRIÇÃO BLOQUEIO	NADA CONSTA	DOCUMENTOS EXTRAVIADOS E ROUBADOS - CRLV
	RESTRIÇÃO DE ARROLAMENTO DE BENS	NADA CONSTA	HISTORICO DE CONSULTAS
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO BAIXADO DE CIRCULAÇÃO	NADA CONSTA	RESERVA DE DOMINIO
	RESTRIÇÃO DE VEÍCULO A PROPRIÇÃO	NADA CONSTA	HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO
	RESTRIÇÃO PENHORA	NADA CONSTA	DUPLICIDADE DE MOTOR
	ROUBO E FURTO (EM ABERTO)	NADA CONSTA	POSSUI LAUDO DEKRA?
	ALIENAÇÃO	NADA CONSTA	SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PEÇAS
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 1)	CONSTA OCORRÊNCIA	OFERTA DE MAIOR LANCE (REMARKETING)
	OFERTADO EM LEILÃO (BASE 2)	NADA CONSTA	RENAJUD (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
	QTD DE PROPRIETÁRIOS (À PARTIR DE 2012)	7	RESTRIÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE VENDA (FEDERAL)
	RECALL: PENDENCIA DE REALIZAÇÃO	NADA CONSTA	RENAINF (INDICATIVO - BASE FEDERAL)
	INDÍCIO DE SINISTRO	NENHUM REGISTRO ENCONTRADO NAS BASES CONSULTADAS	

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: ***** E-MAIL: ***** CPF: ***** TELEFONE: *****	Nº CHASSI: [REDACTED] Nº MOTOR: [REDACTED] PLACA: [REDACTED] MARCA: FORD MODELO: F150 FX2 COR: PRETA COMBUSTÍVEL: GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2008 ANO MODELO: 2008 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULAÇÃO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
 VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - IDENTIFICAÇÃO						
X	OFERTADO EM LEILÃO	DATA	LEILOEIRO / VENDEDOR	COMITENTE	A/ARIAS	BASE
		05/10/2013	N/I	NAO LOCALIZADO	A/SEM DANO	1
		23/11/2013	N/I		A/SEM DANO	1
		01/11/2013	N/I	BANCO BRADESCO S. A	A/SEM DANO	1
✓	CRLV	NADA CONSTA				
✓	PLACAS	NADA CONSTA				
✓	VIDROS	NADA CONSTA				
✓	CHASSI	NADA CONSTA				
✓	NR. DO MOTOR	NADA CONSTA				
✓	DATA DE PEÇAS	NADA CONSTA				
✓	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	QTD ETIQUETAS: 3				
✓	CINTO DE SEGURANÇA	NADA CONSTA				
✓	AIRBAG/ABS	OK - NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO.				
✓	QUILOMETRAGEM	NADA CONSTA - KM: 789438				

DADOS DO CLIENTE	DADOS DO VEICULO (DENATRAN)
CLIENTE: ***** E-MAIL: ***** CPF: ***** TELEFONE: *****	N° CHASSI: [REDACTED] N° MOTOR: [REDACTED] PLACA: [REDACTED] MARCA: FORD MODELO: F150 FX2 COR: PRETA COMBUSTÍVEL: GASOLINA ANO FABRICAÇÃO: 2008 ANO MODELO: 2008 SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

LEGENDA DE AVALIAÇÃO
 VERDE (Conforme) AMARELO (Conforme com Observações) VERMELHO (Não Conforme)

MODULO - ESTRUTURA

✓	ESTRUTURA	NADA CONSTA
ESTRUTURA - PARTE DIANTEIRA		
	PAINEL DIANTEIRO	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA	OK
	TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA	OK
	LONGARINADIREITA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRADIREITA	OK
	LONGARINAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODADIANTEIRAESQUERDA	OK
	ALMADO PARA-CHOQUE	OK
	PAINEL CORTA-FOGO	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO ESQUERDO		
	COLONADIANTEIRA	OK
	COLONACENTRAL	OK
	COLONATRASEIRA	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA - PARTE TRASEIRA		
	PAINEL TRASEIRO	OK
	CAIXADO ESTEPE	OK
	LONGARINATRASEIRAESQUERDA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRAESQUERDA	OK
	LONGARINATRASEIRADIREITA	OK
	CAIXADE RODATRASEIRADIREITA	OK
	OBSERVAÇÃO	
ESTRUTURA DO LADO DIREITO		
	COLONADIANTEIRA	OK
	COLONATRASEIRA	OK
	COLONACENTRAL	OK
	CAIXADE AR	OK
	OBSERVAÇÃO	
TETO		
	TETO	OK
ASSOALHO		
	ASSOALHO DO PORTAMALAS	OK
	ASSOALHO CENTRAL	OK

DADOS DO CLIENTE

CLIENTE: *****
E-MAIL: *****
CPF: *****
TELEFONE: *****

DADOS DO VEICULO (DENATRAN)

Nº CHASSI: [REDACTED]
Nº MOTOR: [REDACTED]
PLACA: [REDACTED]
MARCA: FORD
MODELO: F150 FX2

COR: PRETA
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
ANO FABRICAÇÃO: 2008
ANO MODELO: 2008
SITUAÇÃO CHASSI: CIRCULACAO

TESTE DA ESPESSURA DA CAMADA DE TINTA

LEGENDA DE AVALIAÇÃO



VERDE
(Espessura de acordo com o padrão original)



AMARELO
(Espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido repintada)




VERMELHO
(Alto espessamento da camada de tinta. Indicativo de que a peça pode ter sido reparada e repintada)




PINTURA

PEÇAS TRASEIRAS EM VERMELHO, MAIS DO QUE 50% DAS PEÇAS EM AMARELO OU VERMELHO

TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES EXTERNOS



TESTE DE ESPESSURA DE PINTURA - COMPONENTES INTERNOS (ESTRUTURAIS)



Nome do Cliente	*****	Parceiro Comercial	
Data da Realização	13/11/2025 12:51	Nº da Placa	
		Nº do Laudo	

PRODUTO SELECIONADO **DEKRA CAUTELAR COM PINTURA**

PORTFÓLIO DE PRODUTOS	MÓDULOS AVALIADOS			
	IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	PINTURA	ESTADO DE CONSERVAÇÃO
DEKRA CAUTELAR	✓	✓		
DEKRA CAUTELAR COM PINTURA	✓	✓	✓	
DEKRA GARANTIDO	✓	✓	✓	✓