[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	**CPF/CNPJ**	**TELEFONE**	**E-MAIL**
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	**Placa**	**Nº Chassi**	**Tipo Veículo**	**Combustível**	**Fabricante**	**Modelo**
[redacted]				DIESEL	TOYOTA	TOYOTA
Ano Fab.	**Ano Mod.**	**Capacidade**	**Cor**	**Nr.Motor**	**Nr.Câmbio**	**Kilometragem**
2024	2024		BRANCA	[redacted]		57106
Nº do Chassi do veículo		**Nº do Chassi no Cadastro**		**Nº do Motor no Veículo**		**Nº do Motor no Cadastro**
[redacted]						

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	





OBSERVAÇÃO:

REPAROS DE PINTURA E FUNILARIA NA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA.

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor cÃ¢mbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

DOC. DO VEÍCULO


[redacted]

LACRE DA PLACA


[redacted]

GRAVAÇÃO DOS VIDROS


[redacted]


HODÔMETRO KM



CHASSI


[redacted]

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA


[redacted]

[redacted]


Número da Vistoria [redacted]

APROVADO


COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



[redacted]

Número da Vistoria [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO CHASSI



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



MOTOR



ETIQUETA DO MOTOR



CAIXA DE AR LADO DIREITO



[redacted]

[redacted]

Número da Vis[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Número da Vist[redacted]

APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSAVEL PELA ANALISE		
	[redacted]	

[redacted]