

Dados

Realizado Em: 31/07/2026 15:46

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: I

Modelo: LR EVOQUE P250FF SE ...

Tipo: UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2019 / 2020

Quilometragem: 093141

Cidade:

UF
Atual:

CRLV: Não informado

Nº do
lacre: QRCODE

Tipo de
lacre: QRCODE

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível
(Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): CINZA

Cor (Atual): CINZA

DESTAQUE



Frente



Traseira




Placa Traseira

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR




Número do chassi



Etiqueta VIS compartimento do motor



ANO DE FABRICAÇÃO



Nº do Motor



Lacre/ QR-code da placa traseira

ESTRUTURA E LATARIA




Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus





Traseira direita 45 graus



Compartimento do motor

VIDROS E GRAVAÇÕES



Gravação do chassi vidro

INTERIOR DO VEÍCULO



Interna



Hodômetro KM (foto do veículo ligado)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⓘ CAPÔ: **REPINTURA**
- ⓘ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA**
- ✓ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⓘ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **REPINTURA**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


INTERIOR:

- ✓ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **OK**


VIDROS:

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**
- ✓ VIDRO PARABRISAS: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK**
- ✓ VIDRO VIGIA TRASEIRO: **OK**


Croqui




Traseira (Interna)




Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Repintado

41 Caixa de ar esquerda

Descrição: Componente original

42 Porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição: Componente original

44 Porta traseira esquerda

Descrição: Componente original

45 Vidro porta traseira esquerda

Descrição: Componente original

46 Lateral traseira esquerda

Descrição: Componente original

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito

Descrição: Componente original

57 Caixa de ar direita

Descrição: Componente original

58 Porta dianteira direita

Descrição: Repintado

59 Vidro porta dianteira direita

Descrição: Componente original

60 Porta traseira direita

Descrição: Componente original

61 Vidro porta traseira direita

Descrição: Componente original

62 Lateral traseira direita

Descrição: Componente original

TETO (EXTERNO)

34 Capô

Descrição: Repintado

35 Vidro para-brisas dianteiro

Descrição: Componente original

36 Teto externo

Descrição: Componente original

37 Tampa traseira porta-malas

Descrição: Componente original

38 Vidro vigia traseiro

Descrição: Componente original



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).