

**VISTORIA CAUTELAR**

Resultado:



APROVADO

Cliente :

Cidade Estado:

= INDAIATUBA - SP

Data:

= 23/07/2026 10:25:18

DADOS DO VEÍCULO

Marca/Modelo

= M.BENZ | I/M.BENZ GLB200 PROG - 2021 / 2022 - PRETA

Placa

=

Cidade

= INDAIATUBA

Nº do Chassi do veículo

=

Nº do Motor no Veículo

=

Nº do Chassi no Cadastro

=

Nº do Motor no Cadastro

=

Nº do Carr. no Veículo

= INEXISTENTE

Nº da Câmbio no Veículo

=

Nº do Carr. na BIN

= INEXISTENTE

Nº da Câmbio na BIN

=

100-CONDIÇÃO DA PLACA:

Placa e tarjeta em conformidades (OK).

200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:

Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:

Numeração dentro dos padrões do fabricante.

400-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CÂMBIO:

9 - NUMERAÇÃO OBSTRUIDA/SEM ACESSO (ITEM EXCLUÍDO DE PARECER)

500-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:**1-DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:**

Original

2-DO BATENTE DA PORTA:

Original

3-DO ASSOALHO:

Original

600-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:**1-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):**

Original/Dentro dos padrão

2-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

3-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:

Original/Dentro dos padrão

5-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):

Original/Dentro dos padrão

7-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

8-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:

Original/Dentro dos padrão

700-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:

Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:

Nenhum registro encontrado.

Observação:

A presente Vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo



VISTORIA CAUTELAR




FRENTE




TRASEIRA



CHASSI



MOTOR



LATERAL TRASEIRA



KM

