



Número do Laudo



VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	AUDI	AUDI Q3 SPB 2.0 TFSI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024	0	AZUL			40737
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

	RESTRIÇÕES ESTADUAL
	MULTAS E DEBITOS
	LEILÃO
	SINISTRO
	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
	ATENTE-SE PARA HISTORICO DE CONSULTAS

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.


INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	




APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



CAIXA DE AR LADO DIREITO




LATERAL DIREITA




LATERAL ESQUERDA




TRASEIRA ESQUERDA 90°



TRASEIRA DIREITA 90°



LACRE DA PLACA




GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE ESTEPE




PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO




LONGARINA TRASEIRA DIREITA





APROVADO


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA CENTRAL DIREITA




ETIQUETA VIS COLUNA



ETIQUETA DO CINTO



ETIQUETA DO CHASSI



PANORÂMICA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA




ETIQUETA VIS MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





APROVADO

CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR

