



Laudo Cautelar

Visao Plena Vistoria

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

Dados

Realizado Em: 01/08/2026 10:02

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: HONDA Modelo: CITY HATCH TOURING Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2024 / 2025 Quilometragem: 10950 Cidade: SAO PAULO UF Atual: SP

CRLV: Não informado Nº do lacre: Não informado Tipo de lacre: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): BRANCA

Cor (Atual): BRANCA

Cambio (BIN): Não informado

Cambio (Atual): Não informado

DESTAQUES



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

FOTOS




Nº DO MOTOR



Nº CHASSI




COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA DIREITA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA





LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA




CAIXA DE AR DIREITA




PAINEL TRASEIRO INTERNO



HODÔMETRO KM




TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA



TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA

VISTORIA VEICULAR



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA




GRAVAÇÃO VIDRO



ANO FABRICAÇÃO



VISTORIA VEICULAR



Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**


IDENTIFICAÇÃO:


- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

CONSULTA DOCUMENTAL:


- ⓘ HISTÓRICO DE LEILÃO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ HISTÓRICO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ QUEIXA DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ VEÍCULO ROUBADO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NÃO CONSTA**
- ⓘ VEÍCULO BAIXADO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ RECALL: **NÃO CONSTA**
- ⓘ EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO: **NÃO CONSTA**
- ⓘ VENDA DIRETA: **NÃO CONSTA**
- ⓘ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: **NÃO CONSTA**
- ⓘ BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO: **NÃO CONSTA**

Croqui







Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

DIANTEIRA (EXTERNA)

1 Retrovisor direito

Descrição:

2 Retrovisor esquerdo

Descrição:

3 Pneu dianteiro direito

Descrição:

4 Pneu dianteiro esquerdo

Descrição:

5 Para-choque dianteiro

Descrição:

6 Farol direito

Descrição:

7 Farol esquerdo

Descrição:

8 Placa dianteira

Descrição:

TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo

Descrição:

22 Pneu traseiro direito

Descrição:

23 Para-choque traseiro

Descrição:

24 Lanterna traseira esquerda

Descrição:

25 Lanterna traseira direita

Descrição:

26 Placa traseira

Descrição:

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição:

40 Roda dianteira esquerda

Descrição:

41 Caixa de ar esquerda

Descrição:

42 Porta dianteira esquerda

Descrição:

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição:

44 Porta traseira esquerda

Descrição:

45 Vidro porta traseira esquerda

Descrição:

46 Lateral traseira esquerda

Descrição:

47 Roda traseira esquerda

Descrição:

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito

Descrição:

56 Roda dianteira direita

Descrição:

57 Caixa de ar direita

Descrição:

58 Porta dianteira direita

Descrição:

59 Vidro porta dianteira direita

Descrição:

60 Porta traseira direita

Descrição:

61 Vidro porta traseira direita

Descrição:

62 Lateral traseira direita

Descrição:

63 Roda traseira direita

Descrição:

TETO (EXTERNO)

34 Capô

Descrição:

35 Vidro para-brisas dianteiro

Descrição:

36 Teto externo

Descrição:

37 Tampa traseira porta-malas

Descrição:

38 Vidro vigia traseiro

Descrição:

TRASEIRA (INTERNA)

27 Caixa de roda traseira esquerda

Descrição:

28 Caixa de roda traseira direita

Descrição:

29 Suspensão traseira esquerda

Descrição:

30 Suspensão traseira direita

Descrição:

31 Freio traseiro esquerdo

Descrição:

32 Freio traseiro direito

Descrição:

33 Painel traseiro

Descrição:

DIANTEIRA (INTERNA)

9 Painel corta-fogo

Descrição:

10 Caixa de roda dianteira direita

Descrição:

11 Caixa de roda dianteira esquerda

Descrição:

12 Barra de direção

Descrição:

13 Caixa de direção

Descrição:

14 Torre do amortecedor dianteira direita

Descrição:

15 Torre do amortecedor dianteira esquerda

Descrição:

16 Semieixo dianteiro direito

Descrição:

17 Semieixo dianteiro esquerdo

Descrição:

18 Freio dianteiro direito

Descrição:

19 Freio dianteiro esquerdo

Descrição:

20 Painel dianteiro

Descrição:

VISTORIA VEICULAR

ESQUERDA (INTERNA)

48 Longarina dianteira esquerda

Descrição:

49 Para-lama interno esquerdo

Descrição:

50 Coluna A dianteira esquerda

Descrição:

51 Estrutura dianteira da caixa de ar esquerda

Descrição:

52 Coluna B central esquerda

Descrição:

53 Estrutura traseira da caixa de ar esquerda

Descrição:

54 Coluna C traseira esquerda

Descrição:

71 Longarina traseira esquerda

Descrição:

DIREITA (INTERNA)

64 Longarina dianteira direita

Descrição:

65 Para-lama interno direito

Descrição:

66 Coluna A dianteira direita

Descrição:

67 Estrutura dianteira da caixa de ar direita

Descrição:

68 Coluna B central direita

Descrição:

69 Estrutura traseira da caixa de ar direita

Descrição:

70 Coluna C traseira direita

Descrição:

72 Longarina traseira direita

Descrição:

VISTORIA VEICULAR



AVISOS IMPORTANTES!


A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou

veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).





REALIZADA EM: 01/08/2026 às 09:55

Dados de Fabricação do Veículo

	Marca/Modelo: HONDA / CITY HATCH TOURING	
Cor: Branca	Tipo de veículo: Automovel	Combustível: Alcool / Gasolina
Ano fabricação: 2024	Ano modelo: 2025	Município/UF: SAO PAULO / SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	UF de Origem: Null
Espécie: Passageiro	Lotação:	Situação: CIRCULACAO
Carroceria:	Cilindrad	Potência:
Situação Chassi: Normal	Capacida	Procedência: Nacional
Terceiro eix	Documento importadora:	Eixo traseiro:
Número DI:	Fabricante:	Identidade importadora:
Grupo modelo veículo: CITY HA TCH	Capacidade máxima tração:	Segmento: AU - HATCH PEQUENO
	Última atualização: 2026-04-24	Peso bruto:

Informações do veículo - Base Nacional

Placa:	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CITY HATCH TOURING	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: ORMAL	Motor:
Renavan	Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Cor: BRANCA	Capacidade de passageiros:
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas:
Peso bru	Peso bruto(C
Potência	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0
Eixo auxiliar: 0	

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	BRANCA	BRANCA	✓
Combustível	ALCOOL / GASOLINA	ALCOOL/GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CITY HATCH TOURING	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025
Procedência: NACIONAL	Município/UF: SAO PAULO-SP / SP
UF de origem: SP	Chassi: NORMAL
Motor:	Renavar
Combustível: ALCOOL/GASOLINA	Cor: BRANCA
Capacidade de passageiros:	Potência:
Cilindradas:	Peso bruto
Peso bruto(C	Espécie: PASSAGEIRO
Capacidade de carga:	Carroceria: INEXISTENTE



Informações de proprietário



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Ambiental: VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

CSV - Certificado de Segurança Veicular

NÃO ENCONTRADO CSV TIPO: SINISTRADO

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ⓘ Parecer técnico (Cortesia)



🔍 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS


📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** e sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do conhecimento da Company Conferi a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. A Company Conferi declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.