




BARRA FUNDA - SP



CONFORME

04/08/2026 08:37:50

DADOS DO VEÍCULO



Nº VISTORIA:

Nº CHASSI:

Nº MOTOR:

PLACA:

MARCA:

MODELO:

AUDI

AUDI

KILOMETRAGEM:

35865

COR:

AZUL

COMBUSTÍVEL:

GASOLINA

ANO FABRICAÇÃO:

2023

ANO MODELO:

2024

SITUAÇÃO CHASSI:

0

SITUAÇÃO GERAL




CONFORME: 22 ITENS



CONFORME (COM OBSERVAÇÃO): 0 ITENS



NÃO CONFORME: 0 ITENS



IDENTIFICAÇÃO	ESTRUTURA	HISTÓRICO
☒ CRLV	☒ PARTE DIANTEIRA	☒ RESTRIÇÕES
☒ PLACA	☒ PARTE TRASEIRA	☒ HISTÓRICO DE LEILÃO
☒ MOTOR	☒ LADO ESQUERDO	☒ RECAL
☒ CHASSI	☒ LADO DIREITO	☒ ROUBO E FURTO
☒ KM	☒ TETO	☒ IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO
☒ VIDROS	☒ ASSOALHO	☒ ACIDENTES
☒ CINTOS	☒ PINTURA ESTRUTURAL	☒ OUTROS
	☒ PINTURA COMPONENTES EXTERNOS	


Observações:

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MARCA: AUDI
MODELO: AUDI

Tipo Veiculo: 1
COR: AZUL
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: [ano de fabricacao]
Ano Modelo: 2024

DIANTEIRA




TRASEIRA




CHASSI




MOTOR



LACRE



VIDRO




Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO


MARCA: AUDI
MODELO: AUDI

Tipo Veiculo: 1
COR: AZUL
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: AnoFabricacao
Ano Modelo: 2024

HODÔMETRO



QRCODE



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CAIXA_ESTEPE



ETIQUETA_VIS_COLUNA



ETIQUETA_VIS_MOTOR




Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE


CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO


Redacted area
MARCA: AUDI
MODELO: AUDI

Tipo Veiculo: 1
COR: AZUL
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: AnoFabricacao
Ano Modelo: 2024

COL_DIANTEIRA_DIREITA



COL_DIANTEIRA_ESQUERDA



COLUNA_TRASEIRA_DIREITA



COLUNA_TRASEIRA_ESQUERDA



Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO

MARCA: AUDI
MODELO: AUDI

Tipo Veículo: 1
COR: AZUL
Combustível: GASOLINA
Ano Fab: 2023
Ano Modelo: 2024

LEGENDAS



CONFORME



CONFORME COM OBSERVAÇÕES



NÃO CONFORME

100 CONDIÇÃO DA PLACA

100-CONDIÇÃO DA PLACA:



15-Conjunto placa/QR Codes (OK)

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



11 Numeração do motor cadastradas nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide c/ numeração do motor instalado no veículo

200 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR



18 Conjunto BASE/NUMERAÇÃO de motor dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



14 Conjunto Chapa suporte/Numeração dentro dos padrões do fabricante

300 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI



15 Numeração cadastrada nas bases BIN e/ou ESTADUAL, coincide com a numeração gravada no veículo

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

400 CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO



02 Numeração da caixa de câmbio obstruída ficando fora do parecer. (Não obrigatório a coleta do mesmo)

500 (ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

501 ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



Original

502 DO BATENTE DA PORTA



Original

503 ETIQUETA DO ASSOALHO



Não obrigatória (obrigatório para veículos produzidos entre 1989 a 1998)

600 (VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO CHASSI NOS VIDROS

601 VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)



Dentro dos padrões / Original

602 VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

603 VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA



Dentro dos padrões / Original

604 VIDRO TRASEIRO (VIGIA)



Dentro dos padrões / Original

605 VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

606 VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA



Dentro dos padrões / Original

800 HODOMETRO/TACOGRAFO

800 HODOMETRO/TACOGRAFO



Registrado/coletado

1-IDENTIFICAÇÃO

CRLV



01-ORIGINAL -A-

PLACA



01-ORIGINAL -A-

MOTOR



01-ORIGINAL -A-

CHASSI



01-ORIGINAL -A-

KM



03-KILOMETRAGEM REGISTRADA SOMENTE POR FOTO -A-

VIDROS



01-ORIGINAL -A-

CINTOS



01-ORIGINAL -A-

CAMBIO



02-NÃO COLETADO (NAO OBRIGATORIO)

900 REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.

900 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO/QUEIXA DE ROUBO E FURTO.



Nenhum registro encontrado.

901 REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO.



Nenhum registro encontrado.

902 REGISTRO/VENDA DIRETA.

✓ Nenhum registro encontrado.

903 REGISTRO/REMARKETING.

✓ Nenhum registro encontrado.

904 REGISTRO/SINISTRO.

✓ Nenhum registro encontrado.

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

1000 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

☐ 1001 Não possui vestígios aparentes de avarias, cortes e/ou reparos nas partes estruturais da carroçaria.

2-ESTRUTURA

PARTE DIANTEIRA

✓ 01-ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PARTE TRASEIRA

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO ESQUERDO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

LADO DIREITO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

TETO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

ASSOALHO

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA ESTRUTURAL

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

PINTURA COMPONENTES EXTERNOS

✓ 01- ORIGINAL/BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO -A-

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTO NAS RESOLUÇÕES CONTRAN EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

1100 ITENS DE SEGURANÇA PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CONTRAN 14/98 EM NÃO CONFORMIDADE/IRREGULAR NO VEÍCULO:(ITENS PREVISTOS APENAS DE CARÁTER INFORMATIVO)

☐ 1101 Não foi identificado no ato da vistoria nenhuma não Conformidade/irregularidade nos itens previstos nesta Resolução.

3-HISTÓRICO

RESTRIÇÕES

✓ 01-SEM RESTRIÇÕES -A-

HISTÓRICO DE LEILÃO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE LEILÃO -A-

RECAL

✓ 01-SEM RECAL -A-

ROUBO E FURTO

✓ 01-SEM HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO -A-

IPVA/MULTA/LICENCIAMENTO

✓ 01-SEM DEBITOS -A-

ACIDENTES

✓ 01-SEM REGISTRO DE ACIDENTES -A-

OUTROS

✓ 01-SEM AVARIAS SIGNIFICATIVAS -A-


Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by

MEGA LAUDO



BARRA FUNDA - SP



DADOS CLIENTE

CLIENTE:
E-MAIL:
CPF:
TELEFONE:

DADOS VEICULO


Tipo Veiculo: 1
COR: AZUL
Combustivel: GASOLINA
Ano Fab: 2023
Ano Modelo: 2024
MARCA: AUDI
MODELO: AUDI

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



Assinatura cliente

Endereço: RUA DOS AMERICANOS 454 - SP

powered by MEGA LAUDO