

Desde 2007

Laudo Cautelar

Aprovado

Data	31/07/2026	Marca/Modelo	I/AUDI RS4 AV 2.9TFS..	Combustível	Gasolina
Placa		Município	Santos	Renavam	
Cor	Preta	Ano	2021	KM Atual	36.744
Chassi					

Chassi ✓ Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração	Motor ✓ Encontra-se sem vestígios aparentes de adulteração.
Placa ✓ Sem vestígios aparentemente de adulteração	Câmbio ✓ Encontra-se sem visualização suficiente para fotografia.
Etiqueta Online (ETA) ✓ As etiquetas on line encontram-se sem vestígios de violação.	Vidros / Condições ⚠ Vidros substituídos - todos
Vidros / Gravação Chassi ✓ Sem vestígios	Cinto de Segurança ✓ Sem vestígios

Leilão ✓	Sinistro ✓	Indício Sinistro ✓	Roubo / Furto ✓	Histórico RF ✓	Restrição ADM ✓
----------	------------	--------------------	-----------------	----------------	-----------------

Chassi no Veículo					
-------------------	--	--	--	--	--

Assoalho ✓	Região Frontal ✓	Região Traseira ⚠	Lateral Esquerda ⚠
Teto ✓	Lateral Direita ⚠	Longarinas Frontais ✓	Longarinas Traseiras ✓

Observação

Veiculo blindado. Reparo nas laterais traseiras



Dianteira



Traseira




Cambio




Hodometro




Chassi




Motor



Placa



Cinto



Etiquetas



Para Brisa



Porta Malas



Cofre Motor



Torre Direita



Torre Esquerda



Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita



Longarina Traseira Esquerda



Longarina Traseira Direita



Coluna Frontal Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Coluna Frontal Direita




Coluna Central Direita



Coluna Traseira Direita




Assoalho Dianteiro Esquerdo



Assoalho Dianteiro Direito



Assoalho Traseiro Esquerdo



Assoalho Traseiro Direito



Teto Frontal



Teto Traseiro

Fotos Complementares



Foto Extra 1



Foto Extra 2

Informações Importantes

✓ Este laudo **não contempla** a verificação de **componentes mecânicos**, itens de acabamento interno nem o funcionamento de peças da suspensão — exceto a conferência de modificações no sistema de suspensão que exijam autorização do **DETRAN**, conforme **Resolução CONTRAN nº 916/22/08**.

✓ Também **não fazem parte** do escopo desta inspeção: **sistema de freio ABS, airbags, computador de bordo** e demais **sistemas eletrônicos embarcados**.

✓ **ATENÇÃO:** a quilometragem exibida neste laudo corresponde ao **registro fotográfico e ou digital do hodômetro** no momento da vistoria. A Autêntica Vistorias **não atesta a veracidade** da quilometragem real do veículo.

✓ Conforme **Resolução CONTRAN nº 922/22**, somente o **ITL** (Instituto Técnico Licenciado) ou o **ETP** (Estudo Técnico Preliminar) possuem competência legal para certificar, por meio de inspeção de segurança veicular, se um veículo com danos estruturais está apto a circular. A Autêntica Vistorias **limita-se a identificar e registrar** a existência de danos ou reparos e sua localização. As classificações utilizadas em nossos laudos são de **uso interno** e não constituem atestado de aptidão para circulação, comercialização ou depreciação do veículo.

A **Autêntica Vistoria** atua há mais de 17 anos no mercado de perícias e vistorias cautelares, com **certificação ISO 9001** e presença consolidada na Baixada Santista. Nossa vistoria abrange a análise estrutural do veículo, seus dados aparentes e a verificação completa dos **elementos de identificação** (chassi, motor, etiquetas e vidros).

A partir dos elementos de identificação levantados em nossa vistoria, realizamos a pesquisa do veículo em **bases de dados especializadas** para apurar histórico de **sinistros, leilão, roubo/furto e restrições administrativas**.

As consultas em bases de dados são executadas por **empresas parceiras homologadas** pela Autêntica Vistorias, cuja operação é **independente** da nossa.

Nosso compromisso é entregar o relatório mais completo e transparente possível sobre o veículo vistoriado. Contudo, determinadas informações podem estar indisponíveis nas bases de dados consultadas ou protegidas por **sigilo judicial**. Por essa razão, assumimos uma **obrigação de meio** — buscar o melhor resultado disponível — e não uma obrigação de resultado.

Em relação às **SEGURADORAS**: cada companhia adota seus próprios critérios de aceitação e precificação. Além das condições do veículo, fatores como **perfil do condutor, histórico de sinistralidade e região de circulação** podem influenciar a decisão da seguradora.

Recomendamos que, antes de adquirir um veículo, o comprador consulte sua seguradora sobre as regras de aceitação vigentes. **O TRABALHO DE LAUDO CAUTELAR REALIZADO PELA AUTÊNTICA VISTORIAS É INDEPENDENTE DAS COMPANHIAS DE SEGURO**, não sendo possível garantir a aceitação ou recusa do veículo por parte dessas empresas.