

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

APROVADO

Número:

Data: 11/07/2026

Página: 1 de 4

Dados do Cliente

Solicitante:	CNPJ/CPF Solicitante:
BRABUS	09635952000822
Proprietário:	CNPJ/CPF Proprietário:

Dados do Veículo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
BMW BMW/X1 S20i ACTIVEFLEX	ALCOOL/GASOLINA		
Kilometragem:	Renavam:		Fabricação/Modelo:
64957			2019 / 2020

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN:	Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:	VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):
Placa e tarjeta em conformidades (OK).	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:
Numeração é a mesma que consta cadastrada no BIN	Original/Dentro dos padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	VIDRO TRASEIRO (VIGIA):
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:
Não obrigatória	Original/Dentro do padrão
	REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:
	Nenhum registro encontrado.


Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.


SÃO PAULO, 11 DE JULHO DE 2026

V
R

Dianteira



Traseira



Placa



Hodômetro




Documento



Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi



Compartimento do Motor




Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:

APROVADO

Núm

Data: 11/07/2026

Página: 3 de 4

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro




Torre do Amortecedor Esquerdo



Torre do Amortecedor Direito




Teto




Etiqueta do Cinto




Coluna Dianteira Esquerda



Coluna Central Esquerda



Coluna Traseira Esquerda



Caixa de Ar Lado Esquerdo



Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 11 DE JULHO DE 2026

CHECKMAT BUTANTA CNPJ 11.209.751/0001-39

Telefone: (11) 3721-9006 -

Resultado:


APROVADO

Número

Data: 11/07/2026

Página: 4 de 4

Painel Traseiro




Longarina Traseira Direita




Caixa de Ar Lado Direito




Coluna Traseira Direita



Coluna Central Direita



Coluna Dianteira Direita



PLACA




COMPARTIMENTO MOTOR




EXTRA



EXTRA



EXTRA



EXTRA



SÃO PAULO, 11 DE JULHO DE 2026

V
R