[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

CLIENTE

[redacted]

DADOS DO VEÍCULO

Placa	[redacted]	**Renavam**	[redacted]
Marca/Modelo	VOLKSWAGEN VW AMAROK V6 EXTREME	**Ano/Fabricação**	2024/2025
Cor	BRANCA	**Cidade/UF**	Nova Odessa/SP
Chassi cadastrado	[redacted]	**Chassi vistoriado**	[redacted]
Motor cadastrado		**Motor vistoriado**	
Câmbio cadastrado	NÃOAVALIADO	**Câmbio vistoriado**	**NÃOAVALIADO**
Carroceria cadastrado		**Carroceria vistoriado**	





RESUMO DA ANÁLISE

Painel Interno	**Bom estado**	**Compartimento do motor**	**Bom**
Lateral esquerda	**Original**	**Lateral direita**	**Original**
Lacre da Placa	**Original**	**Número do Motor**	**Original**
Número do Chassi	**Original**	**Torre Direita**	**Original**
Torre Esquerda	**Original**	**Longarina Dianteira Esquerda**	**Original**
Longarina Dianteira Direita	**Original**	**Longarina Traseira Direita**	**Original**
Longarina Traseira Esquerda	**Original**	**Placa**	**Original**
Vidro dianteiro(Pára-Brisa)	**Trocado**	**Vidro da porta dianteira direita**	**Original**
Vidro da porta traseira direita	**Original**	**Vidro traseiro(Vigia)**	**Original**
Vidro da porta traseira esquerda	**Original**	**Vidro da porta dianteira esquerda**	**Original**
Etiqueta do Motor	**Original**	**Etiqueta do Batente da Porta**	**Original**
Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)	**Original**	**Etiqueta do Cinto de Segurança**	**Original**
Assoalho	**Original**	**Passou por algum leilão**	**Não**
Histórico de Roubo ou Furto?	**Não**	**Tem Restrição Judicial/Financeira?**	**Não**

[redacted]

[redacted]

VISTORIA CAUTELAR

Aprovado

Passou por algum sinistro Não

OBSERVAÇÃO

Aprovado


TERMO DE CONDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substituí, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] ão se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituíções posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo.


[redacted]



Painel Interno



Compartimento do motor




Lateral esquerda



Lateral direita

[redacted]

[redacted]



[redacted]

Lacre da Placa QR



Hodômetro 29461


[redacted]


[redacted]


[redacted]

Torre Direita


[redacted]


Torre Esquerda




Longarina Dianteira Esquerda



Longarina Dianteira Direita




Longarina Traseira Direita



Longarina Traseira Esquerda






Vidro dianteiro(Pára-Brisa)



Vidro da porta dianteira direita



Vidro da porta traseira direita



Vidro traseiro(Vigia)




Vidro da porta traseira esquerda



Vidro da porta dianteira esquerda




Etiqueta do Motor




Etiqueta do Batente da Porta



Etiqueta do assoalho(facultativo para veículos acima de 1999)



Etiqueta do Cinto de Segurança



Assoalho



Para-lama Dianteiro Direito OK-PPF




Porta Dianteira Direita OK



Porta Traseira Direita OK



Para-lama Traseiro Direito OK



Porta Malas OK



Teto OK



Para-lama Traseiro Esquerdo OK



Porta Traseira Esquerda OK



Porta Dianteira Esquerda OK



Para-lama Dianteiro Esquerdo OK-PPF



Capô OK-PPF




Foto Extra 14



Porta Malas



Foto Extra 16