[redacted]

[redacted]

DF CAUTELAR

DF CAUTELAR QUALITY

APROVADO

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

CHEVROLET

[redacted]

Cor:
Branca

Ano de fabricação:
2024

Data da vistoria:
31/07/2026

UF:
DF

Capacidade:

Ano do modelo:
2024

Fabricante:
GM

delo:
EV/MONTANA T

Combustível:
Alcool / Gasolina

Km:
39735

Motor:

[redacted]

[redacted]

Conclusão gráfica



Estrutura (26 itens verificados)

- Painel Corta Fogo
- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita





Traseira

0/1

DF CAUTEL

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

nálise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura

a	Análise
Painel corta-fogo	ORIGINAL
Longarina dianteira direita	ORIGINAL
Longarina traseira direita	ORIGINAL
Coluna Dianteira Direita	ORIGINAL
Coluna central direita	ORIGINAL
Painel frontal inferior	ORIGINAL
Caixa de Ar Esquerdo	ORIGINAL
Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ORIGINAL
Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - ORIGINAL
Coluna Traseira Esquerda	ORIGINAL
Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - ORIGINAL
Caixa de Roda Traseira Direita	400 - ORIGINAL
Assoalho Direito	408 - ORIGINAL

Peça	Análise
2 - Coluna central esquerda	ORIGINAL
4 - Longarina dianteira esquerda	ORIGINAL
6 - Longarina traseira esquerda	ORIGINAL
8 - Coluna Dianteira Esquerda	ORIGINAL
10 - Caixa de Ar Direito	ORIGINAL
12 - Painel traseiro	ORIGINAL
14 - Torre de amortecedor diant. Direito	ORIGINAL
16 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - ORIGINAL
18 - Coluna Traseira Direita	ORIGINAL
20 - Caixa de estepe	425 - ORIGINAL
22 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - ORIGINAL
24 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - ORIGINAL
26 - Assoalho Esquerdo	470 - ORIGINAL

[redacted]

DF CAUTEL

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

Condição e Numeração do Chassi

° do chassi (Base Nacional BIN) N° do chassi (Veículo)

[redacted]

● **Chassi** - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES



Condição e Numeração do Motor

[redacted]

Motor - ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES



[redacted]

DF CAUTEL

0/1

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

Câmbio

- OBSTRUÍDA

(ETA) CONDIÇÃO DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI

DO BATENTE DA PORTA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

ETIQUETA DO ASSOALHO

- NÃO OBRIGATÓRIA

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

VIDRO DIANTEIRO (PARA-BRISA)

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA DIANTEIRA DIREITA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO PORTA TRASEIRA DIREITA

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

VIDRO TRASEIRO(VIGIA)

- Original/Dentro dos padrões do fabricante.

PLACA

Placa

- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

REGISTRO OU HISTÓRICO DE LEILÃO / SALVADO / SINISTRO / ROUBO / FURTO

- SERVIÇO NÃO CONTRADO

Condição estrutural da carroceria

Carroceria

- ORIGINAL DENTRO DOS PADRÕES

HODÔMETRO

HODÔMETRO

- REGISTRO FOTOGRAFICO DO HODÔMETRO

AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO

VENTILAÇÃO

- OK

[redacted]

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

CONCLUSÃO

Conclusão Final

- APROVADO

Observações

TA COLUNA PARCIALMENTE REMOVIDA, SERVIÇO DE PESQUISA NÃO CONTRATADO.

[redacted]

DF CAUTEL

0/1

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

Fotos













DF CAUTELAR QUALITY

Fotos













DF CAUTELAR QUALITY

Fotos



BONCO TRASEIRO



CAIXA DE AR L.E



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA L.E





DF CAUTEL

0/1

DF CAUTELAR QUALITY

Fotos



QUADRO DO PORTA MALAS L.E



QUADRO DO PORTA MALAS L.D





ETA COLUNA



CINTO DE SEGURANÇA



CHASSI DO VIDRO

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

Fotos



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.D SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA L.E SEM BORRACHA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA L.D SEM BORRACHA



PNEU DIAN/ L.E



PNEU TRAS/L.E

[redacted]

DF CAUTELAR QUALITY

[redacted]

Fotos









CERTIFICADO

DF CAUTELAR QUALITY

rezado cliente, você acaba de contratar um laudo de DF CAUTELAR QUALITY nitido pela DF VISTORIAS.
sta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovado odendo analisar os status de cada item no laudo emitido junto com este certificado entificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas entificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistro ntre outros.

ata da vistoria: 31/07/2026 [redacted]
arca/modelo: GM/CHEV/MONTANA T | [redacted]
azão Social [redacted]
ndereç [redacted]





EXIJA UMA CÓPIA DO LAUDO COMPLETO

Este certificado de procedência não contempla a
verificação das funcionalidades mecânicas