



13/07/2026

Laudo Cautelar BC novo

✓ CONFORME

Renavar
Marca/Modelo:320
Cor:CINZA
Ano Fabricação:2025
Ano Modelo:2026
Combustível:ALCOOL/GASOLINA
Renavar
Cidade:GOVERNADOR CELSO RAMOS
UF:SC
KM:19305



Numeração de Motor



Numeração de Chassi



Gravação de Vidros



Estrutura Carroçaria



Etiquetas/ETA



Placa/Tarjeta



Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto



Histórico de Leilão



Chassi remarcado



Restrições



Indício de Sinistro

**Parecer Técnico:**

Placas sem furações O Veículo Examinado Possui Avaria e/ou Reparo que Não Afeta a Estrutura da Carroçaria. Para-choque dianteiro com pequenas avarias. Laudo de vistoria certifica as condições do veículo com base nas informações obtidas no BIN/RENAVAM e Vistoria física realizada na sede da ECV por seus profissionais. Qualquer modificação no veículo posterior a data/hora da emissão do laudo de vistoria ficará sob total responsabilidade do proprietário.

Dados do Veículo

Tipo: AUTOMOVEL

Espécie : PASSAGEIRO

Procedência : NACIONAL

Categoria : PARTICULAR

Câmbio : NÃO VERIFICADO

Passageiros : 5




13/07/2026

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

Condição: A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes



Numeração de Chassi


Condição: A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.



Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Mapa de pintura



Legendas

- A Amassado
- B Riscado
- C Quebrado
- D Faltante
- E Pintura OK
- F Repintura
- G Massa
- H Avariado

Observações

Seguindo pela legenda, você pode notar que cada cor é referente a um tipo de avaria ou condição do veículo.

2025/ 2026



Histórico de Roubo ou furto

 Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

 NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊

Restrições de Base Estadual

 ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrições de Base Nacional

 ALIENACAO FIDUCIARIA

Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** em Conformidade.

Gravação de Vidros

 **Condição:**em Conformidade.

Placa


 **Condição:**Placa(s) em Conformidade.

Estrutura Carroçaria


 **Condição:**O Veículo Examinado Possui Avaria e/ou Reparo que Não Afeta a Estrutura da Carroçaria. Para-choque dianteiro com pequenas avarias.




Fotos



Longarina dianteira esquerda




Longarina dianteira direita



Longarina traseira esquerda




CRLV




Odômetro




Extra




Vidros




Extra




Extra



Etiqueta




Frente




Traseira




Placa




Extra




Extra




Código QR placa



Extra




Etiqueta







13/07/2026



Etiqueta



Extra



Longarina traseira direita

Esclarecimentos

Por opção do cliente, foram realizadas as pesquisas do comércio do veículo em leilão e perda total (indenização integral), nesta data, e não foram encontrados registros nas empresas dos bancos de dados conhecidos. O CLIENTE FOI INFORMADO, também, que referidos bancos de dados alimentados continuamente por informações oriundas das empresas leiloeiras e seguradoras, de tal sorte que a eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão e/ou seguradora. Razão por que BC VISTORIAS se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta a(s) empresa(s) responsável(is) pela omissão referidas informações. A VISTORIA CAUTELAR NÃO AFERE A IDONEIDADE DA QUILOMETRAGEM CONSTANTE NO HODÔMETRO DO VEÍCULO. A VISTORIA CAUTELAR NÃO ANALISA HISTÓRICO DE ENCHENTE.



13/07/2026

