Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 27/06/2026

Dados do Cliente

Solicitante: [redacted]

CNPJ/CPF Solicitante:

Dados do Veiculo

Marca/Modelo:	Combustível:	Placa:	Data Emissão CRLV:
GM | CHEV TRACKER 12T A PR	ALCOOL/GASOLINA	[redacted]	
Kilometragem:	**Renavam:**		**Fabricação/Modelo:**
74965	[redacted]		2020 / 2021

Dados Coletados no Veículo

Chassi BIN: [redacted]

Motor BIN:

Informações coletadas no veículo no ato da vistoria

CONDIÇÃO DA PLACA:	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:**
Placa e tarjeta em conformidades (OK).	Original/Dentro dos padrão
CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:**
Numeração registrada na BIN, coincide c/ a numeração que consta no motor.	Original/Dentro do padrão
CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	**VIDRO TRASEIRO (VIGIA):**
Numeração dentro dos padrões do fabricante.	Original/Dentro do padrão
DO COMPARTIMENTO DO MOTOR:	**VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
DO BATENTE DA PORTA:	**VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
DO ASSOALHO:	**VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:**
Original	Original/Dentro do padrão
VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	**CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:**
Original/Dentro do padrão	Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.
VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	**REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:**
Original/Dentro do padrão	Nenhum registro encontrado.

Observações

O presente laudo possui caráter particular e informativo de análise do veículo acima descrito, não substitui em hipótese alguma a Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A validade restringe-se ao exato momento da vistoria, em razão do que a empresa CHECKMAT VISTORIAS AUTOMOTIVAS, não se responsabiliza por quaisquer modificações sofridas no veículo, tais como mudança de motor, cambio, danos do chassi e demais identificações.

SÃO PAULO, 29 DE JUNHO DE 2026

[redacted]

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 27/06/2026

Dianteira

Traseira

Placa

Hodômetro

Documento

Etiqueta Motor



Numero Motor



Chassi

Compartimento do Motor



Etiqueta Coluna



Gravação dos Vidros



Longarina Dianteira Esquerda



SÃO PAULO, 29 DE JUNHO DE 2026

Longarina Dianteira Direita



Painel Dianteiro

Torre do Amortecedor Esquerdo

Torre do Amortecedor Direito

Teto

Etiqueta do Cinto

Coluna Dianteira Esquerda

Coluna Central Esquerda

Coluna Traseira Esquerda

Caixa de Ar Lado Esquerdo

Longarina Traseira Esquerda



Caixa de Estepe



SÃO PAULO, 29 DE JUNHO DE 2026

Laudo de Vistoria Cautelar

[redacted]

Resultado: APROVADO

Número: [redacted]
Data: 27/06/2026

Painel Traseiro



Longarina Traseira Direita



Caixa de Ar Lado Direito

Coluna Traseira Direita

Coluna Central Direita

Coluna Dianteira Direita

SÃO PAULO, 29 DE JUNHO DE 2026

[redacted]