PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				ALCOOL/GASOLINA	KIA	I/KIA SOUL EX2 1.6 FF AT

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2016	2017	0	VERMELHA	[redacted]		102882

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	**RESTRIÇÕES ESTADUAL**
⚠	ATENTE-SE PARA **MULTAS E DEBITOS**
✓	**LEILÃO**
✓	**SINISTRO**
✓	**HISTORICO DE ROUBO E FURTO**
−	**HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR**
−	**HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR**
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [redacted] ão se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]


Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

DIANTEIRA



TRASEIRA



PAGAMENTO




DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM





PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laud[redacted]

APROVADO








DIANTEIRA ESQUERDA 90º



DIANTEIRA DIREITA 90º





PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

CAIXA DE AR LADO DIREITO



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



TRASEIRA ESQUERDA 90º



TRASEIRA DIREITA 90º




PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do La[redacted]

APROVADO

LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



CAIXA DE ESTEPE



PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA CENTRAL ESQUERDA



COLUNA CENTRAL DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA




PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]


Número do Laud[redacted]

APROVADO


COLUNA TRASEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO CINTO



CHASSI



PANORÂMICA



ETIQUETA DO MOTOR



PLENAVER
VISTORIA VEICULAR

[redacted]

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

ETIQUETA VIS MOTOR



ETIQUETA VIS COLUNA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



MOTOR



[redacted]