

**AUTO REMARK**

CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 05/08/2026 17:46:46

Número da Vistoria = [REDACTED]



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETARIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
		[REDACTED]	3	NI	NÃO IDENTIFICADO	NI
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2017	2017		PRETA	[REDACTED]		118586
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	518 Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	528 Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	538 Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	548 Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	558 Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	568 Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	578 Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	588 Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO!

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CENTRAL VISTORIA BARUERI LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



AUTO REMARK


CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 05/08/2026 17:46:46

Número da Vistoria




APROVADO


LACRE DA PLACA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO



TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



HODÔMETRO KM



DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO






AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 05/08/2026 17:46:46

Número da Vistoria =



APROVADO

ETIQUETA DO CINTO



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA



CAIXA DE ESTEPE





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 05/08/2026 17:46:46

Número da Vistoria



APROVADO

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA





AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 05/08/2026 17:46:46

Número da Vistoria = [REDACTED]




APROVADO

COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA CENTRAL DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR



CHASSI



GRAVAÇÃO DOS VIDROS






AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65
ENDEREÇO: RUA R SANTA URSULA, 244
TELEFONE: (11) 43822-333
DATA VISTORIA: 05/08/2026 17:46:46

Número da Vistoria



APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA



Vistoriador



AUTO REMARK
CNPJ: 55.666.611/0001-65

Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente




Número da Vistoria =



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente