



Laudo Cautelar

Concept Cautelar

Completo, integrado com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

Dados

Realizado Em: 03/08/2026 17:02

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Dados do veículo

Marca: I Modelo: M.BENZ C200 AMG LINE Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2023 / 2023 Quilometragem: 31660 Cidade: CAMPO GRANDE UF Atual: MS

CRLV: Digital Nº do lacre: Placa Mercosul Tipo de lacre: QRCODE

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA/ELETRICO

Combustível (Atual): GASOLINA/ELETRICO

Cor (BIN): AZUL

Cor (Atual): AZUL


Destaque



Frente



Traseira




Placa dianteira


Imagens



Hodômetro



CRLV



Data de Cinto



Painel de Instrumentos



Borracha esquerda



vidro porta dianteira esquerda




vidro porta traseira esquerda



Caixa de ar esquerda



Lateral traseira esquerda



Vidro traseiro



Placa




Lacre




Porta malas



Assoalho do porta malas



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR DIREITA



VIDRO PORTA TRASEIRO DIREITO






VIDRO PORTA DIANTEIRO DIREITO



BORRACHA DIREITA




ETIQUETA ETA - BATENTE (PORTA) / ASSOALHO



CHASSI



DIANTEIRA DIREITA



VIDRO DIANTEIRO



HABITÁCULO DO MOTOR




JUNÇÃO TORRE ESQUERDA



JUNÇÃO TORRE DIREITA







LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA ETA - COMPARTIMENTO MOTOR



Nº do Motor



DATA PEÇA



SENATRAN



PINTURA PADRÃO



PINTURA ESTRUTURAL PADRÃO

Imagens adicionais



Etiqueta chassi



Etiqueta motor



Portas



Capo



Paralamas



Tampa t

Checklist

CHASSI:

✓ Nº IDENTIFICADOR DO CHASSI: **ORIGINAL/SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO**

MOTOR:

✓ Nº IDENTIFICADOR DO MOTOR: **ORIGINAL/SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO**

PLACA:

✓ PLACA MERCOSUL: **QR CODE**

ESTRUTURA:

✓ CARROÇARIA: **SEM VESTÍGIO APARENTE DE AVARIA, CORTE E/OU REPARO**

VIDRO: GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CHASSI NOS VIDROS:

- ✓ PARABRISA: **ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRO ESQUERDA: **ORIGINAL**
- ✓ VIDRO TRASEIRO: **ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRO DIREITO: **ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRO DIREITO: **ORIGINAL**

ETIQUETA (ETA):

- ✓ COMPARTIMENTO MOTOR: **ORIGINAL**
- ✓ BATENTE PORTA: **ORIGINAL**

CAMBIO:

✓ Nº IDENTIFICADOR DO CÂMBIO: **SEM VESTÍGIO DE ADULTERAÇÃO**

Data:
03/08/2026

Croqui 3D Externo desenvolvido pela Concept Cautelar



Imagem meramente ilustrativa



Imagem meramente ilustrativa

LEGENDA DE CORES

- ✓ Azul Escuro: Original
- ! Amarelo: Apontamento
- ✗ Vermelho: Danificado

RESUMO DA VISTORIA



Componentes
avaliados

25



Originais

25



Com apontamento

0

RELAÇÃO RESUMIDA DOS COMPONENTES

N.º	Componente	Situação
1	Vidro parabrisa	Original
2	Caixa de ar esquerda	Original
3	Para-lama dianteiro esquerdo	Original
4	Capô	Original
5	Lateral traseira esquerda	Original
6	Vidro traseiro esquerdo	Original
7	Vidro dianteiro esquerdo	Original
8	Porta dianteira esquerda	Original
9	Porta traseira esquerda	Original

N.º	Componente	Situação
10	Teto	Original
11	Coluna A esquerda	Original
12	Coluna B esquerda	Original
13	Coluna C esquerda	Original
14	Para-lama dianteiro direito	Original
15	Caixa de ar direita	Original
16	Vidro dianteiro direito	Original
17	Vidro traseiro direito	Original
18	Porta dianteira direita	Original

N.º	Componente	Situação
19	Porta traseira direita	Original
20	Vidro traseiro	Original
21	Tampa traseira do porta-malas	Original
22	Lateral traseira direita	Original
23	Coluna A direita	Original
24	Coluna B direita	Original
25	Coluna C direita	Original

Croqui 3D Estrutural desenvolvido pela Concept Cautelar




Imagem meramente ilustrativa




Imagem meramente ilustrativa

LEGENDA DE CORES

- ✓ Azul Escuro: Original
- ! Amarelo: Apontamento
- ✗ Vermelho: Danificado

RESUMO DA VISTORIA


	Componentes avaliados
	33
	Originais
	33
	Com apontamento
	0
	Estruturais relevantes
	0

RELACAO RESUMIDA DOS COMPONENTES ESTRUTURAIS

N.º	Componente	Situação	N.º	Componente	Situação	N.º	Componente	Situação
1	Teto estrutural	Original	12	Coluna superior dianteira esquerda	Original	23	Travessa do chassi traseira	Original
2	Coluna superior dianteira direita	Original	13	Caixa de ar esquerda	Original	24	Longarina traseira direita	Original
3	Painel corta-fogo	Original	14	Caixa de roda dianteira esquerda	Original	25	Assoalho central	Original
4	Caixa de roda dianteira	Original	15	Soleira traseira esquerda	Original	26	Coluna traseira direita	Original
5	Torre do amortecedor dianteiro direito	Original	16	Soleira dianteira esquerda	Original	27	Caixa de ar direita	Original
6	Torre do amortecedor dianteiro esquerdo	Original	17	Coluna central esquerda	Original	28	Caixa de roda traseira direita	Original
7	Painel dianteiro	Original	18	Coluna traseira esquerda	Original	29	Painel traseiro	Original
8	Longarina dianteira direita	Original	19	Coluna dianteira esquerda	Original	30	Coluna central direita	Original
9	Longarina dianteira esquerda	Original	20	Longarina traseira esquerda	Original	31	Coluna dianteira direita	Original
10	Alma do para-choque dianteiro	Original	21	Caixa de estepe	Original	32	Soleira traseira direita	Original
11	Caixa de roda esquerda	Original	22	Alma do para-choque traseiro	Original	33	Soleira dianteira direita	Original

Observações Adicionais

Consulta de leilões, débitos e restrições em anexo.



AVISOS IMPORTANTES!

Validade de 30 dias para emissão de segunda via do laudo. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).





 MBENZ C200 AMG LINE

REALIZADA EM: 03/08/2026 às 16:52

 Dados de Fabricação do Veículo

	Marca/Modelo: I / M.BENZ C200 AMG LINE	
		Combustível: GASOLINA/ELETRIC O
Cor: Azul	Tipo de veículo: Automovel	Município/UF: CAMPO GRANDE / MS
Ano fabricação: 2023	Ano modelo: 2023	UF de Origem: Null
UF Faturado: MS		Situação: CIRCULACAO
		Espécie: Passageiro
Lotação:		Carroceria:
Cilindradas: 0	Procedência: Importado	Situação Chassi: Normal
Capacidade carga:	Eixo traseiro:	Terceiro eixo: 0
Documento importadora:	Identidade importadora: 0	Número
Fabricante:	Segmento: Não Identificado	Grupo modelo veículo: Não Iden tificado/Cadastrado
Capacidade máxima tração:		Última atualização: 2023-10-06

 Informações do veículo - Base Nacional

	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / M.BENZ C200 AMG LINE	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2023
Procedência: ESTRANGEIRO	Município/UF: CAMPO GRANDE / MS
Chassi: NORMAL	Motor
Renava	Combustível: GASOLINA/ELETRICO
Cor: AZUL	Capacidade de passageiros: 5
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 0
Peso bruto	Peso bruto(CMT)
Potência	Capacidade de carga: 0
Eixo:	Eixo Traseiro Dif:
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbio

 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA, CONSTA RENAINF



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi			✓
Motor			✓
Cor	AZUL	AZUL	✓
Combustível	GASOLINA/ELETRICO	GASOL/ELET	

E-Decodificador de chassi

Região : Alemanha / Irlanda / Romênia

Montadora :

Marca : Mercedes-benz

Versão : I/M.BENZ C200 AMG LINE

Ano Fabricação : 2023

Cilindradas

Origem : Importado

País : Importado

Categoria : Automovel

Modelo : I/M.BENZ C200 AMG LINE

Carroceria : Não Identificado

Ano Modelo : 2023

Combustível : GASOLINA/ELETRICO

Base estadual (Cortesia)

Marca/Modelo: MERCEDES BENZ / MBENZ C200 A MG LINE

Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2023

Município/UF: CAMPO GRANDE-MS / MS

Chassi: **ORMAL**

Renava

Cor: AZUL

Potência:

Peso bruto

Espécie: PASSAGEIRO

Eixo:

Carroceria: INEXISTENTE

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Categoria: PARTICULAR

Procedência: ESTRANGEIRO

UF de origem: MS

Combustível: GASOL/ELET

Capacidade de passageiros:

Cilindradas: 0

Peso bruto(CMT)

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif:

Nº da caixa de câ

📄 Informações de proprietário

[REDACTED]

💵 Débitos do veículo

Multas: EXISTE DEBITO DE MULTA

Multas: R\$ 323,08

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO

Licenciamento: R\$ 326,16

Municipais: R\$ 323,08

🚫 Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Restrição Financeira: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

Restrição Jurídica: Nada consta

🚫 OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

📄 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[REDACTED]

📄 Multas PRF (Cortesia)

[REDACTED]

RENAINF

[REDACTED]

[REDACTED]

Local da infração: 25 DE DEZEMBRO CRUZAMENTO COM

UF placa do veículo: MS

Auto de infração: [REDACTED]

Cód. Infração: [REDACTED]

Orgão: [REDACTED] DETRAN

Data da infração: 23/07/2025

Hora da infração: [REDACTED]

UF Jurisdição do veículo: MS

Valor da infração: [REDACTED]

Orgão autuado: [REDACTED]

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Histórico de Gravame

UF: MS

Data Contrato: 06/10/2023

Status Veículo: VEÍCULO TEVE GRAVAME BAIXADO
PELO AGENTE FINANCEIRO

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

Precificador - FIPE



Marca: Mercedes-Benz

Modelo: C-200 AMG Line EQ Boost 1.5 TB (Hib.)

Combustível: Híbrido

Preço: R\$ 270.922,00

Histórico de proprietários





Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do [REDACTED] a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi realizada. [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.