



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETÁRIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				GASOLINA	M.BENZ	I/M.BENZ CLA250 4M
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2015	2015		CINZA			103698
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro	

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:	⚠ ATENÇÃO	Não original/outro tipo
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

VEICULO BLINDADO!

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



Número da Vistoria



APROVADO

LACRE DA PLACA

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO





TRASEIRA 45° LADO DIREITO


TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA






Número da Visto



APROVADO


HODÔMETRO KM

GRAVAÇÃO DOS VIDROS



ETIQUETA DO CINTO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



PAINEL TRASEIRO INTERNO

CAIXA DE ESTEPE







Número da Vistoria



APROVADO


COLUNA CENTRAL ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO





COLUNA TRASEIRA DIREITA

COLUNA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA

LONGARINA TRASEIRA DIREITA






Número da Vist [REDACTED]




APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO




MOTOR




CHASSI




ETIQUETA DO CHASSI




COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO







Número da Vistoria



APROVADO



TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO

TORRE AMORTECEDOR DIREITO





COMPARTIMENTO DO MOTOR

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

VIDRO TRASEIRO





Número da Vistoria



APROVADO

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO



VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO



GRAVACAO PARA BRISA




ETIQUETA DO MOTOR



VIDRO DIANTEIRO DIREITO



VIDRO TRASEIRO DIREITO






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE