



Número da Vistoria



APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE:

DADOS DO PROPRIETÁRIO


NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ELETRICO/FONTE EXTERNA	M.BENZ	MERCEDES BENZ
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2024		CINZA			20616
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor e câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.





Número da Vistoria



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO

TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO




DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO

DIANTEIRA 45° LADO DIREITO



LACRE DA PLACA

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA






Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO


GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO



TRASEIRA 45° LADO DIREITO




PAINEL TRASEIRO INTERNO



CAIXA DE ESTEPE





Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO



COLUNA CENTRAL ESQUERDA

CAIXA DE AR LADO ESQUERDO




COLUNA TRASEIRA ESQUERDA

TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



TORRE AMORTECEDOR DIREITO

COMPARTIMENTO DO MOTOR






Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI






Número da Vistoria




APROVADO


ETIQUETA DO MOTOR



GRAVACAO PARA BRISA




MOTOR




COLUNA CENTRAL DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



VIDRO DIANTEIRO DIREITO





Número da Vistoria: [Redacted]



APROVADO


VIDRO TRASEIRO DIREITO

VIDRO TRASEIRO



VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO






Número da



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE