



VISTORIA VEICULAR

AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

* A VISTORIA CAUTELAR*

! APROVADO COM APONTAMENTO

Renavam: [REDACTED]
Marca/Modelo: /FIT PERSONAL
Cor: PRETA
Ano Fabricação: 2017
Ano Modelo: 2018
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
Renavam: [REDACTED]
Cidade: SAO PAULO
UF: SP
KM: 86982



Numeração de Motor

Numeração de Chassi

Numeração Câmbio

Gravação de Vidros

Estrutura Carroçaria

Cinto de Segurança

Etiquetas/ETA

Placa/Tarjeta

Não há ocorrência de Histórico de Roubo/Furto

Histórico de Leilão

Chassi remarcado

Restrições

Indício de Sinistro

Parecer Técnico:

Veículo examinado aprovado para conformidade e padronização de numeração de chassi e motor. Serviço contratado de análise estrutural, vide pag. 3 item 4. Analisado componentes estruturais do veículo, não itens estéticos e componentes agregados (que podem ser substituídos sem afetarem a estrutura). NÃO SÃO ANALISADOS ITENS QUE NECESSITEM DE EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS COMO FREIOS ABS, AIR BAGS, PARTE MECÂNICA E ELÉTRICA. ESTE LAUDO NÃO SE DESTINA A VERIFICAR SINAIS DE ALAGAMENTO DO VEÍCULO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DEFEITO, FRAUDE OU FALTA DO EQUIPAMENTO NO SISTEMA DO AIR-BAG E ABS, A AVALIAÇÃO É REALIZADA APENAS VISUALMENTE ATRAVÉS DO PAINEL DE INSTRUMENTOS DO VEÍCULO. A análise da pintura do veículo não foi contratada pelo solicitante. Não nos responsabilizamos pelas informações contidas e não contidas na pesquisa em anexo, fornecida pela empresa CHECK TUDO. As informações contidas no laudo cautelar e pesquisa, não estão sujeitas a decisão da comercialização ou não do veículo, e isenta a ACERTA POSTO DE VISTORIA AUTOMOTIVA LTDA da mesma.



VISTORIA VEICULAR

AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

Interessado

CPF/CNPJ :

Nome :

RG :

Telefone :

Email:

Condições das numerações de Chassi e Motor

Numeração de Motor

Cap
Atua
Fab

Condição: A numeração do Motor é COMPATÍVEL, com a Registrada nos Órgãos Competentes

Numeração de Chassi

Captura
Fabrica

Condição: A numeração do Chassi é COMPATÍVEL, Com a que Consta Registrada no Banco de Dados nos Órgãos Competentes.

Leilão

Não há nenhuma ocorrência de Leilão para este veículo

Histórico de Roubo ou furto

Não há nenhuma ocorrência de Roubo ou furto para este veículo

Indício de Sinistro

NÃO CONSTA INDÍCIO DE SINISTRO PARA O VEÍCULO INFORMADO 😊



VISTORIA VEICULAR

AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

Restrições de Base Estadual

 Não há nenhuma restrição de base estadual para este veículo

Restrições de Base Nacional

 Não há nenhuma restrição de base nacional para este veículo

Etiquetas

 Etiqueta Motor

 Etiqueta Porta

 Etiqueta Assoalho

 **Condição:** Etiquetas do Motor Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Etiquetas do Batente da Porta Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Gravação de Vidros

 **Condição:** Vidro Dianteiro Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Esquerda Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Traseiro (Vigia) Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Traseira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante Vidro Porta Dianteira Direita Original / Dentro dos Padrões do Fabricante

Placa

 **Condição:** Tarjeta de Município em Conformidade

Estrutura Carroçaria

 **Condição:** VEÍCULO COM PAINEL TRASEIRO AVARIADO, HASTE DE FIXAÇÃO TRASEIRA DIREITA AMASSADA, LATERAL TRASEIRA DIREITA RECUPERADA.

Estado Cinto de Segurança

 **Condição:** N/i

Câmbio


 **Condição:** Item excluído de parecer por não haver condição visual para exame.




AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com



Fotos




Outro



Outro




Outro




Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



VISTORIA VEICULAR

AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196


Telefone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com




Outro




Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro




VISTORIA VEICULAR

AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196


Telephone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com




Outro



Outro



Outro




Outro



Outro



Outro



Outro



Outro



Outro




VISTORIA VEICULAR


AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196


Telephone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com




Outro



Outro



Outro



Outro

Esclarecimentos

O presente laudo possui caráter informativo de análise do veículo descrito, não substituindo em hipótese alguma, a Perícia Oficial do instituto de Criminalística. A validade do presente laudo restringe-se ao exato momento da vistoria cautelar, sendo assim, não nos responsabilizamos por quaisquer modificações, alterações ou danos posteriores sofridas pelo veículo, tais como: chassi, câmbio, estruturas etc. O status/resultado final do presente laudo segue o critério de avaliação desenvolvido pela empresa de vistorias, podendo este ser alterado há qualquer momento, sem prévia comunicação. Repassamos na íntegra os dados fornecidos pela empresa de consultas/pesquisa, não se responsabilizando pelas informações dos mesmos. Critério de avaliação das seguradoras, bancos e financeiras: As companhias de seguro, bancos e financeiras de maneira geral possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da empresa de Vistorias automotivas, independe da aceitação ou não da seguradora, bancos e financeiras.



VISTORIA VEICULAR

AAA VISTORIAS

CNPJ: 61277368000196

Telephone: 1155210650 Email: contato.vistoriasp@gmail.com

