



DADOS GERAIS:

DATA:	07/08/2026 10:33:37	STATUS:	APROVADO
CLIENTE:			
UNIDADE:			

DADOS DO VEÍCULO:

FABRICANTE/MARCA:	TOYOTA	MODELO/VERSÃO:	TOYOTA HILUX CDLOWA4SD23
ANO FAB./MODELO:	2024/2024	COR:	BRANCA
PLACA:		CIDADE:	PIRAQUARA
Nº DO CHASSI NO VEÍC.:		Nº DO MOTOR NO VEÍC.:	
Nº DO CHASSI NA BIN:		Nº DO MOTOR NA BIN:	
Nº DO CHASSI NO CRLV:		Nº DO MOTOR NO CRLV:	
Nº DO CÂMBIO NO VEÍC.:		COMBUSTÍVEL:	DIESEL
Nº DO CÂMBIO NA BIN:		KM:	16957

100 - Condição da placa:

101-Placa e tarjeta em conformidades (ok).

200 - Condição da numeração do motor:

201-Tipo de gravação dentro do padrão do fabricante

217-Numeração registrada na bin, coincide c/ a numeração que consta no motor.

300 - Condição do número do chassi:

308-Numeração dentro dos padrões do fabricante

310-Numeração é a mesma que consta cadastrada no bin

400 - Condição do número do câmbio:

409-Numeração obstruída/sem acesso (item excluído de parecer técnico)

500 - Condições das etiquetas de identificação do chassi:

1 - Do compartimento do motor:

501-Original

2 - Do batente da porta:

510-Original

600 - Condição da gravação do chassi nos vidros / vin:

1 - Vidro dianteiro (pára-brisa):

605-Original/dentro do padrão

2 - Vidro da porta dianteira esquerda:

613-Original/dentro do padrão

3 - Vidro da porta traseira esquerda:

621-Original/dentro do padrão

5 - Vidro traseiro (vigia):

637-Original/dentro do padrão

7 - Vidro da porta traseira direita:

653-Original/dentro do padrão

8 - Vidro da porta dianteira direita:

661-Original/dentro do padrão

700 - Condição da estrutura da carroçaria:

701-Não possui vestígio aparente de avaria, corte e/ou reparo significativo nas partes estruturais da carroçaria.

800 - Registro/histórico de leilão/sinistro/ ou roubo e furto:

806-Nenhum registro encontrado.

900 - Avaliação Funcional:

901 - Funcionamento do Veículo

901.1-Funcionando

902 - Funcionamento Luz AIRBAG / ABS

902.1-Funcionando

903 - Funcionamento Ar Condicionado

903.1-A/C Gelado (OK)

904 - Acionamento Vidros Elétricos

904.1-Funcionado

905 - Instalação do Ar Condicionado

905.1-OK

906 - Acionamento Retrovisores Elétricos

906.1-Funciona

907 - Funcionamento Painel de Instrumentos

907.1-Tudo funciona

908 - Funcionamento Direção Assistida

908.1-Funciona

909 - Acessórios e Equipamentos presentes no veículo:

909.1-Direção Hidráulica / Elétrica

909.10-Air Bag Motorista

909.17-Ar Condicionado

909.20-Tapetes

909.25-Freio ABS

909.28-Buzina

909.8-Vidro Elétrico

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO:

OBSERVAÇÕES GERAIS:





APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA: [REDACTED]

PLACA



LACRE DA PLACA



TRASEIRA




TRASEIRA ESQUERDA 90°




TRASEIRA DIREITA 90°



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



CHASSI






APROVADO

FOTOGRAFIAS DA VISTORIA


GRAVAÇÃO DOS VIDROS




CAIXA DE ESTEPE




COLUNA TRASEIRA DIREITA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA VIS COLUNA



DIANTEIRA DIREITA 90°



DIANTEIRA



DIANTEIRA ESQUERDA 90°



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

HODÔMETRO KM



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA




COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA




COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETA VIS MOTOR




CARROCERIA



MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA






FOTOGRAFIAS DA VISTORIA:

ETIQUETA DO CINTO





ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE



ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE





CAUTELAR GOLD



Data/Hora:
07/08/2026 10:05:46



QUADRO RESUMO

✓ RESTRIÇÕES: NÃO	✗ DÉBITOS: SIM
✓ LEILÃO 1: NÃO	✓ LEILÃO 2: NÃO
✓ LEILÃO 3: NÃO	✓ VENDA DIRETA: NÃO
✓ APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 1: NÃO
✓ INDÍCIO DE SINISTRO 2: NÃO	✓ INDÍCIO DE SINISTRO 3: NÃO
✓ SINISTRO: NÃO	✓ SITUAÇÃO: EM CIRCULAÇÃO

BIN + RF



PLACA:	
PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRA
CHASSI:	
RENAVAM:	
NÚMERO DO MOTOR:	
MOTOR DE FÁBRICA:	

COR	BRANCA	ANO FAB/MOD	2024/2024
MARCA/MODELO	I/TOYOTA HILUX CDLOWA4SD	UF/MUNICIPIO	PR/PIRAQUARA
CAP. PASSAGEIROS		COMBUSTÍVEL	DIESEL
POTÊNCIA		TIPO	CAMINHONETE
CARROCERIA	ABER/C.DUP	CAIXA DE CÂMBIO	NÃO INFORMADO
NÚMERO DO CÂMBIO	NÃO INFORMADO	NÚMERO DE CARROCERIA	NÃO INFORMADO
EIXOS		EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO DIF.	NÃO INFORMADO	CAPACIDADE DE CARGA	
CILINDRADAS		REMARCAÇÃO DO CHASSI	NÃO
PESO BRUTO/CMT		SITUAÇÃO	EM CIRCULAÇÃO
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO	07/11/2025	DATA DE EMISSÃO ÚLTIMO CRV	NÃO INFORMADO

RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA

✓ VEICULO NÃO POSSUI ROUBO/FURTO ATIVO.

HISTORICO RF

✓ VEÍCULO NÃO POSSUÍ HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO



BASE ESTADUAL

PLACA:		PROCEDÊNCIA:	ESTRANGEIRO
CHASSI:		MOTOR:	
RENAVAM:		COR:	BRANCA
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:	2024/2024	MUNICÍPIO/UF:	PIRAQUARA/PR
QTD. PASSAGEIROS:		CAPACIDADE DE CARGA:	
ESPÉCIE:	ESPECIAL	NÚMERO CARROCERIA:	NÃO INFORMADO
CÂMBIO:	NÃO INFORMADO	EIXOS:	
CATEGORIA:	PARTICULAR	TIPO DO VEÍCULO:	CAMINHONETE
TIPO CARROCERIA:	ABER/C.DUP	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
MARCA/MODELO:	I/TOYOTA HILUX CDLOWA4SD	CMT/PBT:	
POTÊNCIA:		SITUAÇÃO:	CIRCULAÇÃO
CILINDRADAS:			

RESTRIÇÕES

✓ NÃO CONSTAM RESTRIÇÕES PARA A PLACA

RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO FINANCEIRA:	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO TRIBUTARIA:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO JUDICIAL:	NADA CONSTA
FURTO:	NADA CONSTA	OUTRAS RESTRIÇÕES	NADA CONSTA

DÉBITOS

CONSTAM DÉBITOS PARA A PLACA

ALERTA IPVA E LICENCIAMENTO:	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO	ALERTA DE MULTA:	NAO EXISTE DEBITO
VALOR DPVAT:	0,00	VALOR IPVA:	0,00
VALOR DO LICENCIAMENTO:		VALOR DAS MULTAS:	0,00

INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO

ANTERIOR:		ATUAL:	
-----------	--	--------	--

GRAVAME

✓ NÃO CONSTA GRAVAME PARA ESTE VEÍCULO OU JÁ FOI BAIXADO

SENATRAN INDICADORES

ROUBO/FURTO ATIVO

✓ NENHUM REGISTRO

COMUNICADO DE VENDA ATIVA

✓ NENHUM REGISTRO

RESTRIÇÕES JUDICIAL RENAJUD

07/08/2026, 10:33

✓ NENHUM REGISTRO
MULTA RENAINF
✓ NENHUM REGISTRO
RECALL
✓ NENHUM REGISTRO
CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR
✓ NÃO CONSTAM REGISTROS DO TIPO SINISTRADO

DECODIFICADOR			
CHASSI:		TIPO VEÍCULO:	NÃO INFORMADO
REGIÃO:	ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA	PÁIS:	ARGENTINA
FABRICANTE:	TOYOTA	MODELO:	TOYOTA HILUX CDLOWA4SD
CATEGORIA:	UTILITARIO	TRANSMISSÃO:	NÃO INFORMADO
MOTORIZAÇÃO:		VERSÃO:	

TABELA FIPE	
	PREÇO (R\$)
	R\$ 184.526,00
	R\$ 274.100,00
	R\$ 215.661,00
	R\$ 240.413,00
	R\$ 294.993,00
	R\$ 219.902,00

LEILÃO 1
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 2
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

LEILÃO 3
✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO

VENDA DIRETA
✓ NENHUM REGISTRO DE OFERTA DE LEILÃO

REMARKETING

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING

APONTAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO

✓ NADA CONSTA

DETALHAMENTO DE APONTAMENTO

✓ NADA CONSTA

SINISTRO

✓ VEÍCULO NÃO POSSUI SINISTRO

INDICIO DE SINISTRO 1

✓ NADA CONSTA

INDICIO DE SINISTRO 2

✓ NADA CONSTA

INDÍCIO DE SINISTRO 3

✓ NADA CONSTA


HISTÓRICO DE PROPRIETÁRIOS

UF		ANO	
PR		2026	

DETRAN

CONSTAM DÉBITOS OU RESTRIÇÕES

PLACA:		RENAVAM:	
MARCA/MODELO:	I/TOYOTA HILUX CDLOWA4SD	ANO DO MODELO:	2024/2024
COR:	BRANCA	COMBUSTÍVEL:	DIESEL
CATEGORIA:	PARTICULAR	ESPÉCIE:	ESPECIAL
MUNICÍPIO:	PIRAQUARA / PR	SITUAÇÃO:	VIGENTE (EM CIRCULACAO)
DATA:	07/08/2026 00:00:00	HORA:	
FINANCIAMENTO:	NÃO HÁ	NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO



RESUMO			
DESCRIÇÃO:	IPVA	VALOR:	0,00
DESCRIÇÃO:	TAXA DE LICENCIAMENTO	VALOR:	
DESCRIÇÃO:	MULTAS	VALOR:	0,00
DESCRIÇÃO:	TOTAL	VALOR:	

ODÔMETRO			
NÚMERO DO PROCESSO		MOTIVO	8 - REGISTRO DE OUTRO ESTADO
DATA	06/11/2025	VALOR	11.731 KM

HISTÓRICO DE ODÔMETRO		
MOTIVO	DATA	VALOR
	06/11/2025	11.731 KM

LICENCIAMENTO			
DESCRIÇÃO:		VENCIMENTO:	13/11/2026
VALOR:		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

SEGURANÇA VEÍCULAR	
✓ NÃO CONSTAM REGISTROS	

RECALL	
VEÍCULO NÃO POSSUI RECALL	

RESTRIÇÃO RFB	
VEÍCULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO RFB ATIVA	

RADAR SECURITÁRIO

COMPANHIA	COTAÇÃO	STATUS
	SEM ACEITAÇÃO	
	ANÁLISE NECESSÁRIA*	
	COM ACEITAÇÃO	
	COM ACEITAÇÃO	
	COM ACEITAÇÃO	
	COM ACEITAÇÃO	





ATENÇÃO:

A ACEITAÇÃO NAS COMPANHIAS DE SEGURO PODE VARIAR DEVIDO AO USO DE UM PERFIL GENÉRICO PARA A COTAÇÃO.

* VEÍCULO TEVE ACEITAÇÃO EM APENAS ALGUNS DOS PRODUTOS DA SEGURADORA OU POSSUI ACEITAÇÃO PARCIAL

AÇÕES TRABALHISTAS

✓ NADA CONSTA

DOCUMENTO		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE	
EMITIU A CERTIDÃO NEGATIVA?	SIM	EXPEDIÇÃO	07/08/2026, ÀS 10:07:41
NOME		TOTAL DE PROCESSOS	

LINK DA CERTIDÃO

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas exclusivamente para a orientação das transações comerciais do estabelecimento comercial, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A nossa responsabilidade limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que encontram-se disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao estabelecimento comercial em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O estabelecimento comercial declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo dessa consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de prudência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.