PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/07/2026 15:18:32

Número do Laudo = [redacted]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [redacted]

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
[redacted]		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO

Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
[redacted]				GASOLINA/ELETRICO	LEXUS	LEXUS NX350H LUXURY

Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025	0	PRETA	[redacted]		28009

Nº do Chassi do veículo	Nº do Chassi no Cadastro	Nº do Motor no Veículo	Nº do Motor no Cadastro
[redacted]			

✓	RESTRIÇÕES ESTADUAL
✓	MULTAS E DEBITOS
✓	LEILÃO
✓	SINISTRO
✓	HISTORICO DE ROUBO E FURTO
⊖	HISTÓRICO DE LAUDO CAUTELAR
⊖	HISTÓRICO DE LAUDO DE MOTOR
⚠	ATENTE-SE PARA **HISTORICO DE CONSULTAS**

OBSERVAÇÃO:

O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a PLENAOESTE GASTAO VISTORIA VEICULAR LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS


Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR.	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN	✓ OK	
600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA	✓ OK	
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	

PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/07/2026 15:18:32


Número do Laudo [redacted]

APROVADO


DIANTEIRA



TRASEIRA



DOC. DO VEÍCULO



HODÔMETRO KM



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/07/2026 15:18:32

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA



LACRE DA PLACA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/07/2026 15:18:32


Número do Laudo [redacted]

APROVADO

PAINEL TRASEIRO EXTERNO



COLUNA TRASEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI



PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/07/2026 15:18:32

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

LATERAL DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR



TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



PLENAOESTE GASTÃO VISTORIAS VEICULAR
CNPJ: 51.500.076/0001-17
ENDEREÇO: RUA HAYDEN, 208
TELEFONE: (11) 3645-3512
DATA LAUDO: 28/07/2026 15:18:32

Número do Laudo [redacted]

APROVADO

ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR



Vistoriador

[redacted]