

LAUDO DE AUTENTICIDADE VEICULAR

Empresa atendendo a Resolução 282/2008 do CONTRAN, Credenciada conforme Portaria DV-1373/2017 da Portaria DETRAN-SP 68/2017.

Data:	02/07/2026	Proprietário:	CERAMICA ERMIDA LTDA
Laudo N.º		Renavam:	
Veículo:	TIGGO8 16TA	Marca:	CAOACHERY
Ano:	2023/2024	Cor:	PRETA
Placa:		Cidade:	JUNDIAI-SP
N.ºMotor:		N.ºCâmbio:	NÃO COLETADO
N.ºChassi:		N.ºCarroceria:	NÃO COLETADO

A natureza dos exames terá por objetivo a constatação da:

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CHASSI:

Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO MOTOR:

Não apresenta vestígios de adulteração

PERÍCIA DOS CARACTERES IDENTIFICADORES DO CÂMBIO:

A numeração do câmbio não apresentava visualização suficiente para fotografiação, razão pela qual a referida foto não acompanha o laudo de autenticidade.

ETIQUETAS AUTO DESTRUTÍVEIS (OBRIGATÓRIAS):

*Do compartimento do motor: Original

*Do batente da porta: Original

*Do Piso: Não obrigatório

GRAVAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS:

*Para-Brisas: Original

*Porta Dianteira Esquerda: Original

*Porta Dianteira Direita: Original

*Porta Traseira Esquerda: Original

*Porta Traseira Direita: Original

*Traseiro: Original

LACRE DA PLACA:

QR CODE

ESTRUTURA DO VEÍCULO:

O veículo examinado não apresentava corte/reparo em sua estrutura.

AVARIAS: não foi constatado.

REPAROS DE FUNILARIA/PINTURA:


Utilizando equipamento de Medição de Camada, não foi constatado reparos.


PESQUISA DO VEÍCULO: (INDENIZAÇÃO INTEGRAL):

* Não foram encontrados registros até a presente data nos maiores bancos de dados do país. Anexo consulta. Informamos ao cliente que referidos bancos de dados são alimentados continuamente por informações das empresas leiloeiras e seguradoras. A eventual não inclusão de determinado veículo decorrerá da omissão da respectiva informação por parte da empresa a qual coube a realização do leilão e/ou seguradora a sua inserção nos bancos de dados nacionais. Razão porque a MONICA DONIZETE CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME se exime de qualquer responsabilidade, cabendo esta à(s) empresa(s) responsável (is) pela omissão das referidas informações.

CONCLUSÃO: O que foi observado e constatado nos exames, juntamente com a pesquisa fornecida pela AUTO SCORE, leva o vistoriador a inferir que as identificações do motor e chassi, bem como suas bases estão dentro dos padrões da montadora e sem vestígios de adulteração.

NOTA: O presente laudo possui caráter particular, analítico e informativo, do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames, em razão do que a MONICA DONIZETE VISTORIAS EM AUTOMOVEIS ME não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reparos estruturais).





ISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS


DOCUMENTOS ÓPTICOS



VEÍCULO DIANTEIRA




VEÍCULO TRASEIRA




CHASSI




MOTOR




GRAVAÇÃO VIS



ETIQUETA




KM



PLACA





VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

DOCUMENTOS ÓPTICOS



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




COMPARTIMENTO MOTOR



PAINEL TRASEIRO





ISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

DOCUMENTOS ÓPTICOS




COMPARTIMENTO PORTA MALA



QR CODE





VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Multas; débitos e restrições não fazem parte do escopo da vistoria. Para levantamento destes dados, procurar um profissional especializado;
- A VISCAR VISTORIAS AUTOMOTIVAS não valida a existência ou funcionamento das bolsas de airbag no veículo;
- Não verificamos a procedência da informação de hodômetro em nossas vistorias, devido a inexistência de ferramentas que permitam 100% de assertividade;
- A VISCAR disponibiliza na íntegra os dados fornecidos pelas empresas de pesquisa, não se responsabilizando por informações vindas destes fornecedores por se tratarem de bases de terceiros;
- Os itens estruturais analisados contemplam as regiões visíveis, passíveis de serem analisadas, sem desmontagem de peças.

INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA:



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2023	ANO MODELO:	2024
MARCA / MODELO:	CAOACHERY/TIGGO8 16TA	COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	ESPÉCIE:	MISTO
TIPO VEÍCULO:	UTILITARIO	CATEGORIA:	PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	0	PROCEDÊNCIA:	NACIONAL
CILINDRADAS:	1598	POTÊNCIA:	187
CAPAC. DE CARGA:	0,68	CMT/PBT:	224/224
QTD. DE EIXOS:	2		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	02/01/2024	DT LICENCIAMENTO:	
MUNICÍPIO PLACA:	JUNDIAI-SP	RENAVAM:	
CHASSI:		SITUAÇÃO VEÍCULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	Não Informado	Nº MOTOR:	
------------------	---------------	-----------	--

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:		Nº MOTOR:	
CARROCERIA:			

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	NADA CONSTA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	NADA CONSTA
--------------	-------------	--------------	-------------

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN: 0,00
DER: 260,32
DERSA: 0,00
CETESB: 0,00
DPVAT: 0,00
LICENCIAMENTO: 0,00

MUNICIPAIS: 520,64
POL. ROD. FEDERAL: 0,00
RENAINF: 0,00
IPVA: 0,00
MULTAS: 780,96

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: CERAMICA ERMIDA LTDA
PROPRIETÁRIO ANTERIOR: YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA: NADA CONSTA

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:

MARCA/MODELO: CAOACHERY/TIGGO8 16TA
COR: Preta
TIPO DE VEÍCULO: Utilitario
MUNICÍPIO / UF: JUNDIAI / SP

ANO FAB/MODELO: 2023/2024
COMBUSTÍVEL: Gasolina
ESPÉCIE: Misto
UF ORIGEM: SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:
CAMBIO:
CILINDRADAS: 1598
SITUAÇÃO CHASSI: N
NUMERO EIXOS: 2
NUM. TERC. EIXO:
NUM. EIXO TRAS.:

POTÊNCIA: 187
CAP. MAX. TRAÇÃO: 224.0
TIPO CARROCERIA: NAO APLICAVEL
SITUAÇÃO VEÍCULO: S
PESO BRUTO TOTAL: 224.0
CAP. DE CARGA: 68.0

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA: NÃO
RENAINF (MULTAS): SIM
RECALL: NÃO
RENAJUD: NÃO

ROUBO E FURTO: NÃO
INDICADOR ALARME: NÃO
INDICADOR LEILÃO: NÃO

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**MONICA DONIZETI CANDIDO VISTORIAS EM AUTOMOVEIS**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.