

**CONFORME****VISTORIA CAUTELAR****DADOS DO CLIENTE**

Nome: BRIM AUTOMOVEIS

CPF/CNPJ: 04.440.919/0001-57

Telefone: (11) 2769-4709

E-mail: brim@brimautomoveis.com.br

**DADOS DO VEÍCULO**

Marca: MMC

Modelo: ASX 2.0 CVT

Ano Fab. / Modelo: 2015 / 2015

Cor: PRATA

Placa: [REDACTED]

Município: SAO PAULO-SP

Combustível: GASOLINA

KM: 89.277

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Motor	[REDACTED]	[REDACTED]	✓
Câmbio	Não Informado		

**ANÁLISE DOS ITENS****1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

✓ 501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

✓ 610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

✓ 620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

✓ 630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

✓ 640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

✓ 650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

✓ 660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS

MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



MEDIÇÃO DO APARELHO



LONGARINA 2



MEDIÇÃO DO APARELHO



LONGARINA 1



LONGARINA 1




LONGARINA 2



LONGARINA 2



MOTOR



ETIQUETA (VIS)



COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA 1



LONGARINA 3



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LONGARINA 4



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL ESQUERDA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



LATERAL DIREITA



COMPARTIMENTO INTERNO



LATERAL DIREITA



PLAQUETA FABRICAÇÃO



ETIQUETA (VIS)



EXTRA



COMPARTIMENTO INTERNO



CHASSI



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



DIANTEIRA 45°



FRENTE DO VEÍCULO



DIANTEIRA 45°



VIDRO - GRAVAÇÃO (VIS)



TRASEIRA 45°



TRASEIRA DO VEÍCULO




PLACA TRASEIRA




TRASEIRA 45°



CINTO DE SEGURANÇA



CRLV



HODÔMETRO



REPARO/PINTURA



CAIXA DE AR DIREITA




CAIXA DE AR ESQUERDA






ANÁLISE DE PINTURA



ANÁLISE ESTRUTURAL





OBSERVAÇÕES

1- VEICULO POSSUI RECALLS

VILLAGGIO VISTORIA VEICULAR LTDA

CNPJ: 49.758.341/0001-10

Telefone: (11) 3751-4354

Endereço: Avenida Professor Francisco Morato, 4680
Vila Sônia - São Paulo/SP

Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VILLAGGIO VISTORIA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VILLAGGIO VISTORIA, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



VILLAGGIO VISTORIA

Laudo N°

Página 9 de 9