



Análise Vistoria Cautelar Premium

✓ Aprovado

GRUPO AB

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 17/07/2026 13:50

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: MERCEDES-BENZ Modelo: M.BENZ AMG GLA35 4M Tipo: CAMIONETA

Fabricação/Modelo: 2024 / 2025 Quilometragem: 12795 Cidade: RIO DE JANEIRO UF Atual: RJ

CRLV: Não informado Nº do lacre: Não informado Tipo de lacre: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA/ELETRICO

Combustível (Atual): GASOLINA/ELETRICO

Cor (BIN): PRETA

Cor (Atual): PRETA

DESTAQUE AUTOMÓVEL



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

AUTOMÓVEL



LATERAL DO VEÍCULO 1



LATERAL DO VEÍCULO 2



CHASSI



N° DO MOTOR




COMPARTIMENTO MOTOR



HODOMETRO



LACRE



CRLV



ETIQUETA ETA 1



ETIQUETA ETA 2



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



MALA DO VEÍCULO




ETIQUETA DO CINTO




LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA 1



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DE CIMA 2




LONGARINA TRASEIRA 1



LONGARINA TRASEIRA 2



TORRE AMORTECEDOR 1





COLUNA LATERAL 1



COLUNA LATERAL 2



CAIXA DE AR LADO 1



CAIXA DE AR LADO 2



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DEBAIXO 1



LONGARINA DIANTEIRA PARTE DEBAIXO 2



ADICIONAL 1



ADICIONAL 2



ADICIONAL 3



ADICIONAL 4

Checklist

CONSULTA:

- ✓ QUEIXA DE ROUBO E/OU FURTO: **NADA CONSTA**
- ✓ HISTÓRICO DE ROUBO E/OU FURTO: **NADA CONSTA**
- ✓ ÍNDICIO DE SINISTRO: **NADA CONSTA**
- ✓ SINISTRO, INDENIZAÇÃO INTEGRAL: **NADA CONSTA**
- ✓ LEILÃO SEGURADORA: **NADA CONSTA**
- ✓ LEILÃO FINANCEIRA BANCO : **NADA CONSTA**
- ✓ LEILÃO TERCEIROS PARTICULAR/PRIVADO/LOCADORA: **NADA CONSTA**
- ✓ RECALL PENDENTE: **NADA CONSTA**
- ✓ HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA: **NADA CONSTA**
- ✓ REGISTRO DE EVENTO CORPORATIVO E/OU REMARKETING: **NADA CONSTA**
- ✓ VEÍCULO BAIXADO / FORA DE CIRCULAÇÃO: **NADA CONSTA**
- ⚠ ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: **CONSTA**
- ✓ CSV CERTIFICADO DE SEGURANÇA VEICULAR : **NADA CONSTA**
- ✓ RESTRIÇÃO TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
- ✓ RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NADA CONSTA**
- ✓ GÁS NATURAL VEICULAR: **NADA CONSTA**

VIDROS.:

- ✓ VIDRO PARABRISA DIANTEIRO: **ORIGINAL, GRAVAÇÃO DE FABRICA**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO: **ORIGINAL, GRAVAÇÃO DE FABRICA**
- ✓ VIDRO DIANTEIRO DIREITO: **ORIGINAL, GRAVAÇÃO DE FÁBRICA**
- ✓ VIDRO TRASEIRO ESQUERDO: **ORIGINAL, GRAVAÇÃO DE FABRICA**
- ✓ VIDRO TRASEIRO DIREITO: **ORIGINAL, GRAVAÇÃO DE FÁBRICA**
- ✓ VIDRO TRASEIRO PORTA MALAS : **ORIGINAL, GRAVAÇÃO DE FABRICA**

ETIQUETA:

- ✓ ETIQUETA ETA MOTOR: **ORIGINAL, PADRÃO DE FÁBRICA**
- ✓ ETIQUETA ETA BATENTE PORTA: **ORIGINAL, PADRÃO DE FÁBRICA**
- ✓ ETIQUETA ETA ASSOALHO: **NÃO OBRIGATÓRIO A COLETA**

LACRE:

- ✓ PLACA: **LACRE ORIGINAL**

CHASSI (VIN):

- ✓ NÚMERO CHASSI VIN : **CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS**


MOTOR:

- ✓ NÚMERO MOTOR: **CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS**

ESTRUTURA:

- ✓ ALMA PARACHOQUE DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR LADO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR LADO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA E/OU FOLHA LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ALMA PARACHOQUE TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ ASSOALHO DA MALA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ASSOALHO CENTRAL VEÍCULO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE RODA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ REFORÇO MONOBLOCO LADO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ REFORÇO MONOBLOCO LADO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**


Croqui



Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

2

Retrovisor esquerdo

Descrição: Ok Original

5

Para-choque dianteiro

Descrição: Ok Original

8

Placa dianteira

Descrição: Ok Original

DIANTEIRA (EXTERNA)

3

Pneu dianteiro direito

Descrição: Ok Original

6

Farol direito

Descrição: Ok Original

4

Pneu dianteiro esquerdo

Descrição: Ok Original

7

Farol esquerdo

Descrição: Ok Original

TRASEIRA (EXTERNA)

21

Pneu traseiro esquerdo

Descrição: Ok Original

24

Lanterna traseira esquerda

Descrição: Ok Original

22

Pneu traseiro direito

Descrição: Ok Original

25

Lanterna traseira direita

Descrição: Ok Original

23

Para-choque traseiro

Descrição: Ok Original

26

Placa traseira

Descrição: Ok Original

ESQUERDA (EXTERNA)

39

Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição: Ok Original

42

Porta dianteira esquerda

Descrição: Ok Original

45

Vidro porta traseira esquerda

Descrição: Ok Original

40

Roda dianteira esquerda

Descrição: Ok Original

43

Vidro porta dianteira esquerda

Descrição: Ok Original

46

Lateral traseira esquerda

Descrição: Ok Original

41

Caixa de ar esquerda

Descrição: Ok Original

44

Porta traseira esquerda

Descrição: Ok Original

47

Roda traseira esquerda

Descrição: Ok Original

DIREITA (EXTERNA)

55

Para-lama dianteiro direito

Descrição: Ok Original

58

Porta dianteira direita

Descrição: Ok Original

61

Vidro porta traseira direita

Descrição: Ok Original

56

Roda dianteira direita

Descrição: Ok Original

59

Vidro porta dianteira direita

Descrição: Ok Original

62

Lateral traseira direita

Descrição: Ok Original

57

Caixa de ar direita

Descrição: Ok Original

60

Porta traseira direita

Descrição: Ok Original

63

Roda traseira direita

Descrição: Ok Original

TETO (EXTERNO)

34 Capô

Descrição: Ok Original

35 Vidro para-brisas dianteiro

Descrição: Ok Original

36 Teto externo

Descrição: Ok Original

37 Tampa traseira porta-malas

Descrição: Ok Original

38 Vidro vigia traseiro

Descrição: Ok Original

Observações Adicionais

Pintura sem retoque, no ato da vistoria. Mais informações no croqui.
Numeração Motor gravação de fábrica, identificação completa no ato da vistoria.



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

