



Laudo Cautelar

✓ Aprovado

Visao Plena Vistoria

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

Dados

Realizado Em: 12/06/2026 16:39

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: HYUNDAI Modelo: HB20 10M COMFORT Tipo: AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2024 / 2025 Quilometragem: 38829 Cidade: BELO HORIZONTE UF Atual: MG

CRLV: Não informado Nº do lacre: Não informado Tipo de lacre: Não informado

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA


Cor (BIN): CINZA

Cor (Atual): CINZA

DESTAQUES



FRENTE



TRASEIRA



PLACA

FOTOS



Nº DO MOTOR




Nº CHASSI



COMPARTIMENTO INTERNO



COMPARTIMENTO MOTOR



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA

VISTORIA VEICULAR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA




LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



CAIXA DE AR DIREITA



PAINEL TRASEIRO INTERNO



HODÔMETRO KM



TORRE DO AMORTECEDOR DIREITA




TORRE DO AMORTECEDOR ESQUERDA



ETIQUETA ETA MOTOR



ETIQUETA ETA BATENTE DA PORTA



GRAVAÇÃO VIDRO

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**


CONSULTA DOCUMENTAL:

- ① HISTÓRICO DE LEILÃO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE INDÍCIO DE SINISTRO: **NÃO CONSTA**
- ① HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ① QUEIXA DE ROUBO E FURTO: **NÃO CONSTA**
- ① VEÍCULO ROUBADO: **NÃO CONSTA**
- ① RESTRIÇÃO JUDICIAL: **NÃO CONSTA**
- ① VEÍCULO BAIXADO: **NÃO CONSTA**
- ① RECALL: **NÃO CONSTA**
- ① EVENTO CORPORATIVO/ REMARKETING AUTOMOTIVO: **NÃO CONSTA**
- ① VENDA DIRETA: **NÃO CONSTA**
- ① ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA: **NÃO CONSTA**
- ① BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO: **NÃO CONSTA**


VISÃO

VISTORIA VEICULAR


Croqui




Traseira (Interna)



Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)



Direita (Interna)




Dianteira (Externa)



Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

DIANTEIRA (EXTERNA)

1

Retrovisor direito

Descrição:

4

Pneu dianteiro esquerdo

Descrição:

7

Farol esquerdo

Descrição:

2

Retrovisor esquerdo

Descrição:

5

Para-choque dianteiro

Descrição:

8

Placa dianteira

Descrição:

3

Pneu dianteiro direito

Descrição:

6

Farol direito

Descrição:

TRASEIRA (EXTERNA)

21 Pneu traseiro esquerdo

Descrição:

22 Pneu traseiro direito

Descrição:

23 Para-choque traseiro

Descrição:

24 Lanterna traseira esquerda

Descrição:

25 Lanterna traseira direita

Descrição:

26 Placa traseira

Descrição:

ESQUERDA (EXTERNA)

39 Para-lama dianteiro esquerdo

Descrição:

40 Roda dianteira esquerda

Descrição:

41 Caixa de ar esquerda

Descrição:

42 Porta dianteira esquerda

Descrição:

43 Vidro porta dianteira esquerda

Descrição:

44 Porta traseira esquerda

Descrição:

45 Vidro porta traseira esquerda

Descrição:

46 Lateral traseira esquerda

Descrição:

47 Roda traseira esquerda

Descrição:

DIREITA (EXTERNA)

55 Para-lama dianteiro direito

Descrição:

56 Roda dianteira direita

Descrição:

57 Caixa de ar direita

Descrição:

58 Porta dianteira direita

Descrição:

59 Vidro porta dianteira direita

Descrição:

60 Porta traseira direita

Descrição:

61 Vidro porta traseira direita

Descrição:

62 Lateral traseira direita

Descrição:

63 Roda traseira direita

Descrição:

TETO (EXTERNO)

34 Capô

Descrição:

35 Vidro para-brisas dianteiro

Descrição:

36 Teto externo

Descrição:

37 Tampa traseira porta-malas

Descrição:

38 Vidro vigia traseiro

Descrição:

TRASEIRA (INTERNA)

27 Caixa de roda traseira esquerda

Descrição:

28 Caixa de roda traseira direita

Descrição:

29 Suspensão traseira esquerda

Descrição:

30 Suspensão traseira direita

Descrição:

31 Freio traseiro esquerdo

Descrição:

32 Freio traseiro direito

Descrição:

33 Painel traseiro

Descrição:

DIANTEIRA (INTERNA)

9 Painel corta-fogo

Descrição:

10 Caixa de roda dianteira direita

Descrição:

11 Caixa de roda dianteira esquerda

Descrição:

12 Barra de direção

Descrição:

13 Caixa de direção

Descrição:

14 Torre do amortecedor dianteira direita

Descrição:

15 Torre do amortecedor dianteira esquerda

Descrição:

16 Semieixo dianteiro direito

Descrição:

17 Semieixo dianteiro esquerdo

Descrição:

18 Freio dianteiro direito

Descrição:

19 Freio dianteiro esquerdo

Descrição:

20 Painel dianteiro

Descrição:

ESQUERDA (INTERNA)

48 Longarina dianteira esquerda

Descrição:

49 Para-lama interno esquerdo

Descrição:

50 Coluna A dianteira esquerda

Descrição:

51 Estrutura dianteira da caixa de ar esquerda

Descrição:

52 Coluna B central esquerda

Descrição:

53 Estrutura traseira da caixa de ar esquerda

Descrição:

54 Coluna C traseira esquerda

Descrição:

71 Longarina traseira esquerda

Descrição:

DIREITA (INTERNA)

64 Longarina dianteira direita

Descrição:

65 Para-lama interno direito

Descrição:

66 Coluna A dianteira direita

Descrição:

67 Estrutura dianteira da caixa de ar direita

Descrição:

68 Coluna B central direita

Descrição:

69 Estrutura traseira da caixa de ar direita

Descrição:

70 Coluna C traseira direita

Descrição:

72 Longarina traseira direita

Descrição:

VISÃO PLENA

VISTORIA VEICULAR

VISTORIA VEICULAR



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).

