



Laudo Cautelar

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

Dados

Realizado Em: 18/05/2026 13:14

Dados do solicitante

Dados do proprietário

Nome do proprietário:

CPF/CNPJ:

Dados do veículo

Marca: I Modelo: BMW X3 XDRIVE30E Tipo: UTILITARIO

Fabricação/Modelo: 2024 / 2024 Quilometragem: 34433 Cidade: SAO BERNARDO DO CA... UF Atual: SP

CRLV: Nº do lacre: QRCODE

Tipo de lacre:

Dados do veículo (BIN)

Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA/ELETRICO

Combustível (Atual): GASOLINA/ELETRICO

Cor (BIN): CINZA

Cor (Atual): CINZA

Cambio (BIN):

Cambio (Atual):

DESTAQUES



FRENTE.



TRASEIRA.



PLACA.

FOTOS COMPLEMENTARES




CHASSI



"N° do MOTOR"




HODÔMETRO




CRLV



LACRE/QRCODE




GRAVAÇÃO DE VIDRO





DATA DE CINTO




ETA MOTOR



ETA BATENTE PORTA





LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR ESQ



CAIXA DE AR DIR



TETO



PAINEL DIANTEIRO

Checklist

GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS:

- ✓ CONSTA GRAVAÇÃO DE CHASSI EM TODOS OS VIDROS OK:
GRAVAÇÕES DE CHASSI EM TODOS OS VIDROS

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**


IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**


LACRE / QR CODE:

- ✓ ORIGINAL: **OK ORIGINAL**


Croqui




Traseira (Interna)




Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.




AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



BMW X3 XDRIVE30E

Dados de Fabricação do Veículo

Table with 3 columns and 12 rows containing vehicle manufacturing data such as Marca/Modelo, Combustível, Cor, Tipo de veículo, Ano fabricação, etc.

Informações do veículo - Base Nacional

Table with 2 columns and 14 rows containing vehicle information from the national base such as Placa, Situação, Marca/Modelo, etc.

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]		✓
Motor			✓
Cor	CINZA	CINZA	✓
Combustível	GASOLINA/ELETRICO	GAS/ELETR	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: BMW / X3 XDRIVE30E	Tipo de veículo: UTILITARIO
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2024
Procedência: IMPORTADO	Município/UF: SAO BERNARDO DO CAMPO / SP
Chassi: [REDACTED] ORMAL	Motor: [REDACTED]
Renava: [REDACTED]	Combustível: GAS/ELETR
Cor: CINZA	Capacidade de passageiros:
Potência:	Cilindradas:
Espécie:	Capacidade de carga:

Informações de proprietário

[REDACTED]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz	Multas: R\$ *
IPVA: Consultar Detran / Sefaz	IPVA: R\$ *
Licenciamento: CONSTA DEBITO	Licenciamento: R\$ 174,08

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2025

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do [REDACTED] responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.