




Laudo Cautelar

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado



Dados

Realizado Em:	02/06/2026 10:47	

Dados do solicitante

--

Dados do proprietário

Nome do proprietário:	CPF/CNPJ:
-----------------------	-----------

Dados do veículo

	Marca: I	Modelo: PORSCHE CAYENNE S CP	Tipo: UTILITARIO
Fabricação/Modelo: 2023 / 2024	Quilometragem: 17895	Cidade: BARUERI	UF Atual: SP
CRLV:	Nº do lacre: QRCODE	Tipo de lacre:	

Dados do veículo (BIN) Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA	Combustível (Atual): GASOLINA
Cor (BIN): AZUL	Cor (Atual):
	Cambio (Atual):

DESTAQUES




FRENTE.




TRASEIRA.




PLACA.



FOTOS COMPLEMENTARES




CHASSI



"N° do MOTOR"




HODÔMETRO



CRLV



LACRE/QRCODE




GRAVAÇÃO DE VIDRO




DATA DE CINTO



ETA MOTOR




ETA BATENTE PORTA




LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQ




CAIXA DE AR DIR




TETO



PAINEL DIANTEIRO



ASSOALHO O PORTA MALAS



Blindagem

Checklist

GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS:

- ✓ CONSTA GRAVAÇÃO DE CHASSI EM TODOS OS VIDROS OK: **TODOS OS VIDROS COM GRAVAÇÕES PELA BLINDAGEM**

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**


BLINDAGEM:

- ⚠ VEÍCULO BLINDADO?: **SIM / REGULARIZADO NO CRLV**


LACRE / QRCODE:

- ✓ ORIGINAL: **OK ORIGINAL**


Croqui




Traseira (Interna)




Dianteira (Interna)




Esquerda (Interna)




Direita (Interna)




Dianteira (Externa)




Traseira (Externa)



Esquerda (Externa)



Direita (Externa)



Teto (Externo)

Observações Adicionadas

Nenhuma observação encontrada.

Observações Adicionais

Consta blindagem



AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores e administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



PORSCHE
PORSCHE CAYENNE S CP

REALIZADA EM: 02/06/2026 às 10:19

CONSTA
CERTIFICADO DE
SEGURANÇA
VEICULAR

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle data: Marca/Modelo, Combustível, Município/UF, Ano fabricação, Ano modelo, UF de Origem, UF Faturado, Situação, Espécie, Lotação, Potência, Carroceria, Cilindrad, Procedência, Situação Chassi, Capacida, Eixo traseiro, Terceiro eix, Documento importadora, Identidade importadora, Número DI, Fabricante, Segmento, Grupo modelo veículo, Capacidade máxima tração, Peso bruto, Última atualização.

 Informações do veículo - Base Nacional

[REDACTED]		Situação: CIRCULAÇÃO	
Marca/Modelo: I / PORSCHE CAYENNE S CP		Tipo de veículo: UTILITARIO	
Montagem: NÃO APLICAVEL		Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024	
Procedência: ESTRANGEIRO		Município/UF: BARUERI / SP	
Chassi: [REDACTED]	NORMAL	Motor: [REDACTED]	
Renava [REDACTED]		Combustível: GASOLINA	
Cor: AZUL		Capacidade de passageiros: [REDACTED]	
Espécie: MISTO		Cilindradas: [REDACTED]	
Peso bruto [REDACTED]		Peso bruto (C [REDACTED])	
Potência [REDACTED]		Capacidade [REDACTED]	
Eixo: 0		Eixo Traseiro Dif: 0	
Nº carroceria: [REDACTED]		Eixo auxiliar: 0	
Número do Câ [REDACTED]		Número da Carroceria: [REDACTED]	

 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

ALIENACAO FIDUCIARIA

 Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]		✓
Motor	[REDACTED]		✓
Cor	AZUL	AZUL	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓



Base estadual (Cortesia)

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: PORSCHE / CAYENNE S CP	Tipo de veículo: UTILITARIO
Categoria: PARTICULAR	Ano fabricação/Ano modelo: 2023 / 2024
Procedência: IMPORTADO	Município/UF: BARUERI / SP
Chassi: [REDACTED] NORMAL	Motor: [REDACTED]
Renava: [REDACTED]	Combustível: GASOLINA
Cor: AZUL	Capacidade de passageiros:
Potência:	Cilindradas:
Espécie:	Capacidade de carga:

Informações de proprietário

[REDACTED]

Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz	Multas: R\$ *
IPVA: Consultar Detran / Sefaz	IPVA: R\$ *
Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO	Licenciamento: R\$ 0,00

LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta	Restrição Administrativa: Nada consta
Restrição Tributária: Nada consta	Restrição Judiciária: Nada consta
Restrição Financeira: ALIENAÇÃO	Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICA CAO DE VENDAS
Restrição Jurídica: Nada consta	

OUTRAS RESTRIÇÕES

ALIENAÇÃO

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[REDACTED]

SENATRAN / CSV - Para mais informações



Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS


HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDACTED] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL 

FIM DESTA PESQUISA.

Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo de [REDACTED] sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.