



Laudo Cautelar

Checar Vistorias Automotivas Eirelli EPP

Completos, integrados com dados consultados em tempo real.

✓ Aprovado

Dados

Realizado Em:	08/06/2026 14:53	
---------------	------------------	--

Dados do solicitante

--

Dados do proprietário

Nome do proprietário:	CPF/CNPJ:
-----------------------	-----------

Dados do veículo

	Marca: I	Modelo: M.BENZ C300 AMG LINE	Tipo: AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo: 2024 / 2025	Quilometragem: 8221	Cidade: SAO PAULO	UF Atual: SP
CRLV:	Nº do lacre: QRCODE	Tipo de lacre:	

Dados do veículo (BIN) Dados do veículo (Atual)

Combustível (BIN): GASOLINA/ELETRICO	Combustível (Atual): GASOLINA/ELETRICO
Cor (BIN): PRATA	Cor (Atual): PRATA

DESTAQUES



FRENTE.



TRASEIRA.




PLACA.

FOTOS COMPLEMENTARES



CHASSI



"N° do MOTOR"



HODÔMETRO



CRLV



LACRE/QRCODE




GRAVAÇÃO DE VIDRO



DATA DE CINTO



ETA MOTOR



ETA BATENTE PORTA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA




CAIXA DE AR ESQ



CAIXA DE AR DIR



TETO



PAINEL DIANTEIRO



PAINEL TRASEIRO



ASSOALHO O PORTA MALAS

Checklist

GRAVAÇÃO DE CHASSI NOS VIDROS:

- ✓ CONSTA GRAVAÇÃO DE CHASSI EM TODOS OS VIDROS OK: **TODOS OS VIDROS COM GRAVAÇÕES PELA BLINDAGEM**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**

LACRE / QRCODE:

- ✓ ORIGINAL: **OK ORIGINAL**

ETIQUETA ETA:

- ✓ ETIQUETA DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA DO BATENTE DA PORTA: **OK ORIGINAL**

ESTRUTURA:

- ✓ PAINEL DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

Observações Adicionais

VEÍCULO BLINDADO




AVISOS IMPORTANTES!

A vistoria é válida por um prazo de 60 dias. Outras informações sobre este veículo, incluindo outros possíveis sinistros, podem não ter sido relatadas. Utilize este relatório como uma ferramenta importante, juntamente com uma inspeção veicular do veículo e um test-drive para tomar a melhor decisão sobre a escolha do seu carro usado. Nos eximimos de qualquer responsabilidade pela não inclusão de alguma informação, característica, dado ou veículo em razão de atraso ou falta de encaminhamento dos dados pelas inúmeras fontes de informação conveniadas aos órgãos oficiais regulamentadores a administradores de trânsito no Brasil.

Vistoria Cautelar

A presente vistoria possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui, em nenhuma hipótese, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. Sua validade restringe-se ao exato momento da realização do exame, pois não nos responsabilizamos por quaisquer modificações feitas no veículo, especialmente aquelas que impliquem chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como outras que afetem a segurança do veículo (como reformas estruturais).



M.BENZ C300 AMG LINE

REALIZADA EM: 08/06/2026 às 12:16

CONSTA
CERTIFICADO DE
SEGURANÇA
VEICULAR

Table with 3 columns and 14 rows containing vehicle data: Placa, Chassi, Marca/Modelo, Combustível, Cor, Tipo de veículo, Município/UF, Ano fabricação, Ano modelo, UF de Origem, UF Faturado, Situação, Espécie, Lotação, Potência, Carroceria, Cilindradas, Procedência, Situação Chassi, Capacidade carga, Eixo traseiro, Terceiro eixo, Documento importadora, Identidade importadora, Número DI, Fabricante, Segmento, Grupo modelo veículo, Capacidade máxima tração, Peso bruto, Última atualização.

 Informações do veículo - Base Nacional

Placa: [REDACTED]	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: I / M.BENZ C300 AMG LINE	Tipo de veículo: AUTOMOVEL
Montagem: Não APLICAVEL	Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025
Procedência: ESTRANGEIRO	Município/UF: SAO PAULO / SP
Chassi: [REDACTED] NORMAL	Motor: [REDACTED]
Renava: [REDACTED]	Combustível: GASOLINA/ELETRICO
Cor: PRATA	Capacidade de passageiros: [REDACTED]
Espécie: PASSAGEIRO	Cilindradas: 0
Peso: [REDACTED]	Peso bruto(CMT): [REDACTED]
Potê: [REDACTED]	Capacidade de ca: [REDACTED]
Eixo: [REDACTED]	Eixo Traseiro Dif: [REDACTED]
Eixo auxiliar: 0	Número do Câmbi: [REDACTED]

 RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA

 Queixa e histórico de roubo e furto

 Não existe queixa de roubo e furto ativa

 Não existe histórico de roubo e furto

 Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	[REDACTED]		✓
Motor	[REDACTED]		✓
Cor	PRATA	PRATA	✓
Combustível	GASOLINA/ELETRICO	GAS/ELETR	✓



Base estadual (Cortesia)

Marca/Modelo: M.BENZ / C300 AMG LINE

Categoria: PARTICULAR

Procedência: IMPORTADO

Chassi: [REDACTED] **ORMAL**

Renava [REDACTED]

Cor: PRATA

Potência:

Espécie:

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Ano fabricação/Ano modelo: 2024 / 2025

Município/UF: SAO PAULO / SP

Motor: [REDACTED]

Combustível: GAS/ELETR

Capacidade de passageiros:

Cilindradas:

Capacidade de carga:



Informações de proprietário

[REDACTED]



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

Licenciamento: NAO CONSTA DEBITO

Multas: R\$ *

IPVA: R\$ *

Licenciamento: R\$ 0,00



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2026



Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICA
CAO DE VENDAS



DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

[REDACTED]



SENATRAN / CSV - Para mais informações

ENCONTRADO CSV!

[REDACTED]

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall


Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Informações para comercialização

OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS

HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA [REDAZIDA] NAS BASES CONSULTADAS



Garanta mais segurança agora com uma **COTAÇÃO DE SEGURO GRÁTIS**, para o seu veículo em diversas seguradoras.

Escaneie o QR Code e fale com um especialista agora:



Qualidade Garantida

Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

! Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais** ao [REDACTED] sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do [REDACTED] sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa [REDACTED] declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.