



Número da Vistoria


  
APROVADO

## VISTORIA CAUTELAR

**CLIENTE:**

| DADOS DO PROPRIETARIO |          |               |               |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|
| NOME                  | CPF/CNPJ | TELEFONE      | E-MAIL        |
|                       |          | NÃO INFORMADO | NÃO INFORMADO |

| DADOS DO VEÍCULO        |          |                          |              |                        |                  |                         |
|-------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| Renavam                 | Placa    | Nº Chassi                | Tipo Veículo | Combustível            | Fabricante       | Modelo                  |
|                         |          |                          |              | GASOLINA               | NÃO IDENTIFICADO | N/I                     |
| Ano Fab.                | Ano Mod. | Capacidade               | Cor          | Nr.Motor               | Nr.Câmbio        | Kilometragem            |
| 2022                    | 2022     |                          | VERMELHA     |                        |                  | 17202                   |
| Nº do Chassi do veículo |          | Nº do Chassi no Cadastro |              | Nº do Motor no Veículo |                  | Nº do Motor no Cadastro |
|                         |          |                          |              |                        |                  |                         |

## INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

| Itens Verificados                                            | Status    | Descrição                   |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 100-CONDIÇÃO DA PLACA:                                       | ✓ OK      |                             |
| 200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:                          | ✓ OK      |                             |
| 300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:                            | ✓ OK      |                             |
| 400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:      | ✓ OK      |                             |
| 500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:         | ✗ ATENÇÃO |                             |
| 510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):                            | ⚠ ATENÇÃO | 518 Não original/outro tipo |
| 520-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA:                       | ⚠ ATENÇÃO | 528 Não original/outro tipo |
| 530-VIDRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA:                        | ⚠ ATENÇÃO | 538 Não original/outro tipo |
| 540-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA ESQUERDA:                      | ⚠ ATENÇÃO | 548 Não original/outro tipo |
| 550-VIDRO TRASEIRO (VIGIA):                                  | ⚠ ATENÇÃO | 558 Não original/outro tipo |
| 560-VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DIREITA:                       | ⚠ ATENÇÃO | 568 Não original/outro tipo |
| 570-VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA:                         | ⚠ ATENÇÃO | 578 Não original/outro tipo |
| 580-VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA:                        | ⚠ ATENÇÃO | 588 Não original/outro tipo |
| 600-CONDIÇÃO DA ESTRUTURA DA CARROÇARIA:                     | ✓ OK      |                             |
| 700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO: | ✓ OK      |                             |



OBSERVAÇÃO:

## VEICULO BLINDADO!

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que [REDACTED] não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.




Número da Vistoria



APROVADO

DOC. DO VEÍCULO

LACRE DA PLACA



TRASEIRA 45° LADO DIREITO

TRASEIRA 45° LADO ESQUERDO



DIANTEIRA 45° LADO DIREITO

DIANTEIRA 45° LADO ESQUERDO





Número da Vistoria



APROVADO


GRAVAÇÃO DOS VIDROS

HODÔMETRO KM



ETIQUETA DO CINTO

COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR LADO ESQUERDO

COLUNA CENTRAL ESQUERDA





Número da Visto



APROVADO

CAIXA DE ESTEPE

PAINEL TRASEIRO INTERNO



PAINEL TRASEIRO EXTERNO

LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA

ETIQUETA DO CHASSI





Número da Vistoria



APROVADO

CARROCERIA



COLUNA DIANTEIRA DIREITA



CAIXA DE AR LADO DIREITO



COLUNA CENTRAL DIREITA



CHASSI



ETIQUETA DO MOTOR





Número da Vistoria =



APROVADO

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



COMPARTIMENTO DO MOTOR




TORRE AMORTECEDOR DIREITO




TORRE AMORTECEDOR ESQUERDO



MOTOR






Número da Visto



APROVADO

GRAVACAO PARA BRISA






Número da Vistoria



APROVADO

### ORIGINALIDADE DA PINTURA



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE






Número da Vistoria



### ORIGINALIDADE ESTRUTURAL



VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

