



MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 26/05/2026 14:48:52

Número da Vistoria [REDACTED]

APROVADO

VISTORIA CAUTELAR

CLIENTE: [REDACTED]

DADOS DO PROPRIETARIO			
NOME	CPF/CNPJ	TELEFONE	E-MAIL
		NÃO INFORMADO	NÃO INFORMADO

DADOS DO VEÍCULO						
Renavam	Placa	Nº Chassi	Tipo Veículo	Combustível	Fabricante	Modelo
				ALCOOL/GASOLINA	JEEP	JEEP/RENEGADE LGTD T270
Ano Fab.	Ano Mod.	Capacidade	Cor	Nr.Motor	Nr.Câmbio	Kilometragem
2024	2025		BRANCA			53830
Nº do Chassi do veículo		Nº do Chassi no Cadastro		Nº do Motor no Veículo		Nº do Motor no Cadastro

INFORMAÇÕES DOS ITENS AVALIADOS

Itens Verificados	Status	Descrição
100-CONDIÇÃO DA PLACA:	✓ OK	
200-CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR:	✓ OK	
300-CONDIÇÃO DO NÚMERO DO CHASSI:	✓ OK	
400-CONDIÇÕES DAS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI:	✓ OK	
500-CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN:	✗ ATENÇÃO	
510-VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA):	⚠ ATENÇÃO	514 Vidro não original
700-REGISTRO/HISTÓRICO DE LEILÃO/SINISTRO/ OU ROUBO E FURTO:	✓ OK	



OBSERVAÇÃO:

A presente Vistoria possui caráter particular, ítico e informativo do veículo objeto de exame, e não substitui, em hipótese alguma, eventual perícia oficial do instituto de criminalística. A sua legitimidade restringe-se ao exato momento da realização dos exames em razão do que a CIAS CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA SALTO LTDA não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ ou substituições posteriores realizadas neste veículo, especialmente aquelas que impliquem o chassi, motor câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo.



MEGA VISTORIA SALTO


CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 26/05/2026 14:48:52

Número da Vistoria




APROVADO


DOC. DO VEÍCULO



LACRE DA PLACA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



HODÔMETRO KM



COLUNA DIANTEIRA ESQUERDA



COLUNA TRASEIRA ESQUERDA





MEGA VISTORIA SALTO

CNPJ: 11.335.557/0001-08

ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182

TELEFONE: (11) 4118-3377

DATA VISTORIA: 26/05/2026 14:48:52

Número da Vistoria: [REDACTED]



APROVADO


LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA




COLUNA TRASEIRA DIREITA




COLUNA DIANTEIRA DIREITA



ETIQUETA DO CHASSI



CHASSI





MEGA VISTORIA SALTO

CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 26/05/2026 14:48:52

Número da Vistoria



APROVADO

ASSOALHO DIRETO




ASSOALHO ESQUERDO




LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



ETIQUETA DO MOTOR



MOTOR



Vistoriador



MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08

Número da Vistoria



APROVADO

ORIGINALIDADE DA PINTURA

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente



MEGA VISTORIA SALTO
CNPJ: 11.335.557/0001-08
ENDEREÇO: RUA DOUTOR BARROS JUNIOR, 182
TELEFONE: (11) 4118-3377
DATA VISTORIA: 26/05/2026 14:48:52

Número da Vistoria [REDACTED]



APROVADO

ORIGINALIDADE ESTRUTURAL

VISTORIADOR RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE

Vistoriador

Auxiliar Conferente